

旁站监理记录表

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目 编号: JXM9-XBSY-001

日期及天气: 2012.07: 02 阴	施工单位: 特变电工新疆新能源股份有限公司
旁站监理的部位或工序: 1#箱变本体试验	
旁站监理开始时间: 10: 50	旁站监理结束时间: 11: 20
施工情况: 1、试验人员 2 人,安全员 1 人、施工项目部技术负责 1 人到岗; 2、试验箱变型号: YBW-40.5-4000; 3、分别施加电压 68kV、4kV,持续时间 1 分钟; 4、试验前后测量避雷器绝缘电阻分别为 $30G\Omega$、$45G\Omega$; 5、1mA 下的参考电压及 0.75 倍该电压的泄漏电流小于 50uA; 6、试验结论:合格。	
监理情况: 1. 检查试验人员入网电工证报审。技术负责人到岗履职; 2. 检查试验设备对比报告报审; 3. 检查试验施加电压 68kV、4kV, 持续时间:1 分钟; 4. 检查试验过程电压有无突变。 试验设备型号: BXZ-810kVA/270kV 变频串联谐振耐压试验装置, MEZGF-200kV/2mA 直流高压发生器, JYC-10kV 绝缘电阻测试仪	
发现问题: 无	
处理意见: 无	
施工项目部: 特变电工新疆新能源股份有限公司 质检员: <u>郝彩助</u> 日期: 2021 年 07 月 02 日	项目监理机构: 常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员: <u>原金忠</u> 日期: 2021 年 07 月 02 日

填报说明: 本表由项目监理机构填写, 项目监理机构存 1 份。

旁站监理记录表

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目 编号: JXM9-XBSY-002

日期及天气: 2012.07: 02 阴	施工单位: 特变电工新疆新能源股份有限公司
旁站监理的部位或工序: 2#箱变本体试验	
旁站监理开始时间: 10:10	旁站监理结束时间: 10: 40
施工情况: 1、试验人员 2 人,安全员 1 人、施工项目部技术负责 1 人到岗; 2、试验箱变型号: YBW-40.5-4000; 3、分别施加电压 68kV、4kV,持续时间 1 分钟; 4、试验前后测量避雷器绝缘电阻分别为 $30G\Omega$、$45G\Omega$; 5、1mA 下的参考电压及 0.75 倍该电压的泄漏电流小于 50uA; 6、试验结论:合格。	
监理情况: 1. 检查试验人员入网电工证报审。技术负责人到岗履职; 2. 检查试验设备对比报告报审; 3. 检查试验施加电压 68kV、4kV, 持续时间:1 分钟; 4. 检查试验过程电压有无突变。 试验设备型号: BXZ-810kVA/270kV 变频串联谐振耐压试验装置, MEZGF-200kV/2mA 直流高压发生器, JYC-10kV 绝缘电阻测试仪	
发现问题: 无	
处理意见: 无	
施工项目部: 特变电工新疆新能源股份有限公司 质检员: <u>郝彩助</u> 日期: 2021 年 07 月 02 日	项目监理机构: 常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员: <u>陈自云</u> 日期: 2021 年 07 月 02 日

填报说明: 本表由项目监理机构填写, 项目监理机构存 1 份。

旁站监理记录表

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目 编号: JXM9-XBSY-003

日期及天气: 2012.07: 02 阴	施工单位: 特变电工新疆新能源股份有限公司
旁站监理的部位或工序: 3#箱变本体试验	
旁站监理开始时间 15:10	旁站监理结束时间: 15: 40
施工情况: 1、试验人员 2 人,安全员 1 人、施工项目部技术负责 1 人到岗; 2、试验箱变型号: YBW-40.5-4000; 3、分别施加电压 68kV、4kV,持续时间 1 分钟; 4、试验前后测量避雷器绝缘电阻分别为 $30G\Omega$、$45G\Omega$; 5、1mA 下的参考电压及 0.75 倍该电压的泄漏电流小于 50uA; 6、试验结论:合格。	
监理情况: 1. 检查试验人员入网电工证报审。技术负责人到岗履职; 2. 检查试验设备对比报告报审; 3. 检查试验施加电压 68kV、4kV, 持续时间:1 分钟; 4. 检查试验过程电压有无突变。 试验设备型号: BXZ-810kVA/270kV 变频串联谐振耐压试验装置, MEZGF-200kV/2mA 直流高压发生器, JYC-10kV 绝缘电阻测试仪	
发现问题: 无	
处理意见: 无	
施工项目部: 特变电工新疆新能源股份有限公司 质检员: <u>郝彩明</u> 日期: 2021 年 07 月 02 日	项目监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员: <u>梁冬冬</u> 日期: 2021 年 07 月 02 日

填报说明: 本表由项目监理单位填写, 项目监理单位存 1 份。

旁站监理记录表

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目 编号: JXM9-XBSY-004

日期及天气: 2012.07: 02 阴	施工单位: 特变电工新疆新能源股份有限公司
旁站监理的部位或工序: 4#箱变本体试验	
旁站监理开始时间: 14:30	旁站监理结束时间: 15: 00
施工情况: 1、试验人员 2 人,安全员 1 人、施工项目部技术负责 1 人到岗; 2、试验箱变型号: YBW-40.5-4000; 3、分别施加电压 68kV、4kV,持续时间 1 分钟; 4、试验前后测量避雷器绝缘电阻分别为 $30G\Omega$、$45G\Omega$; 5、1mA 下的参考电压及 0.75 倍该电压的泄漏电流小于 50uA; 6、试验结论:合格。	
监理情况: 1. 检查试验人员入网电工证报审。技术负责人到岗履职; 2. 检查试验设备对比报告报审; 3. 检查试验施加电压 68kV、4kV, 持续时间:1 分钟; 4. 检查试验过程电压有无突变。 试验设备型号: BXZ-810kVA/270kV 变频串联谐振耐压试验装置, MEZGF-200kV/2mA 直流高压发生器, JYC-10kV 绝缘电阻测试仪	
发现问题: 无	
处理意见: 无	
施工项目部: 特变电工新疆新能源股份有限公司 质检员: <u>郝彩阳</u> 日期: 2021 年 07 月 02 日	项目监理机构: 常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员: <u>贾金先</u> 日期: 2021 年 07 月 02 日

旁站监理记录表

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目 编号: JXM9-XBSY-005

日期及天气: 2012.07: 02 阴	施工单位: 特变电工新疆新能源股份有限公司
旁站监理的部位或工序: 5#箱变本体试验	
旁站监理开始时间: 08:40	旁站监理结束时间: 09: 10
施工情况: 1、试验人员 2 人,安全员 1 人、施工项目部技术负责 1 人到岗; 2、试验箱变型号: YBW-40.5-4000; 3、分别施加电压 68kV、4kV,持续时间 1 分钟; 4、试验前后测量避雷器绝缘电阻分别为 $30G\Omega$、$45G\Omega$; 5、1mA 下的参考电压及 0.75 倍该电压的泄漏电流小于 50uA; 6、试验结论:合格。	
监理情况: 1. 检查试验人员入网电工证报审。技术负责人到岗履职; 2. 检查试验设备对比报告报审; 3. 检查试验施加电压 68kV、4kV, 持续时间:1 分钟; 4. 检查试验过程电压有无突变。 试验设备型号: BXZ-810kVA/270kV 变频串联谐振耐压试验装置, MEZGF-200kV/2mA 直流高压发生器, JYC-10kV 绝缘电阻测试仪	
发现问题: 无	
处理意见: 无	
施工项目部: 特变电工新疆新能源股份有限公司 质检员: <u>郝彩明</u> 日期: 2021 年 07 月 02 日	项目监理机构: 常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员: <u>贾金亮</u> 日期: 2021 年 07 月 02 日

填报说明: 本表由项目监理机构填写, 项目监理机构存 1 份。

旁站监理记录表

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目 编号: JXM9-XBSY-006

日期及天气: 2012.07: 02 阴	施工单位: 特变电工新疆新能源股份有限公司
旁站监理的部位或工序: 6#箱变本体试验	
旁站监理开始时间: 09:20	旁站监理结束时间: 09: 50
施工情况: 1、试验人员 2 人,安全员 1 人、施工项目部技术负责 1 人到岗; 2、试验箱变型号: YBW-40.5-4000; 3、分别施加电压 68kV、4kV,持续时间 1 分钟; 4、试验前后测量避雷器绝缘电阻分别为 $30G\Omega$、$45G\Omega$; 5、1mA 下的参考电压及 0.75 倍该电压的泄漏电流小于 50uA; 6、试验结论:合格。	
监理情况: 1. 检查试验人员入网电工证报审。技术负责人到岗履职; 2. 检查试验设备对比报告报审; 3. 检查试验施加电压 68kV、4kV, 持续时间:1 分钟; 4. 检查试验过程电压有无突变。 试验设备型号: BXZ-810kVA/270kV 变频串联谐振耐压试验装置, MEZGF-200kV/2mA 直流高压发生器, JYC-10kV 绝缘电阻测试仪	
发现问题: 无	
处理意见: 无	
施工项目部: 特变电工新疆新能源股份有限公司 质检员: <u>郝彩明</u> 日期: 2021 年 07 月 02 日	项目监理机构: 常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员: <u>栗金光</u> 日期: 2021 年 07 月 02 日

填报说明: 本表由项目监理机构填写, 项目监理机构存 1 份。

旁站监理记录表

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目 编号: JXM9-XBSY-007

日期及天气: 2012.07: 02 阴	施工单位: 特变电工新疆新能源股份有限公司
旁站监理的部位或工序: 7#箱变本体试验	
旁站监理开始时间: 10:00	旁站监理结束时间: 10: 30
施工情况: 1、试验人员 2 人,安全员 1 人、施工项目部技术负责 1 人到岗; 2、试验箱变型号: YBW-40.5-4000; 3、分别施加电压 68kV、4kV,持续时间 1 分钟; 4、试验前后测量避雷器绝缘电阻分别为 $30G\Omega$、$45G\Omega$; 5、1mA 下的参考电压及 0.75 倍该电压的泄漏电流小于 50uA; 6、试验结论:合格。	
监理情况: 1. 检查试验人员入网电工证报审。技术负责人到岗履职; 2. 检查试验设备对比报告报审; 3. 检查试验施加电压 68kV、4kV, 持续时间:1 分钟; 4. 检查试验过程电压有无突变。 试验设备型号: BXZ-810kVA/270kV 变频串联谐振耐压试验装置, MEZGF-200kV/2mA 直流高压发生器, JYC-10kV 绝缘电阻测试仪	
发现问题: 无	
处理意见: 无	
施工项目部: 特变电工新疆新能源股份有限公司 质检员: <u>郝彩盼</u> 日期: 2021 年 07 月 02 日	项目监理机构: 常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员: <u>贾金亮</u> 日期: 2021 年 07 月 02 日

填报说明: 本表由项目监理机构填写, 项目监理机构存 1 份。

旁站监理记录表

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目 编号: JXM9-XBSY-008

日期及天气: 2012.07.02 阴	施工单位: 特变电工新疆新能源股份有限公司
旁站监理的部位或工序: 8#箱变本体试验	
旁站监理开始时间: 08:00	旁站监理结束时间: 08:30
施工情况: 1、试验人员 2 人,安全员 1 人、施工项目部技术负责 1 人到岗; 2、试验箱变型号: YBW-40.5-4000; 3、分别施加电压 68kV、4kV,持续时间 1 分钟; 4、试验前后测量避雷器绝缘电阻分别为 $30G\Omega$、$45G\Omega$; 5、1mA 下的参考电压及 0.75 倍该电压的泄漏电流小于 50uA; 6、试验结论:合格。 试验设备: BXZ-810kVA/270kV 变频串联谐振耐压试验装置, MEZGF-200kV/2mA 直流高压发生器, JYC-10kV 绝缘电阻测试仪	
监理情况: 1. 检查试验人员入网电工证报审。技术负责人到岗履职; 2. 检查试验设备对比报告报审; 3. 检查试验施加电压 68kV、4kV, 持续时间:1 分钟; 4. 检查试验过程电压有无突变。	
发现问题: 无	
处理意见: 无	
施工项目部: 特变电工新疆新能源股份有限公司 质检员: <u>郝彩助</u> 日期: 2021 年 07 月 02 日	项目监理机构: 常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员: <u>贾金良</u> 日期: 2021 年 07 月 02 日

填报说明: 本表由项目监理机构填写, 项目监理机构存 1 份。

旁站监理记录表

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目 编号: JXM9-XBSY-009

日期及天气: 2012.06.30 阴	施工单位: 特变电工新疆新能源股份有限公司
旁站监理的部位或工序: 09#箱变本体试验	
旁站监理开始时间: 13: 00	旁站监理结束时间: 13: 40
施工情况: 1、试验人员 2 人,安全员 1 人、施工项目部技术负责 1 人到岗; 2、试验箱变型号: YBW-40.5-4000; 3、分别施加电压 68kV、4kV,持续时间 1 分钟; 4、试验前后测量避雷器绝缘电阻分别为 $30G\Omega$、$45G\Omega$; 5、1mA 下的参考电压及 0.75 倍该电压的泄漏电流小于 50uA; 6、试验结论:合格。	
监理情况: 1. 检查试验人员入网电工证报审。技术负责人到岗履职; 2. 检查试验设备对比报告报审; 3. 检查试验施加电压 68kV、4kV, 持续时间:1 分钟; 4. 检查试验过程电压有无突变。 试验设备型号: BXZ-810kVA/270kV 变频串联谐振耐压试验装置, MEZGF-200kV/2mA 直流高压发生器, JYC-10kV 绝缘电阻测试仪	
发现问题: 无	
处理意见: 无	
施工项目部: 特变电工新疆新能源股份有限公司 质检员: <u>郝伟阳</u> 日 期: 2021 年 06 月 30 日	项目监理机构: 常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员: <u>陈金亮</u> 日 期: 2021 年 06 月 30 日

填报说明: 本表由项目监理机构填写, 项目监理机构存 1 份。

旁站监理记录表

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目 编号: JXM9-XBSY-010

日期及天气: 2012.06.30 阴	施工单位: 特变电工新疆新能源股份有限公司
旁站监理的部位或工序: 10#箱变本体试验	
旁站监理开始时间: 13: 50	旁站监理结束时间: 14: 20
施工情况: 1、试验人员 2 人,安全员 1 人、施工项目部技术负责 1 人到岗; 2、试验箱变型号: YBW-40.5-4000; 3、分别施加电压 68kV、4kV,持续时间 1 分钟; 4、试验前后测量避雷器绝缘电阻分别为 $30G\Omega$、$45G\Omega$; 5、1mA 下的参考电压及 0.75 倍该电压的泄漏电流小于 50uA; 6、试验结论:合格。	
监理情况: 1. 检查试验人员入网电工证报审。技术负责人到岗履职; 2. 检查试验设备对比报告报审; 3. 检查试验施加电压 68kV、4kV, 持续时间:1 分钟; 4. 检查试验过程电压有无突变。 试验设备型号: BXZ-810kVA/270kV 变频串联谐振耐压试验装置, MEZGF-200kV/2mA 直流高压发生器, JYC-10kV 绝缘电阻测试仪	
发现问题: 无	
处理意见: 无	
施工项目部: 特变电工新疆新能源股份有限公司 质检员: <u>郝彩阳</u> 日 期: 2021 年 06 月 30 日	项目监理机构: 常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员: <u>陈金忠</u> 日 期: 2021 年 06 月 30 日

填报说明: 本表由项目监理机构填写, 项目监理机构存 1 份。

旁站监理记录表

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目 编号: JXM9-XBSY-011

日期及天气: 2012.06.30 阴	施工单位: 特变电工新疆新能源股份有限公司
旁站监理的部位或工序: 11#箱变本体试验	
旁站监理开始时间: 14: 30	旁站监理结束时间: 15: 40
施工情况: 1、试验人员 2 人,安全员 1 人、施工项目部技术负责 1 人到岗; 2、试验箱变型号: YBW-40.5-4000; 3、分别施加电压 68kV、4kV,持续时间 1 分钟; 4、试验前后测量避雷器绝缘电阻分别为 $30G\Omega$、$45G\Omega$; 5、1mA 下的参考电压及 0.75 倍该电压的泄漏电流小于 50uA; 6、试验结论:合格。	
监理情况: 1. 检查试验人员入网电工证报审。技术负责人到岗履职; 2. 检查试验设备对比报告报审; 3. 检查试验施加电压 68kV、4kV, 持续时间:1 分钟; 4. 检查试验过程电压有无突变。 试验设备型号: BXZ-810kVA/270kV 变频串联谐振耐压试验装置, MEZGF-200kV/2mA 直流高压发生器, JYC-10kV 绝缘电阻测试仪	
发现问题: 无	
处理意见: 无	
施工项目部: 特变电工新疆新能源股份有限公司 质检员: <u>郝彩阳</u> 日期: 2021 年 06 月 30 日	项目监理机构: 常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员: <u>贾金亮</u> 日期: 2021 年 06 月 30 日

填报说明: 本表由项目监理机构填写, 项目监理机构存 1 份。

旁站监理记录表

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目 编号: JXM9-XBSY-012

日期及天气: 2012.06.30 阴	施工单位: 特变电工新疆新能源股份有限公司
旁站监理的部位或工序: 12#箱变本体试验	
旁站监理开始时间: 11: 00	旁站监理结束时间: 11: 50
施工情况: 1、试验人员 2 人,安全员 1 人、施工项目部技术负责 1 人到岗; 2、试验箱变型号: YBW-40.5-4000; 3、分别施加电压 68kV、4kV,持续时间 1 分钟; 4、试验前后测量避雷器绝缘电阻分别为 $30G\Omega$、$45G\Omega$; 5、1mA 下的参考电压及 0.75 倍该电压的泄漏电流小于 50uA; 6、试验结论:合格。	
监理情况: 1. 检查试验人员入网电工证报审。技术负责人到岗履职; 2. 检查试验设备对比报告报审; 3. 检查试验施加电压 68kV、4kV, 持续时间:1 分钟; 4. 检查试验过程电压有无突变。 试验设备型号: BXZ-810kVA/270kV 变频串联谐振耐压试验装置, MEZGF-200kV/2mA 直流高压发生器, JYC-10kV 绝缘电阻测试仪	
发现问题: 无	
处理意见: 无	
施工项目部: 特变电工新疆新能源股份有限公司 质检员: <u>郝彩明</u> 日 期: 2021 年 06 月 30 日	项目监理机构: 常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员: <u>廖金红</u> 日 期: 2021 年 06 月 30 日

填报说明: 本表由项目监理机构填写, 项目监理机构存 1 份。

旁站监理记录表

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目 编号: JXM9-XBSY-013

日期及天气: 2012.06.30 阴	施工单位: 特变电工新疆新能源股份有限公司
旁站监理的部位或工序: 13#箱变本体试验	
旁站监理开始时间: 10: 20	旁站监理结束时间: 10: 50
施工情况: 1、试验人员 2 人,安全员 1 人、施工项目部技术负责 1 人到岗; 2、试验箱变型号: YBW-40.5-4000; 3、分别施加电压 68kV、4kV,持续时间 1 分钟; 4、试验前后测量避雷器绝缘电阻分别为 $30G\Omega$、$45G\Omega$; 5、1mA 下的参考电压及 0.75 倍该电压的泄漏电流小于 50uA; 6、试验结论:合格。	
监理情况: 1. 检查试验人员入网电工证报审。技术负责人到岗履职; 2. 检查试验设备对比报告报审; 3. 检查试验施加电压 68kV、4kV, 持续时间:1 分钟; 4. 检查试验过程电压有无突变。 试验设备型号: BXZ-810kVA/270kV 变频串联谐振耐压试验装置, MEZGF-200kV/2mA 直流高压发生器, JYC-10kV 绝缘电阻测试仪	
发现问题: 无	
处理意见: 无	
施工项目部: 特变电工新疆新能源股份有限公司 质检员: <u>郝彩阳</u> 日 期: 2021 年 06 月 30 日	项目监理机构: 常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员: <u>陈金良</u> 日 期: 2021 年 06 月 30 日

填报说明: 本表由项目监理机构填写, 项目监理机构存 1 份。

旁站监理记录表

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目 编号: JXM9-XBSY-014

日期及天气: 2012.06.30 阴	施工单位: 特变电工新疆新能源股份有限公司
旁站监理的部位或工序: 14#箱变本体试验	
旁站监理开始时间: 09: 30	旁站监理结束时间: 10: 10
施工情况: 1、试验人员 2 人,安全员 1 人、施工项目部技术负责 1 人到岗; 2、试验箱变型号: YBW-40.5-4000; 3、分别施加电压 68kV、4kV,持续时间 1 分钟; 4、试验前后测量避雷器绝缘电阻分别为 $30G\Omega$、$45G\Omega$; 5、1mA 下的参考电压及 0.75 倍该电压的泄漏电流小于 50uA; 6、试验结论:合格。	
监理情况: 1. 检查试验人员入网电工证报审。技术负责人到岗履职; 2. 检查试验设备对比报告报审; 3. 检查试验施加电压 68kV、4kV, 持续时间:1 分钟; 4. 检查试验过程电压有无突变。 试验设备型号: BXZ-810kVA/270kV 变频串联谐振耐压试验装置, MEZGF-200kV/2mA 直流高压发生器, JYC-10kV 绝缘电阻测试仪	
发现问题: 无	
处理意见: 无	
施工项目部: 特变电工新疆新能源股份有限公司 质检员: <u>郝彩阳</u> 日 期: 2021 年 06 月 30 日	项目监理机构: 常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员: <u>夏金虎</u> 日 期: 2021 年 06 月 30 日

填报说明: 本表由项目监理机构填写, 项目监理机构存 1 份。

旁站监理记录表

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目 编号: JXM9-XBSY-015

日期及天气: 2012.06.30 阴	施工单位: 特变电工新疆新能源股份有限公司
旁站监理的部位或工序: 15#箱变本体试验	
旁站监理开始时间: 08: 50	旁站监理结束时间: 09: 20
施工情况: 1、试验人员 2 人,安全员 1 人、施工项目部技术负责 1 人到岗; 2、试验箱变型号: YBW-40.5-4000; 3、分别施加电压 68kV、4kV,持续时间 1 分钟; 4、试验前后测量避雷器绝缘电阻分别为 $30G\Omega$、$45G\Omega$; 5、1mA 下的参考电压及 0.75 倍该电压的泄漏电流小于 50uA; 6、试验结论:合格。	
监理情况: 1. 检查试验人员入网电工证报审。技术负责人到岗履职; 2. 检查试验设备对比报告报审; 3. 检查试验施加电压 68kV、4kV, 持续时间:1 分钟; 4. 检查试验过程电压有无突变。 试验设备型号: BXZ-810kVA/270kV 变频串联谐振耐压试验装置, MEZGF-200kV/2mA 直流高压发生器, JYC-10kV 绝缘电阻测试仪	
发现问题: 无	
处理意见: 无	
施工项目部: 特变电工新疆新能源股份有限公司 质检员: <u>郝彩彤</u> 日 期: 2021 年 06 月 30 日	项目监理机构: 常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员: <u>贾金兴</u> 日 期: 2021 年 06 月 30 日

填报说明: 本表由项目监理机构填写, 项目监理机构存 1 份。

旁站监理记录表

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目 编号: JXM9-XBSY-016

日期及天气: 2012.06.30 阴	施工单位: 特变电工新疆新能源股份有限公司
旁站监理的部位或工序: 16#箱变本体试验	
旁站监理开始时间: 08: 00	旁站监理结束时间: 08: 40
施工情况: 1、试验人员 2 人,安全员 1 人、施工项目部技术负责 1 人到岗; 2、试验箱变型号: YBW-40.5-4000; 3、分别施加电压 68kV、4kV,持续时间 1 分钟; 4、试验前后测量避雷器绝缘电阻分别为 $30G\Omega$、$45G\Omega$; 5、1mA 下的参考电压及 0.75 倍该电压的泄漏电流小于 50uA; 6、试验结论:合格。	
监理情况: 1. 检查试验人员入网电工证报审。技术负责人到岗履职; 2. 检查试验设备对比报告报审; 3. 检查试验施加电压 68kV、4kV, 持续时间:1 分钟; 4. 检查试验过程电压有无突变。 试验设备型号: BXZ-810kVA/270kV 变频串联谐振耐压试验装置, MEZGF-200kV/2mA 直流高压发生器, JYC-10kV 绝缘电阻测试仪	
发现问题: 无	
处理意见: 无	
施工项目部: 特变电工新疆新能源股份有限公司 质检员: <u>郝彩彤</u> 日 期: 2021 年 06 月 30 日	项目监理机构: 常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员: <u>贾海龙</u> 日 期: 2021 年 06 月 30 日

填报说明: 本表由项目监理机构填写, 项目监理机构存 1 份。

旁站监理记录表

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目 编号: JXM9-XBSY-017

日期及天气: 2012.06: 29 阴	施工单位: 特变电工新疆新能源股份有限公司
旁站监理的部位或工序: 17#箱变本体试验	
旁站监理开始时间: 08: 00	旁站监理结束时间: 08: 20
施工情况: 1、试验人员 2 人,安全员 1 人、施工项目部技术负责 1 人到岗; 2、试验箱变型号: YBW-40.5-4000; 3、分别施加电压 68kV、4kV,持续时间 1 分钟; 4、试验前后测量避雷器绝缘电阻分别为 $30G\Omega$、$45G\Omega$; 5、1mA 下的参考电压及 0.75 倍该电压的泄漏电流小于 50uA; 6、试验结论:合格。	
监理情况: 1. 检查试验人员入网电工证报审。技术负责人到岗履职; 2. 检查试验设备对比报告报审; 3. 检查试验施加电压 68kV、4kV, 持续时间:1 分钟; 4. 检查试验过程电压有无突变。 试验设备型号: BXZ-810kVA/270kV 变频串联谐振耐压试验装置, MEZGF-200kV/2mA 直流高压发生器, JYC-10kV 绝缘电阻测试仪	
发现问题: 无	
处理意见: 无	
施工项目部: 特变电工新疆新能源股份有限公司 质检员: <u>郝彩阳</u> 日 期: 2021 年 06 月 29 日	项目监理机构: 常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员: <u>贾金光</u> 日 期: 2021 年 06 月 29 日

填报说明: 本表由项目监理机构填写, 项目监理机构存 1 份。

旁站监理记录表

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目 编号: JXM9-XBSY-018

日期及天气: 2012.06: 29 阴	施工单位: 特变电工新疆新能源股份有限公司
旁站监理的部位或工序: 18#箱变本体试验	
旁站监理开始时间: 08: 30	旁站监理结束时间: 08: 50
施工情况: 1、试验人员 2 人,安全员 1 人、施工项目部技术负责 1 人到岗; 2、试验箱变型号: YBW-40.5-4000; 3、分别施加电压 68kV、4kV,持续时间 1 分钟; 4、试验前后测量避雷器绝缘电阻分别为 $30G\Omega$、$45G\Omega$; 5、1mA 下的参考电压及 0.75 倍该电压的泄漏电流小于 50uA; 6、试验结论:合格。	
监理情况: 1. 检查试验人员入网电工证报审。技术负责人到岗履职; 2. 检查试验设备对比报告报审; 3. 检查试验施加电压 68kV、4kV, 持续时间:1 分钟; 4. 检查试验过程电压有无突变。 试验设备型号: BXZ-810kVA/270kV 变频串联谐振耐压试验装置, MEZGF-200kV/2mA 直流高压发生器, JYC-10kV 绝缘电阻测试仪	
发现问题: 无	
处理意见: 无	
施工项目部: 特变电工新疆新能源股份有限公司 质检员: <u>郝彩阳</u> 日 期: 2021 年 06 月 29 日	项目监理机构: 常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员: <u>贾金光</u> 日 期: 2021 年 06 月 29 日

填报说明: 本表由项目监理机构填写, 项目监理机构存 1 份。

旁站监理记录表

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目 编号: JXM9-XBSY-019

日期及天气: 2012.06: 29 阴	施工单位: 特变电工新疆新能源股份有限公司
旁站监理的部位或工序: 19#箱变本体试验	
旁站监理开始时间: 09: 00	旁站监理结束时间: 09: 20
施工情况: 1、试验人员 2 人,安全员 1 人、施工项目部技术负责 1 人到岗; 2、试验箱变型号: YBW-40.5-4000; 3、分别施加电压 68kV、4kV,持续时间 1 分钟; 4、试验前后测量避雷器绝缘电阻分别为 $30G\Omega$、$45G\Omega$; 5、1mA 下的参考电压及 0.75 倍该电压的泄漏电流小于 50uA; 6、试验结论:合格。	
监理情况: 1. 检查试验人员入网电工证报审。技术负责人到岗履职; 2. 检查试验设备对比报告报审; 3. 检查试验施加电压 68kV、4kV, 持续时间:1 分钟; 4. 检查试验过程电压有无突变。 试验设备型号: BXZ-810kVA/270kV 变频串联谐振耐压试验装置, MEZGF-200kV/2mA 直流高压发生器, JYC-10kV 绝缘电阻测试仪	
发现问题: 无	
处理意见: 无	
施工项目部: 特变电工新疆新能源股份有限公司 质检员: <u>郝彩阳</u> 日 期: 2021 年 06 月 29 日	项目监理机构: 常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员: <u>李金亮</u> 日 期: 2021 年 06 月 29 日

填报说明: 本表由项目监理机构填写, 项目监理机构存 1 份。

旁站监理记录表

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目 编号: JXM9-XBSY-020

日期及天气: 2012.06: 29 阴	施工单位: 特变电工新疆新能源股份有限公司
旁站监理的部位或工序: 20#箱变本体试验	
旁站监理开始时间: 09: 30	旁站监理结束时间: 09: 50
施工情况: 1、试验人员 2 人,安全员 1 人、施工项目部技术负责 1 人到岗; 2、试验箱变型号: YBW-40.5-4000; 3、分别施加电压 68kV、4kV,持续时间 1 分钟; 4、试验前后测量避雷器绝缘电阻分别为 $30G\Omega$、$45G\Omega$; 5、1mA 下的参考电压及 0.75 倍该电压的泄漏电流小于 50uA; 6、试验结论:合格。	
监理情况: 1. 检查试验人员入网电工证报审。技术负责人到岗履职; 2. 检查试验设备对比报告报审; 3. 检查试验施加电压 68kV、4kV, 持续时间:1 分钟; 4. 检查试验过程电压有无突变。 试验设备型号: BXZ-810kVA/270kV 变频串联谐振耐压试验装置, MEZGF-200kV/2mA 直流高压发生器, JYC-10kV 绝缘电阻测试仪	
发现问题: 无	
处理意见: 无	
施工项目部: 特变电工新疆新能源股份有限公司 质检员: <u>郝彩阳</u> 日 期: 2021 年 06 月 29 日	项目监理机构: 常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员: <u>贾金光</u> 日 期: 2021 年 06 月 29 日

填报说明: 本表由项目监理机构填写, 项目监理机构存 1 份。

旁站监理记录表

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目 编号: JXM9-XBSY-021

日期及天气: 2012.06: 29 阴	施工单位: 特变电工新疆新能源股份有限公司
旁站监理的部位或工序: 21#箱变本体试验	
旁站监理开始时间: 10: 00	旁站监理结束时间: 10: 20
施工情况: 1、试验人员 2 人,安全员 1 人、施工项目部技术负责 1 人到岗; 2、试验箱变型号: YBW-40.5-4000; 3、分别施加电压 68kV、4kV,持续时间 1 分钟; 4、试验前后测量避雷器绝缘电阻分别为 $30G\Omega$、$45G\Omega$; 5、1mA 下的参考电压及 0.75 倍该电压的泄漏电流小于 50uA; 6、试验结论:合格。	
监理情况: 1. 检查试验人员入网电工证报审。技术负责人到岗履职; 2. 检查试验设备对比报告报审; 3. 检查试验施加电压 68kV、4kV, 持续时间:1 分钟; 4. 检查试验过程电压有无突变。 试验设备型号: BXZ-810kVA/270kV 变频串联谐振耐压试验装置, MEZGF-200kV/2mA 直流高压发生器, JYC-10kV 绝缘电阻测试仪	
发现问题: 无	
处理意见: 无	
施工项目部: 特变电工新疆新能源股份有限公司 质检员: <u>郝宇翔</u> 日 期: 2021 年 06 月 29 日	项目监理机构: 常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员: <u>梁金亮</u> 日 期: 2021 年 06 月 29 日

填报说明: 本表由项目监理机构填写, 项目监理机构存 1 份。

旁站监理记录表

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目 编号: JXM9-XBSY-022

日期及天气: 2012.06.29 阴	施工单位: 特变电工新疆新能源股份有限公司
旁站监理的部位或工序: 22#箱变本体试验	
旁站监理开始时间: 10: 30	旁站监理结束时间: 10: 50
施工情况: 1、试验人员 2 人,安全员 1 人、施工项目部技术负责 1 人到岗; 2、试验箱变型号: YBW-40.5-4000; 3、分别施加电压 68kV、4kV,持续时间 1 分钟; 4、试验前后测量避雷器绝缘电阻分别为 $30G\Omega$、$45G\Omega$; 5、1mA 下的参考电压及 0.75 倍该电压的泄漏电流小于 50uA; 6、试验结论:合格。	
监理情况: 1. 检查试验人员入网电工证报审。技术负责人到岗履职; 2. 检查试验设备对比报告报审; 3. 检查试验施加电压 68kV、4kV, 持续时间:1 分钟; 4. 检查试验过程电压有无突变。 试验设备型号: BXZ-810kVA/270kV 变频串联谐振耐压试验装置, MEZGF-200kV/2mA 直流高压发生器, JYC-10kV 绝缘电阻测试仪	
发现问题: 无	
处理意见: 无	
施工项目部: 特变电工新疆新能源股份有限公司 质检员: <u>郝新阳</u> 日 期: 2021 年 06 月 29 日	项目监理机构: 常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员: <u>夏冬红</u> 日 期: 2021 年 06 月 29 日

填报说明: 本表由项目监理机构填写, 项目监理机构存 1 份。

旁站监理记录表

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目 编号: JXM9-XBSY-023

日期及天气: 2012.06.29 阴	施工单位: 特变电工新疆新能源股份有限公司
旁站监理的部位或工序: 23#箱变本体试验	
旁站监理开始时间: 11: 00	旁站监理结束时间: 11: 30
施工情况: 1、试验人员 2 人,安全员 1 人、施工项目部技术负责 1 人到岗; 2、试验箱变型号: YBW-40.5-4000; 3、分别施加电压 68kV、4kV,持续时间 1 分钟; 4、试验前后测量避雷器绝缘电阻分别为 $30G\Omega$、$45G\Omega$; 5、1mA 下的参考电压及 0.75 倍该电压的泄漏电流小于 50uA; 6、试验结论:合格。	
监理情况: 1. 检查试验人员入网电工证报审。技术负责人到岗履职; 2. 检查试验设备对比报告报审; 3. 检查试验施加电压 68kV、4kV, 持续时间:1 分钟; 4. 检查试验过程电压有无突变。 试验设备型号: BXZ-810kVA/270kV 变频串联谐振耐压试验装置, MEZGF-200kV/2mA 直流高压发生器, JYC-10kV 绝缘电阻测试仪	
发现问题: 无	
处理意见: 无	
施工项目部: 特变电工新疆新能源股份有限公司 质检员: <u>郝彩盼</u> 日期: 2021 年 06 月 29 日	项目监理机构: 常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员: <u>顾金兴</u> 日期: 2021 年 06 月 29 日

填报说明: 本表由项目监理机构填写, 项目监理机构存 1 份。

旁站监理记录表

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目 编号: JXM9-XBSY-024

日期及天气: 2012.06.29 阴	施工单位: 特变电工新疆新能源股份有限公司
旁站监理的部位或工序: 24#箱变本体试验	
旁站监理开始时间: 11: 40	旁站监理结束时间: 12: 20
施工情况: 1、试验人员 2 人,安全员 1 人、施工项目部技术负责 1 人到岗; 2、试验箱变型号: YBW-40.5-4000; 3、分别施加电压 68kV、4kV,持续时间 1 分钟; 4、试验前后测量避雷器绝缘电阻分别为 $30G\Omega$、$45G\Omega$; 5、1mA 下的参考电压及 0.75 倍该电压的泄漏电流小于 50uA; 6、试验结论:合格。	
监理情况: 1. 检查试验人员入网电工证报审。技术负责人到岗履职; 2. 检查试验设备对比报告报审; 3. 检查试验施加电压 68kV、4kV, 持续时间:1 分钟; 4. 检查试验过程电压有无突变。 试验设备型号: BXZ-810kVA/270kV 变频串联谐振耐压试验装置, MEZGF-200kV/2mA 直流高压发生器, JYC-10kV 绝缘电阻测试仪	
发现问题: 无	
处理意见: 无	
施工项目部: 特变电工新疆新能源股份有限公司 质检员: <u>郝彩明</u> 日 期: 2021 年 06 月 29 日	项目监理机构: 常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员: <u>贾金忠</u> 日 期: 2021 年 06 月 29 日

填报说明: 本表由项目监理机构填写, 项目监理机构存 1 份。

旁站监理记录表

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目 编号: JXM9-XBSY-025

日期及天气: 2012.06.29 阴	施工单位: 特变电工新疆新能源股份有限公司
旁站监理的部位或工序: 25#箱变本体试验	
旁站监理开始时间: 14: 00	旁站监理结束时间: 14: 40
施工情况: 1、试验人员 2 人,安全员 1 人、施工项目部技术负责 1 人到岗; 2、试验箱变型号: YBW-40.5-4000; 3、分别施加电压 68kV、4kV,持续时间 1 分钟; 4、试验前后测量避雷器绝缘电阻分别为 $30G\Omega$、$45G\Omega$; 5、1mA 下的参考电压及 0.75 倍该电压的泄漏电流小于 50uA; 6、试验结论:合格。	
监理情况: 1. 检查试验人员入网电工证报审。技术负责人到岗履职; 2. 检查试验设备对比报告报审; 3. 检查试验施加电压 68kV、4kV, 持续时间:1 分钟; 4. 检查试验过程电压有无突变。 试验设备型号: BXZ-810kVA/270kV 变频串联谐振耐压试验装置, MEZGF-200kV/2mA 直流高压发生器, JYC-10kV 绝缘电阻测试仪	
发现问题: 无	
处理意见: 无	
施工项目部: 特变电工新疆新能源股份有限公司 质检员: <u>张彩盼</u> 日 期: 2021 年 06 月 29 日	项目监理机构: 常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员: <u>梁金彪</u> 日 期: 2021 年 06 月 29 日

填报说明: 本表由项目监理机构填写, 项目监理机构存 1 份。