

混凝土浇筑旁站监理记录表

工程名称: 沁源县平安镇150MW光伏项目

编号:

旁站部位: 联合泵房屋顶梁板浇筑

旁站时间: 2021年10月8日8时至2021年10月8日10时

设计配合比		246:357水170砂783石108外10.5K掺82		天气		气温	平均	℃
砼强度等级	C30	设计坍落度	180±20	泵送砼	是 ☒ 否 ☐	砼数量	30	m³
每盘砼水泥用量	357	Kg/m³	砼振捣机械	1台平板 ☐ 插入 ☒		物料提升设备	机梯	
检查记录内容	1	施工企业的质检员是否到岗			是 ☒ 否 ☐			
	2	特种作业人员是否持有效证件上岗(电工、机操工等)			持证上岗 ☒ 非持证上岗 ☐			
	3	护模、护筋工是否到位			护模工是 ☒ 否 ☐ 到位		钢筋工是 ☒ 否 ☐ 到位	
	4	模板内清污、模板润湿、模板刚度是否满足要求			满足要求 ☒ 未满足要求 ☐			
	5	垂直运输机械是否进场报验、检测、备案			是 ☒ 否 ☐ 报验、是 ☒ 否 ☐ 检测、是 ☒ 否 ☐ 备案			
	6	现场拌制砼的原材料进场合格证、复检及设计配合比			是 ☒ 否 ☐ 齐全			
	7	砼现场拌制原材料是否计量准确			是 ☒ 否 ☐			
	8	商品混凝土内业资料是否提供			是 ☒ 否 ☐			
	9	砼浇筑申请是否经各专业监理工程师和总监确认			是 ☒ 否 ☐			
	10	首次使用的砼配合比是否按规定进行开盘鉴定			是 ☒ 否 ☐ 本次无需开盘鉴定 ☐			
	11	砼坍落度目测和抽检是否符合要求			符合 ☒ 不符合 ☐ 坍落度值为: 70 mm 72 mm			
	12	是否有保证质量的应急预案			是 ☒ 否 ☐			
	13	钢筋被踩踏情况, 是否整改			有 ☐ 无 ☒ 被踩踏; 有 ☐ 无 ☒ 整改			
	14	砼浇筑过程中是否造成钢筋移位, 是否整改			是 ☐ 否 ☒ 移位; 有 ☐ 无 ☒ 整改			
	15	梁柱节点钢筋隐蔽过程中是否移位, 是否整改			是 ☐ 否 ☒ 移位; 有 ☐ 无 ☒ 整改			
	16	水电等专业预埋件(管、线)是否移位, 是否整改			是 ☐ 否 ☒ 移位; 有 ☐ 无 ☒ 整改			
	17	浇筑过程中是否爆模, 支撑系统是否稳定 有无整改			是 ☐ 否 ☒ 爆模、是 ☒ 否 ☐ 稳定; 有 ☐ 无 ☒ 整改			
	18	浇筑顺序、施工缝、后浇带等是否按专项方案执行			是 ☒ 否 ☐			
	19	砼运输、浇筑及间歇总时间是否超过砼初凝时间			是 ☒ 否 ☐			
	20	分层浇筑砼是否符合连续浇筑要求			是 ☒ 否 ☐			
	21	砼振捣是否符合要求(砼表面出浆和不再沉落为宜)			符合 ☒ 不符合 ☐			
	22	厚度及标高是否符合要求			符合 ☒ 不符合 ☐			
	23	砼表面是否进行二次抹压, 是否出现裂缝, 是否整改			是 ☒ 否 ☐ 二压、是 ☐ 否 ☒ 裂缝、有 ☐ 无 ☒ 整改			
	24	砼试块是否按规定数量留设			是 ☒ 否 ☐ 见证 2组, 标养 1组, 同条件 1组, 抗渗 1组。			
	25	是否及时进行砼覆盖养护			是 ☒ 否 ☐			
	26	是否违反强制性条文			是 ☐ 否 ☒			
监理对出现问题的处理意见		(应注明发现与处理问题情况, 特别是下雨、停电等情况下施工缝的处理)						
施工企业: 项目经理部: 质检员(签字): 郭立新				2021年8月8日				
监理企业: 项目监理机构: 旁站监理人员(签字):				2021年8月8日				

注: 项目监理部可根据工程项目的实际情况对本表格作出相应的调整

混凝土浇筑旁站监理记录表

工程名称: 沁源县车定堡150MW风电项目

编号:

旁站部位: 箱变到配电室电缆沟 旁站时间: 2021年10月5日8时至2021年10月5日10时

设计配合比		水灰砂子石303030水170.5/1038.4		天气	多云	气温	平均 8 °C
砼强度等级	C30/P6	设计坍落度	180±20	泵送砼	是 ☒ 否 ☐	砼数量	17 m³
每盘砼水泥用量	357 Kg/m³	砼振捣机械	1台平板振捣器		物料提升设备	材料	
检查记录内容	1 施工企业的质检员是否到岗			是 ☒ 否 ☐			
	2 特种作业人员是否持有效证件上岗(电工、机操工等)			持证上岗 ☒ 非持证上岗 ☐			
	3 护模、护筋工是否到位			护模工是 ☒ 否 ☐ 到位 钢筋工是 ☒ 否 ☐ 到位			
	4 模板内清污、模板润湿、模板刚度是否满足要求			满足要求 ☒ 未满足要求 ☐			
	5 垂直运输机械是否进场报验、检测、备案			是 ☒ 否 ☐ 报验、是 ☒ 否 ☐ 检测、是 ☒ 否 ☐ 备案			
	6 现场拌制砼的原材料进场合格证、复检及设计配合比			是 ☒ 否 ☐ 齐全			
	7 砼现场拌制原材料是否计量准确			是 ☒ 否 ☐			
	8 商品混凝土内业资料是否提供			是 ☒ 否 ☐			
	9 砼浇筑申请是否经各专业监理工程师和总监确认			是 ☒ 否 ☐			
	10 首次使用的砼配合比是否按规定进行开盘鉴定			是 ☒ 否 ☐ 本次无需开盘鉴定 ☐			
	11 砼坍落度目测和抽检是否符合要求			符合 ☒ 不符合 ☐ 坍落度值为: 176 mm / 170 mm			
	12 是否有保证质量的应急预案			是 ☒ 否 ☐			
	13 钢筋被踩踏情况, 是否整改			有 ☐ 无 ☒ 被踩踏; 有 ☐ 无 ☒ 整改			
	14 砼浇筑过程中是否造成钢筋移位, 是否整改			是 ☐ 否 ☒ 移位; 有 ☐ 无 ☒ 整改			
	15 梁柱节点钢筋隐蔽过程中是否移位, 是否整改			是 ☐ 否 ☒ 移位; 有 ☐ 无 ☒ 整改			
	16 水电等专业预埋件(管、线)是否移位, 是否整改			是 ☐ 否 ☒ 移位; 有 ☐ 无 ☒ 整改			
	17 浇筑过程中是否爆模, 支撑系统是否稳定 有无整改			是 ☐ 否 ☒ 爆模、是 ☒ 否 ☐ 稳定; 有 ☐ 无 ☒ 整改			
	18 浇筑顺序、施工缝、后浇带等是否按专项方案执行			是 ☒ 否 ☐			
	19 砼运输、浇筑及间歇总时间是否超过砼初凝时间			是 ☒ 否 ☐			
	20 分层浇筑砼是否符合连续浇筑要求			是 ☒ 否 ☐			
	21 砼振捣是否符合要求(砼表面出浆和不再沉落为宜)			符合 ☒ 不符合 ☐			
	22 厚度及标高是否符合要求			符合 ☒ 不符合 ☐			
	23 砼表面是否进行二次抹压, 是否出现裂缝, 是否整改			是 ☒ 否 ☐ 二压、是 ☐ 否 ☐ 裂缝、有 ☐ 无 ☒ 整改			
	24 砼试块是否按规定数量留设			是 ☒ 否 ☐ 见证 3组, 标养 1组, 同条件 1组, 抗渗 1组。			
	25 是否及时进行砼覆盖养护			是 ☒ 否 ☐			
	26 是否违反强制性条文			是 ☐ 否 ☒			
监理对出现问题的处理意见	(应注明发现与处理问题情况, 特别是下雨、停电等情况下施工缝的处理)						
施工企业: 郭立新				监理企业:			
项目经理部:				项目监理机构:			
质检员(签字): 2021年10月5日				旁站监理人员(签字): 2021年10月5日			

注: 项目监理部可根据工程项目的实际情况对本表格作出相应的调整

混凝土浇筑旁站监理记录表

工程名称: 沁源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号:

旁站部位: 225 主变至 10kV 配电室 旁站时间: 2021 年 10 月 3 日 13 时 至 2021 年 10 月 3 日 16:30 时

设计配合比	C30 水 178 石 1038 砂 170 外加剂 1.12 54 1.12			天气	P14	气温	平均 11℃
砼强度等级	C30 P6	设计坍落度	180±20	泵送砼	是 ☒ 否 ☐	砼数量	32 m³
每盘砼水泥用量	357 Kg/m³	砼振捣机械	1 台平板	插入	☐	物料提升设备	机械
检查记录内容	1	施工企业的质检员是否到岗		是 ☒ 否 ☐			
	2	特种作业人员是否持有效证件上岗(电工、机操工等)		持证上岗 ☒ 非持证上岗 ☐			
	3	护模、护筋工是否到位		护模工是 ☒ 否 ☐ 到位 钢筋工是 ☒ 否 ☐ 到位			
	4	模板内清污、模板润湿、模板刚度是否满足要求		满足要求 ☒ 未满足要求 ☐			
	5	垂直运输机械是否进场报验、检测、备案		是 ☒ 否 ☐ 报验、是 ☒ 否 ☐ 检测、是 ☒ 否 ☐ 备案			
	6	现场拌制砼的原材料进场合格证、复检及设计配合比		是 ☒ 否 ☐ 齐全			
	7	砼现场拌制原材料是否计量准确		是 ☒ 否 ☐			
	8	商品混凝土内业资料是否提供		是 ☒ 否 ☐			
	9	砼浇筑申请是否经各专业监理工程师和总监确认		是 ☒ 否 ☐			
	10	首次使用的砼配合比是否按规定进行开盘鉴定		是 ☒ 否 ☐ 本次无需开盘鉴定 ☐			
	11	砼坍落度目测和抽检是否符合要求		符合 ☒ 不符合 ☐ 坍落度值为: 180 mm / 188 mm			
	12	是否有保证质量的应急预案		是 ☒ 否 ☐			
	13	钢筋被踩踏情况, 是否整改		有 ☐ 无 ☒ 被踩踏; 有 ☐ 无 ☒ 整改			
	14	砼浇筑过程中是否造成钢筋移位, 是否整改		是 ☐ 否 ☒ 移位; 有 ☐ 无 ☒ 整改			
	15	梁柱节点钢筋隐蔽过程中是否移位, 是否整改		是 ☐ 否 ☒ 移位; 有 ☐ 无 ☒ 整改			
	16	水电等专业预埋件(管、线)是否移位, 是否整改		是 ☐ 否 ☒ 移位; 有 ☐ 无 ☒ 整改			
	17	浇筑过程中是否爆模, 支撑系统是否稳定 有无整改		是 ☐ 否 ☒ 爆模、是 ☒ 否 ☐ 稳定; 有 ☐ 无 ☒ 整改			
	18	浇筑顺序、施工缝、后浇带等是否按专项方案执行		是 ☒ 否 ☐			
	19	砼运输、浇筑及间歇总时间是否超过砼初凝时间		是 ☒ 否 ☐			
	20	分层浇筑砼是否符合连续浇筑要求		是 ☒ 否 ☐			
	21	砼振捣是否符合要求(砼表面出浆和不再沉落为宜)		符合 ☒ 不符合 ☐			
	22	厚度及标高是否符合要求		符合 ☒ 不符合 ☐			
	23	砼表面是否进行二次抹压, 是否出现裂缝, 是否整改		是 ☒ 否 ☐ 二压、是 ☐ 否 ☒ 裂缝、有 ☐ 无 ☒ 整改			
	24	砼试块是否按规定数量留设		是 ☒ 否 ☐ 见证 2 组, 标养 1 组, 同条件 1 组, 抗渗 1 组。			
	25	是否及时进行砼覆盖养护		是 ☒ 否 ☐			
	26	是否违反强制性条文		是 ☐ 否 ☒			

监理对出现问题的处理意见: (应注明发现与处理问题情况, 特别是下雨、停电等情况下施工缝的处理)

施工企业:

项目经理部:

质检员(签字): 郭建新 2021 年 10 月 3 日

监理企业:

项目监理机构:

旁站监理人员(签字): 2021 年 10 月 3 日

注: 项目监理部可根据工程项目的实际情况对本表格作出相应的调整

混凝土浇筑旁站监理记录表

工程名称: 济源市平遥镇150MW风电项目

编号:

旁站部位: 开美镇联合农路村国梁路13

旁站时间: 2021年10月1日4时至2021年10月1日17:00时

设计配合比	水35% 砂38% 石3.10% 水170 1.05 空气 3%	气温	平均 13℃
砼强度等级	C30	设计坍落度	180±20
泵送砼	是 ☒ 否 ☐	砼数量	30 m³
每盘砼水泥用量	357 Kg/m³	砼振捣机械	1台平板 ☐ 插入 ☐
物料提升设备	无		

检查记录内容	1	施工企业的质检员是否到岗	是 ☒ 否 ☐
	2	特种作业人员是否持有效证件上岗(电工、机操工等)	持证上岗 ☒ 非持证上岗 ☐
	3	护模、护筋工是否到位	护模工是 ☒ 否 ☐ 到位 钢筋工是 ☒ 否 ☐ 到位
	4	模板内清污、模板润湿、模板刚度是否满足要求	满足要求 ☒ 未满足要求 ☐
	5	垂直运输机械是否进场报验、检测、备案	是 ☒ 否 ☐ 报验、是 ☒ 否 ☐ 检测、是 ☒ 否 ☐ 备案
	6	现场拌制砼的原材料进场合格证、复检及设计配合比	是 ☒ 否 ☐ 齐全
	7	砼现场拌制原材料是否计量准确	是 ☒ 否 ☐
	8	商品混凝土内业资料是否提供	是 ☒ 否 ☐
	9	砼浇筑申请是否经各专业监理工程师和总监确认	是 ☒ 否 ☐
	10	首次使用的砼配合比是否按规定进行开盘鉴定	是 ☒ 否 ☐ 本次无需开盘鉴定 ☐
	11	砼坍落度目测和抽检是否符合要求	符合 ☒ 不符合 ☐ ，坍落度值为185 mm 180 mm
	12	是否有保证质量的应急预案	是 ☒ 否 ☐
	13	钢筋被踩踏情况，是否整改	有 ☒ 无 ☐ 被踩踏；有 ☐ 无 ☐ 整改
	14	砼浇筑过程中是否造成钢筋移位，是否整改	是 ☐ 否 ☒ 移位；有 ☐ 无 ☐ 整改
	15	梁柱节点钢筋隐蔽过程中是否移位，是否整改	是 ☐ 否 ☒ 移位；有 ☐ 无 ☐ 整改
	16	水电等专业预埋件(管、线)是否移位，是否整改	是 ☐ 否 ☒ 移位；有 ☐ 无 ☐ 整改
	17	浇筑过程中是否爆模，支撑系统是否稳定 有无整改	是 ☐ 否 ☒ 爆模、是 ☐ 否 ☒ 稳定；有 ☐ 无 ☐ 整改
	18	浇捣顺序、施工缝、后浇带等是否按专项方案执行	是 ☒ 否 ☐
	19	砼运输、浇捣及间歇总时间是否超过砼初凝时间	是 ☒ 否 ☐
	20	分层浇筑砼是否符合连续浇筑要求	是 ☒ 否 ☐
	21	砼振捣是否符合要求(砼表面出浆和不再沉落为宜)	符合 ☒ 不符合 ☐
	22	厚度及标高是否符合要求	符合 ☒ 不符合 ☐
	23	砼表面是否进行二次抹压，是否出现裂缝，是否整改	是 ☒ 否 ☐ 二压、是 ☐ 否 ☒ 裂缝、有 ☐ 无 ☐ 整改
	24	砼试块是否按规定数量留设	是 ☐ 否 ☐ 见证 2组，标养 1组，同条件 1组，抗渗 1组。
	25	是否及时进行砼覆盖养护	是 ☒ 否 ☐
	26	是否违反强制性条文	是 ☐ 否 ☒

监理对出现问题的处理意见

(应注明发现与处理问题情况，特别是下雨、停电等情况下施工缝的处理)

施工企业:

项目经理部:

质检员(签字): 郭立新 2021年10月1日

监理企业:

项目监理机构:

旁站监理人员(签字): 2021年10月1日

注:项目监理部可根据工程项目的实际情况对本表格作出相应的调整

混凝土浇筑旁站监理记录表

工程名称: 流溪河150MW项目

编号:

旁站部位: 升压站综合楼基础地梁

旁站时间: 2021年7月17日 8时0分至2021年7月17日 12时20分

设计配合比		W ₃₀ , S ₃ , G ₁₀₂₃ , C ₂₇₋₁₀ , F _A 76, 1054		天气	多云	气温	平均 20.℃
砼强度等级	C30	设计坍落度	180±20mm	泵送砼	是 ☒ 否 ☐	砼数量	69. m ³
每盘砼水泥用量	357, Kg/m ³	砼振捣机械	1 台平板	插入	☒	物料提升设备	机械
检查记录内容	1	施工企业的质检员是否到岗		是 ☒ 否 ☐			
	2	特种作业人员是否持有效证件上岗(电工、机操工等)		持证上岗 ☒ 非持证上岗 ☐			
	3	护模、护筋工是否到位		护模工是 ☒ 否 ☐ 到位		钢筋工是 ☒ 否 ☐ 到位	
	4	模板内清污、模板润湿、模板刚度是否满足要求		满足要求 ☒ 未满足要求 ☐			
	5	垂直运输机械是否进场报验、检测、备案		是 ☒ 否 ☐ 报验、是 ☒ 否 ☐ 检测、是 ☒ 否 ☐ 备案			
	6	现场拌制砼的原材料进场合格证、复检及设计配合比		是 ☒ 否 ☐ 齐全			
	7	砼现场拌制原材料是否计量准确		是 ☒ 否 ☐			
	8	商品混凝土内业资料是否提供		是 ☒ 否 ☐			
	9	砼浇筑申请是否经各专业监理工程师和总监确认		是 ☒ 否 ☐			
	10	首次使用的砼配合比是否按规定进行开盘鉴定		是 ☒ 否 ☐ 本次无需开盘鉴定 ☐			
	11	砼坍落度目测和抽检是否符合要求		符合 ☒ 不符合 ☐ 坍落度值为: 180 mm, 197 mm			
	12	是否有保证质量的应急预案		是 ☒ 否 ☐			
	13	钢筋被踩踏情况, 是否整改		有 ☐ 无 ☒ 被踩踏; 有 ☐ 无 ☒ 整改			
	14	砼浇筑过程中是否造成钢筋移位, 是否整改		是 ☐ 否 ☒ 移位; 有 ☐ 无 ☒ 整改			
	15	梁柱节点钢筋隐蔽过程中是否移位, 是否整改		是 ☐ 否 ☒ 移位; 有 ☐ 无 ☒ 整改			
	16	水电等专业预埋件(管、线)是否移位, 是否整改		是 ☐ 否 ☒ 移位; 有 ☐ 无 ☒ 整改			
	17	浇筑过程中是否爆模, 支撑系统是否稳定 有无整改		是 ☒ 否 ☐ 爆模、是 ☒ 否 ☐ 稳定; 有 ☐ 无 ☒ 整改			
	18	浇筑顺序、施工缝、后浇带等是否按专项方案执行		是 ☒ 否 ☐			
	19	砼运输、浇筑及间歇总时间是否超过砼初凝时间		是 ☐ 否 ☒			
	20	分层浇筑砼是否符合连续浇筑要求		是 ☒ 否 ☐			
	21	砼振捣是否符合要求(砼表面出浆和不再沉落为宜)		符合 ☒ 不符合 ☐			
	22	厚度及标高是否符合要求		符合 ☒ 不符合 ☐			
	23	砼表面是否进行二次抹压, 是否出现裂缝, 是否整改		是 ☒ 否 ☐ 二压、是 ☐ 否 ☒ 裂缝、有 ☐ 无 ☒ 整改			
	24	砼试块是否按规定数量留设		是 ☒ 否 ☐ 见证5组, 标养3组, 同条件2组, 抗渗 组。			
	25	是否及时进行砼覆盖养护		是 ☒ 否 ☐			
	26	是否违反强制性条文		是 ☐ 否 ☒			
监理对出现问题的处理意见	(应注明发现与处理问题情况, 特别是下雨、停电等情况下施工缝的处理)						
施工企业: 广东电力建设第三工程有限公司 项目经理部: 流溪河150MW风电 质检员(签字): 廖晨 2021年07月17日 监理单位: 广东电力工程监理有限公司 项目监理机构: 流溪河150MW风电 旁站监理人员(签字): 赵焕柱 2021年7月17日							

注: 项目监理部可根据工程项目的实际情况对本表格作出相应的调整

混凝土浇筑旁站监理记录表

工程名称: 站址50MW风电项目.

编号:

旁站部位: 升压站35KV基础地梁

旁站时间: 2021年7月18日8时0分至2021年7月18日9时0分

设计配合比		W ₃₅₇ S ₇₈₃ G ₁₀₃₅ C _{42.5} 21-70 FA		天气	阴	气温	平均 18℃
砼强度等级	C30	设计坍落度	180±20	泵送砼	是 ☒ 否 ☐	砼数量	12 m ³
每盘砼水泥用量	357 Kg/m ³	砼振捣机械	1 台平板	插入	☒	物料提升设备	机械
检查记录内容	1	施工企业的质检员是否到岗		是 ☒ 否 ☐			
	2	特种作业人员是否持有效证件上岗(电工、机操工等)		持证上岗 ☒ 非持证上岗 ☐			
	3	护模、护筋工是否到位		护模工是 ☒ 否 ☐ 到位		钢筋工是 ☒ 否 ☐ 到位	
	4	模板内清污、模板润湿、模板刚度是否满足要求		满足要求 ☒		未满足要求 ☐	
	5	垂直运输机械是否进场报验、检测、备案		是 ☒ 否 ☐ 报验、是 ☒ 否 ☐ 检测、是 ☒ 否 ☐ 备案			
	6	现场拌制砼的原材料进场合格证、复检及设计配合比		是 ☒ 否 ☐ 齐全			
	7	砼现场拌制原材料是否计量准确		是 ☒ 否 ☐			
	8	商品混凝土内业资料是否提供		是 ☒ 否 ☐			
	9	砼浇筑申请是否经各专业监理工程师和总监确认		是 ☒ 否 ☐			
	10	首次使用的砼配合比是否按规定进行开盘鉴定		是 ☒ 否 ☐		本次无需开盘鉴定 ☐	
	11	砼坍落度目测和抽检是否符合要求		符合 ☒ 不符合 ☐		坍落度值为: 180 mm / 98 mm	
	12	是否有保证质量的应急预案		是 ☒ 否 ☐			
	13	钢筋被踩踏情况, 是否整改		有 ☐ 无 ☒ 被踩踏;		有 ☐ 无 ☒ 整改	
	14	砼浇筑过程中是否造成钢筋移位, 是否整改		是 ☐ 否 ☒ 移位;		有 ☐ 无 ☒ 整改	
	15	梁柱节点钢筋隐蔽过程中是否移位, 是否整改		是 ☐ 否 ☒ 移位;		有 ☐ 无 ☒ 整改	
	16	水电等专业预埋件(管、线)是否移位, 是否整改		是 ☐ 否 ☒ 移位;		有 ☐ 无 ☒ 整改	
	17	浇筑过程中是否爆模, 支撑系统是否稳定 有无整改		是 ☐ 否 ☒ 爆模、是 ☒ 否 ☐ 稳定;		有 ☐ 无 ☒ 整改	
	18	浇捣顺序、施工缝、后浇带等是否按专项方案执行		是 ☒ 否 ☐			
	19	砼运输、浇捣及间歇总时间是否超过砼初凝时间		是 ☐ 否 ☒			
	20	分层浇筑砼是否符合连续浇筑要求		是 ☒ 否 ☐			
	21	砼振捣是否符合要求(砼表面出浆和不再沉落为宜)		符合 ☒ 不符合 ☐			
	22	厚度及标高是否符合要求		符合 ☒ 不符合 ☐			
	23	砼表面是否进行二次抹压, 是否出现裂缝, 是否整改		是 ☒ 否 ☐ 二压、是 ☐ 否 ☒ 裂缝、有 ☐ 无 ☒ 整改			
	24	砼试块是否按规定数量留设		是 ☒ 否 ☐		见证3组, 标养3组, 同条件2组, 抗渗 组。	
	25	是否及时进行砼覆盖养护		是 ☒ 否 ☐			
	26	是否违反强制性条文		是 ☐ 否 ☒			
监理对出现问题的处理意见		(应注明发现与处理问题情况, 特别是下雨、停电等情况下施工缝的处理)					
		施工中未出现异常, 符合规范要求					
施工企业:		项目监理机构:		旁站监理人员(签字):		2021年 07月 18日	
项目经理部:		项目监理机构:		旁站监理人员(签字):		2021年 07月 18日	
质检员(签字):		项目监理机构:		旁站监理人员(签字):		2021年 07月 18日	

注: 项目监理部可根据工程项目的实际情况对本表格作出相应的调整

混凝土浇筑旁站监理记录表

工程名称: 汝源县平定堡镇150MW风电项目

编号:

旁站部位: 升压站综合楼一层梁板 旁站时间: 2021年07月25日9时 至 2021年07月25日15时

设计配合比	W357S783G1038C1702T-10 10.54 FA 76		天气	阴转多云	气温	平均 22℃
砼强度等级	C30	设计坍落度	180 ± 20 mm	泵送砼	是 ☒ 否 ☐	砼数量
每盘砼水泥用量	357 Kg/m³	砼振捣机械	3 台平板 ☒ 插入 ☒	物料提升设备	机 械	
检 查 记 录 内 容	1	施工企业的质检员是否到岗		是 ☒ 否 ☐		
	2	特种作业人员是否持有效证件上岗(电工、机操工等)		持证上岗 ☒ 非持证上岗 ☐		
	3	护模、护筋工是否到位		护模工是 ☒ 否 ☐ 到位 钢筋工是 ☒ 否 ☐ 到位		
	4	模板内清污、模板润湿、模板刚度是否满足要求		满足要求 ☒ 未满足要求 ☐		
	5	垂直运输机械是否进场报验、检测、备案		是 ☒ 否 ☐ 报验、是 ☒ 否 ☐ 检测、是 ☒ 否 ☐ 备案		
	6	现场拌制砼的原材料进场合格证、复检及设计配合比		是 ☒ 否 ☐ 齐全		
	7	砼现场拌制原材料是否计量准确		是 ☒ 否 ☐		
	8	商品混凝土内业资料是否提供		是 ☒ 否 ☐		
	9	砼浇筑申请是否经各专业监理工程师和总监确认		是 ☒ 否 ☐		
	10	首次使用的砼配合比是否按规定进行开盘鉴定		是 ☒ 否 ☐ 本次无需开盘鉴定 ☐		
	11	砼坍落度目测和抽检是否符合要求		符合 ☒ 不符合 ☐ 坍落度值为: 174 mm / 185 mm		
	12	是否有保证质量的应急预案		是 ☒ 否 ☐		
	13	钢筋被踩踏情况, 是否整改		有 ☐ 无 ☒ 被踩踏; 有 ☐ 无 ☐ 整改		
	14	砼浇筑过程中是否造成钢筋移位, 是否整改		是 ☐ 否 ☒ 移位; 有 ☐ 无 ☐ 整改		
	15	梁柱节点钢筋隐蔽过程中是否移位, 是否整改		是 ☐ 否 ☒ 移位; 有 ☐ 无 ☐ 整改		
	16	水电等专业预埋件(管、线)是否移位, 是否整改		是 ☐ 否 ☒ 移位; 有 ☐ 无 ☐ 整改		
	17	浇筑过程中是否爆模, 支撑系统是否稳定 有无整改		是 ☐ 否 ☒ 爆模、是 ☒ 否 ☐ 稳定; 有 ☐ 无 ☐ 整改		
	18	浇筑顺序、施工缝、后浇带等是否按专项方案执行		是 ☒ 否 ☐		
	19	砼运输、浇筑及间歇总时间是否超过砼初凝时间		是 ☐ 否 ☒		
	20	分层浇筑砼是否符合连续浇筑要求		是 ☒ 否 ☐		
	21	砼振捣是否符合要求(砼表面出浆和不再沉落为宜)		符合 ☒ 不符合 ☐		
	22	厚度及标高是否符合要求		符合 ☒ 不符合 ☐		
	23	砼表面是否进行二次抹压, 是否出现裂缝, 是否整改		是 ☒ 否 ☐ 二压、是 ☐ 否 ☒ 裂缝、有 ☐ 无 ☐ 整改		
	24	砼试块是否按规定数量留设		是 ☒ 否 ☐ 见证4组, 标养1组, 同条件2组, 抗渗1组。		
	25	是否及时进行砼覆盖养护		是 ☒ 否 ☐		
	26	是否违反强制性条文		是 ☐ 否 ☒		
监理对 出现问 题处理 意见	(应注明发现与处理问题情况, 特别是下雨、停电等情况下施工缝的处理)					
施工企业: 项目经理部: 质检员(签字):			监理企业: 项目监理机构: 旁站监理人员(签字): 赵俊柱 2021年07月25日			

注: 项目监理部可根据工程项目的实际情况对本表格作出相应的调整

混凝土浇筑旁站监理记录表

工程名称: 任县平定堡镇150MW风电项目

编号:

旁站部位: 升压站雨棚框架柱

旁站时间: 2021年07月27日13时至2021年07月27日15时

设计配合比	W 5 9 27-10 FA	天气	多云	气温	平均 22℃
砼强度等级	C30	设计坍落度	180 ± 20mm	泵送砼	是 ☒ 否 ☐
每盘砼水泥用量	357 Kg/m³	砼振捣机械	2台平板	插入	是 ☒ 否 ☐
			物料提升设备	机梯	
检查记录内容	1 施工企业的质检员是否到岗		是 ☒ 否 ☐		
	2 特种作业人员是否持有效证件上岗(电工、机操工等)		持证上岗 ☒ 非持证上岗 ☐		
	3 护模、护筋工是否到位		护模工是 ☒ 否 ☐ 到位 钢筋工是 ☐ 否 ☐ 到位		
	4 模板内清污、模板润湿、模板刚度是否满足要求		满足要求 ☒ 未满足要求 ☐		
	5 垂直运输机械是否进场报验、检测、备案		是 ☒ 否 ☐ 报验、是 ☒ 否 ☐ 检测、是 ☒ 否 ☐ 备案		
	6 现场拌制砼的原材料进场合格证、复检及设计配合比		是 ☒ 否 ☐ 齐全		
	7 砼现场拌制原材料是否计量准确		是 ☒ 否 ☐		
	8 商品混凝土内业资料是否提供		是 ☒ 否 ☐		
	9 砼浇筑申请是否经各专业监理工程师和总监确认		是 ☒ 否 ☐		
	10 首次使用的砼配合比是否按规定进行开盘鉴定		是 ☒ 否 ☐ 本次无需开盘鉴定 ☐		
	11 砼坍落度目测和抽检是否符合要求		符合 ☒ 不符合 ☐ ，坍落度值为: 173 mm 186 mm		
	12 是否有保证质量的应急预案		是 ☒ 否 ☐		
	13 钢筋被踩踏情况，是否整改		有 ☐ 无 ☒ 被踩踏; 有 ☐ 无 ☐ 整改		
	14 砼浇筑过程中是否造成钢筋移位，是否整改		是 ☐ 否 ☒ 移位: 有 ☐ 无 ☐ 整改		
	15 梁柱节点钢筋隐蔽过程中是否移位，是否整改		是 ☐ 否 ☒ 移位: 有 ☐ 无 ☐ 整改		
	16 水电等专业预埋件(管、线)是否移位，是否整改		是 ☐ 否 ☒ 移位: 有 ☐ 无 ☐ 整改		
	17 浇筑过程中是否爆模，支撑系统是否稳定 有无整改		是 ☐ 否 ☒ 爆模、是 ☒ 否 ☐ 稳定; 有 ☐ 无 ☐ 整改		
	18 浇捣顺序、施工缝、后浇带等是否按专项方案执行		是 ☒ 否 ☐		
	19 砼运输、浇捣及间歇总时间是否超过砼初凝时间		是 ☐ 否 ☒		
	20 分层浇筑砼是否符合连续浇筑要求		是 ☒ 否 ☐		
	21 砼振捣是否符合要求(砼表面出浆和不再沉落为宜)		符合 ☒ 不符合 ☐		
	22 厚度及标高是否符合要求		符合 ☒ 不符合 ☐		
	23 砼表面是否进行二次抹压，是否出现裂缝，是否整改		是 ☒ 否 ☐ 二压、是 ☐ 否 ☒ 裂缝、有 ☐ 无 ☐ 整改		
	24 砼试块是否按规定数量留设		是 ☒ 否 ☐ 见证1组，标养1组，同条件 组，抗渗 组。		
	25 是否及时进行砼覆盖养护		是 ☒ 否 ☐		
	26 是否违反强制性条文		是 ☐ 否 ☒		
监理对出现问题的处理意见	(应注明发现与处理问题情况，特别是下雨、停电等情况下施工缝的处理)				
施工企业:	项目监理部:		监理企业:		
质检员(签字):	年 月 日	项目监理机构:	旁站监理人员(签字): 赵峰程		
		2021年07月27日			

注: 项目监理部可根据工程项目的实际情况对本表格作出相应的调整

混凝土浇筑旁站监理记录表

工程名称: 沽源县平定堡镇150MW风电项目.

编号:

旁站部位: 升压站 35kV 100 电杆 旁站时间: 2021 年 07 月 29 日 13 时 至 2021 年 07 月 29 日 16 时

设计配合比	W 357 S 783 G 1028 C 170 27-10 FA 76	天气	多云转阴	气温	平均 22℃
砼强度等级	C30	设计坍落度	180 ± 20 mm	泵送砼	是 ☒ 否 ☐
每盘砼水泥用量	357 Kg/m³	砼振捣机械	2 台平板 ☒ 插入 ☒	物料提升设备	机械
检查记录内容	1	施工企业的质检员是否到岗	是 ☒ 否 ☐		
	2	特种作业人员是否持有效证件上岗(电工、机操工等)	持证上岗 ☒ 非持证上岗 ☐		
	3	护模、护筋工是否到位	护模工是 ☒ 否 ☐ 到位 钢筋工是 ☒ 否 ☐ 到位		
	4	模板内清污、模板润湿、模板刚度是否满足要求	满足要求 ☒ 未满足要求 ☐		
	5	垂直运输机械是否进场报验、检测、备案	是 ☒ 否 ☐ 报验、是 ☒ 否 ☐ 检测、是 ☒ 否 ☐ 备案		
	6	现场拌制砼的原材料进场合格证、复检及设计配合比	是 ☒ 否 ☐ 齐全		
	7	砼现场拌制原材料是否计量准确	是 ☒ 否 ☐		
	8	商品混凝土内业资料是否提供	是 ☒ 否 ☐		
	9	砼浇筑申请是否经各专业监理工程师和总监确认	是 ☒ 否 ☐		
	10	首次使用的砼配合比是否按规定进行开盘鉴定	是 ☒ 否 ☐ 本次无需开盘鉴定 ☐		
	11	砼坍落度目测和抽检是否符合要求	符合 ☒ 不符合 ☐ 坍落度值为: 174 mm / 179 mm		
	12	是否有保证质量的应急预案	是 ☒ 否 ☐		
	13	钢筋被踩踏情况, 是否整改	有 ☐ 无 ☒ 被踩踏; 有 ☐ 无 ☐ 整改		
	14	砼浇筑过程中是否造成钢筋移位, 是否整改	是 ☐ 否 ☒ 移位; 有 ☐ 无 ☐ 整改		
	15	梁柱节点钢筋隐蔽过程中是否移位, 是否整改	是 ☐ 否 ☒ 移位; 有 ☐ 无 ☐ 整改		
	16	水电等专业预埋件(管、线)是否移位, 是否整改	是 ☐ 否 ☒ 移位; 有 ☐ 无 ☐ 整改		
	17	浇筑过程中是否爆模, 支撑系统是否稳定 有无整改	是 ☐ 否 ☒ 爆模、是 ☒ 否 ☐ 稳定; 有 ☐ 无 ☐ 整改		
	18	浇筑顺序、施工缝、后浇带等是否按专项方案执行	是 ☒ 否 ☐		
	19	砼运输、浇筑及间歇总时间是否超过砼初凝时间	是 ☐ 否 ☒		
	20	分层浇筑砼是否符合连续浇筑要求	是 ☒ 否 ☐		
	21	砼振捣是否符合要求(砼表面出浆和不再沉落为宜)	符合 ☒ 不符合 ☐		
	22	厚度及标高是否符合要求	符合 ☒ 不符合 ☐		
	23	砼表面是否进行二次抹压, 是否出现裂缝, 是否整改	是 ☒ 否 ☐ 二压、是 ☐ 否 ☒ 裂缝、有 ☐ 无 ☐ 整改		
	24	砼试块是否按规定数量留设	是 ☒ 否 ☐	见证 3 组, 标养 1 组, 同条件 1 组, 抗渗 1 组。	
	25	是否及时进行砼覆盖养护	是 ☒ 否 ☐		
	26	是否违反强制性条文	是 ☐ 否 ☒		
监理对出现问题的处理意见	(应注明发现与处理问题情况, 特别是下雨、停电等情况下施工缝的处理)				
施工企业:	山东电力建设第三工程有限公司		监理企业:		
项目经理部:			项目监理机构:	赵煥柱	
质检员(签字):	高占强		旁站监理人员(签字):	2021 年 07 月 29 日	

注: 项目监理部可根据工程项目的实际情况对本表格作出相应的调整

混凝土浇筑旁站监理记录表

工程名称: 古源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号:

旁站部位: 升压站综合楼 2 层顶板

旁站时间: 2021 年 08 月 01 日 8 时 至 2021 年 08 月 01 日 16 时

设计配合比	W S G C 2T-10 FA 357 783 1028 170 10.54 76			天气	多云	气温	平均 16 °C
砼强度等级	C30	设计坍落度	180 ± 20 mm	泵送砼	是 ☒ 否 ☐	砼数量	151 m³
每盘砼水泥用量	357 Kg/m³	砼振捣机械	3 台平板 ☒ 插入 ☒	物料提升设备	机械		
检查记录内容	1	施工企业的质检员是否到岗			是 ☒ 否 ☐		
	2	特种作业人员是否持有效证件上岗 (电工、机操工等)			持证上岗 ☒ 非持证上岗 ☐		
	3	护模、护筋工是否到位			护模工是 ☒ 否 ☐ 到位 钢筋工是 ☐ 否 ☐ 到位		
	4	模板内清污、模板润湿、模板刚度是否满足要求			满足要求 ☒ 未满足要求 ☐		
	5	垂直运输机械是否进场报验、检测、备案			是 ☒ 否 ☐ 报验、是 ☒ 否 ☐ 检测、是 ☒ 否 ☐ 备案		
	6	现场拌制砼的原材料进场合格证、复检及设计配合比			是 ☒ 否 ☐ 齐全		
	7	砼现场拌制原材料是否计量准确			是 ☒ 否 ☐		
	8	商品混凝土内业资料是否提供			是 ☒ 否 ☐		
	9	砼浇筑申请是否经各专业监理工程师和总监确认			是 ☒ 否 ☐		
	10	首次使用的砼配合比是否按规定进行开盘鉴定			是 ☒ 否 ☐ 本次无需开盘鉴定 ☐		
	11	砼坍落度目测和抽检是否符合要求			符合 ☒ 不符合 ☐ ，坍落度值为: 169 mm / 176 mm		
	12	是否有保证质量的应急预案			是 ☒ 否 ☐		
	13	钢筋被踩踏情况，是否整改			有 ☐ 无 ☒ 被踩踏；有 ☐ 无 ☐ 整改		
	14	砼浇筑过程中是否造成钢筋移位，是否整改			是 ☐ 否 ☒ 移位；有 ☐ 无 ☐ 整改		
	15	梁柱节点钢筋隐蔽过程中是否移位，是否整改			是 ☐ 否 ☒ 移位；有 ☐ 无 ☐ 整改		
	16	水电等专业预埋件 (管、线) 是否移位，是否整改			是 ☐ 否 ☒ 移位；有 ☐ 无 ☐ 整改		
	17	浇筑过程中是否爆模，支撑系统是否稳定 有无整改			是 ☐ 否 ☒ 爆模、是 ☒ 否 ☐ 稳定；有 ☐ 无 ☐ 整改		
	18	浇筑顺序、施工缝、后浇带等是否按专项方案执行			是 ☒ 否 ☐		
	19	砼运输、浇筑及间歇总时间是否超过砼初凝时间			是 ☐ 否 ☒		
	20	分层浇筑砼是否符合连续浇筑要求			是 ☒ 否 ☐		
	21	砼振捣是否符合要求 (砼表面出浆和不再沉落为宜)			符合 ☒ 不符合 ☐		
	22	厚度及标高是否符合要求			符合 ☒ 不符合 ☐		
	23	砼表面是否进行二次抹压，是否出现裂缝，是否整改			是 ☒ 否 ☐ 二压、是 ☐ 否 ☒ 裂缝、有 ☐ 无 ☐ 整改		
	24	砼试块是否按规定数量留设			是 ☒ 否 ☐ 见证 4 组，标养 1 组，同条件 2 组，抗渗 1 组。		
	25	是否及时进行砼覆盖养护			是 ☒ 否 ☐		
	26	是否违反强制性条文			是 ☐ 否 ☒		
监理对出现问题的处理意见	(应注明发现与处理问题情况，特别是下雨、停电等情况下施工缝的处理)						
施工企业: 项目经理部: 质检员 (签字): _____ 年 月 日				监理企业: 项目监理机构: 旁站监理人员 (签字): 刘俊柱 2021 年 08 月 01 日			

注: 项目监理部可根据工程项目的实际情况对本表格作出相应的调整

混凝土浇筑旁站监理记录表

工程名称: 河源县平定保镇150MW风电项目

编号:

旁站部位: 升压站配电室电缆沟

旁站时间: 2021年9月7日14时至2021年9月7日17时

设计配合比		W 25.7 S 783 G 1038 C 170 27-10 FA 76					天气	阴	气温	平均 18 °C
砼强度等级	C30	设计坍落度	180 120mm		泵送砼	是 ☒ 否 ☐		砼数量	22 m³	
每盘砼水泥用量	357 Kg/m³	砼振捣机械	1 台平板 ☐ 插入 ☒		物料提升设备		机械			

检查记录内容	1	施工企业的质检员是否到岗	是 ☒ 否 ☐
	2	特种作业人员是否持有效证件上岗(电工、机操工等)	持证上岗 ☒ 非持证上岗 ☐
	3	护模、护筋工是否到位	护模工是 ☒ 否 ☐ 到位 钢筋工是 ☒ 否 ☐ 到位
	4	模板内清污、模板润湿、模板刚度是否满足要求	满足要求 ☒ 未满足要求 ☐
	5	垂直运输机械是否进场报验、检测、备案	是 ☒ 否 ☐ 报验、是 ☒ 否 ☐ 检测、是 ☒ 否 ☐ 备案
	6	现场拌制砼的原材料进场合格证、复检及设计配合比	是 ☒ 否 ☐ 齐全
	7	砼现场拌制原材料是否计量准确	是 ☒ 否 ☐
	8	商品混凝土内业资料是否提供	是 ☒ 否 ☐
	9	砼浇筑申请是否经各专业监理工程师和总监确认	是 ☒ 否 ☐
	10	首次使用的砼配合比是否按规定进行开盘鉴定	是 ☒ 否 ☐ 本次无需开盘鉴定 ☐
	11	砼坍落度目测和抽检是否符合要求	符合 ☒ 不符合 ☐ 坍落度值为: 180 mm 120 mm
	12	是否有保证质量的应急预案	是 ☒ 否 ☐
	13	钢筋被踩踏情况, 是否整改	有 ☐ 无 ☒ 被踩踏; 有 ☐ 无 ☐ 整改
	14	砼浇筑过程中是否造成钢筋移位, 是否整改	是 ☐ 否 ☒ 移位; 有 ☐ 无 ☐ 整改
	15	梁柱节点钢筋隐蔽过程中是否移位, 是否整改	是 ☐ 否 ☒ 移位; 有 ☐ 无 ☐ 整改
	16	水电等专业预埋件(管、线)是否移位, 是否整改	是 ☐ 否 ☒ 移位; 有 ☐ 无 ☐ 整改
	17	浇筑过程中是否爆模, 支撑系统是否稳定 有无整改	是 ☐ 否 ☒ 爆模、是 ☒ 否 ☐ 稳定; 有 ☐ 无 ☐ 整改
	18	浇筑顺序、施工缝、后浇带等是否按专项方案执行	是 ☒ 否 ☐
	19	砼运输、浇筑及间歇总时间是否超过砼初凝时间	是 ☐ 否 ☒
	20	分层浇筑砼是否符合连续浇筑要求	是 ☒ 否 ☐
	21	砼振捣是否符合要求(砼表面出浆和不再沉落为宜)	符合 ☒ 不符合 ☐
	22	厚度及标高是否符合要求	符合 ☒ 不符合 ☐
	23	砼表面是否进行二次抹压, 是否出现裂缝, 是否整改	是 ☒ 否 ☐ 二压、是 ☐ 否 ☐ 裂缝、有 ☐ 无 ☐ 整改
	24	砼试块是否按规定数量留设	是 ☒ 否 ☐ 见证/组, 标养/组, 同条件/组, 抗渗/组。
	25	是否及时进行砼覆盖养护	是 ☒ 否 ☐
	26	是否违反强制性条文	是 ☐ 否 ☒

监理对出现问题的处理意见: (应注明发现与处理问题情况, 特别是下雨、停电等情况下施工缝的处理)

施工企业: 项目经理部: 质检员(签字): 郭立新 2021年9月7日

监理企业: 项目监理机构: 旁站监理人员(签字): 2021年9月7日

注: 项目监理部可根据工程项目的实际情况对本表格作出相应的调整

混凝土浇筑旁站监理记录表

工程名称: 汇源县平定堡镇150mm以内

编号:

旁站部位: 升龙池水池基础底板及侧墙 旁站时间: 2021年9月11日 17:30 时 至 2021年9月11日 17:00 时

设计配合比	水泥357 砂1038 石子1038 水100 外加剂82			天气	多云	气温	平均 18 °C
砼强度等级	C30P6	设计坍落度	180±20	泵送砼	是 ☒ 否 ☐	砼数量	30 m³
每盘砼水泥用量	357 Kg/m³	砼振捣机械	1台平板 ☐ 插入 ☒		物料提升设备	架梯	
检查记录内容	1	施工企业的质检员是否到岗		是 ☒ 否 ☐			
	2	特种作业人员是否持有效证件上岗(电工、机操工等)		持证上岗 ☒ 非持证上岗 ☐			
	3	护模、护筋工是否到位		护模工是 ☐ 否 ☐ 到位		钢筋工是 ☒ 否 ☐ 到位	
	4	模板内清污、模板润湿、模板刚度是否满足要求		满足要求 ☒ 未满足要求 ☐			
	5	垂直运输机械是否进场报验、检测、备案		是 ☐ 否 ☐ 报验、是 ☐ 否 ☐ 检测、是 ☐ 否 ☐ 备案			
	6	现场拌制砼的原材料进场合格证、复检及设计配合比		是 ☐ 否 ☐ 齐全			
	7	砼现场拌制原材料是否计量准确		是 ☐ 否 ☐			
	8	商品混凝土内业资料是否提供		是 ☐ 否 ☐			
	9	砼浇筑申请是否经各专业监理工程师和总监确认		是 ☐ 否 ☐			
	10	首次使用的砼配合比是否按规定进行开盘鉴定		是 ☐ 否 ☐ 本次无需开盘鉴定 ☐			
	11	砼坍落度目测和抽检是否符合要求		符合 ☒ 不符合 ☐ 坍落度值为: 182 mm 185 mm			
	12	是否有保证质量的应急预案		是 ☐ 否 ☐			
	13	钢筋被踩踏情况, 是否整改		有 ☐ 无 ☒ 被踩踏; 有 ☐ 无 ☐ 整改			
	14	砼浇筑过程中是否造成钢筋移位, 是否整改		是 ☐ 否 ☒ 移位; 有 ☐ 无 ☐ 整改			
	15	梁柱节点钢筋隐蔽过程中是否移位, 是否整改		是 ☐ 否 ☒ 移位; 有 ☐ 无 ☐ 整改			
	16	水电等专业预埋件(管、线)是否移位, 是否整改		是 ☐ 否 ☒ 移位; 有 ☐ 无 ☐ 整改			
	17	浇筑过程中是否爆模, 支撑系统是否稳定 有无整改		是 ☐ 否 ☐ 爆模、是 ☐ 否 ☐ 稳定; 有 ☐ 无 ☐ 整改			
	18	浇筑顺序、施工缝、后浇带等是否按专项方案执行		是 ☒ 否 ☐			
	19	砼运输、浇筑及间歇总时间是否超过砼初凝时间		是 ☐ 否 ☒			
	20	分层浇筑砼是否符合连续浇筑要求		是 ☒ 否 ☐			
	21	砼振捣是否符合要求(砼表面出浆和不再沉落为宜)		符合 ☒ 不符合 ☐			
	22	厚度及标高是否符合要求		符合 ☒ 不符合 ☐			
	23	砼表面是否进行二次抹压, 是否出现裂缝, 是否整改		是 ☐ 否 ☐ 二压、是 ☐ 否 ☐ 裂缝、有 ☐ 无 ☐ 整改			
	24	砼试块是否按规定数量留设		是 ☐ 否 ☐ 见证组, 标养组, 同条件组, 抗渗组。			
	25	是否及时进行砼覆盖养护		是 ☒ 否 ☐			
	26	是否违反强制性条文		是 ☐ 否 ☒			

监理对
出现问
题处理
意见

(应注明发现与处理问题情况, 特别是下雨、停电等情况下施工缝的处理)

施工企业:

项目经理部:

质检员(签字): 郭立新 2021年9月11日

监理企业:

项目监理机构:

旁站监理人员(签字): 2021年9月11日

注: 项目监理部可根据工程项目的实际情况对本表格作出相应的调整

混凝土浇筑旁站监理记录表

工程名称: 河源县平定镇150MW风电项目

编号:

旁站部位: SVG. FC 电缆沟

旁站时间: 2022年9月14日14时0分至2022年9月14日14时45分

设计配合比	水泥25, 砂子783, 石子1038, 水170, 外加剂10, 空气			多20-23℃气温	平均 18℃
砼强度等级	C30	设计坍落度	180±20	泵送砼	是 ☒ 否 ☐
每盘砼水泥用量	357 Kg/m³	砼振捣机械	1台平板	插入	物料提升设备
1	施工企业的质检员是否到岗			是 ☐	否 ☐
2	特种作业人员是否持有效证件上岗(电工、机操工等)			持证上岗 ☒	非持证上岗 ☐
3	护模、护筋工是否到位			护模工是 ☐ 否 ☐ 到位	钢筋工是 ☐ 否 ☐ 到位
4	模板内清污、模板润湿、模板刚度是否满足要求			满足要求 ☒	未满足要求 ☐
5	垂直运输机械是否进场报验、检测、备案			是 ☐ 否 ☐ 报验、是 ☐ 否 ☐ 检测、是 ☐ 否 ☐ 备案	
6	现场拌制砼的原材料进场合格证、复检及设计配合比			是 ☐ 否 ☐ 齐全	
7	砼现场拌制原材料是否计量准确			是 ☒	否 ☐
8	商品混凝土内业资料是否提供			是 ☒	否 ☐
9	砼浇筑申请是否经各专业监理工程师和总监确认			是 ☒	否 ☐
10	首次使用的砼配合比是否按规定进行开盘鉴定			是 ☒ 否 ☐	本次无需开盘鉴定 ☐
11	砼坍落度目测和抽检是否符合要求			符合 ☒ 不符合 ☐	坍落度值为: 172mm/178mm
12	是否有保证质量的应急预案			是 ☒	否 ☐
13	钢筋被踩踏情况, 是否整改			有 ☐ 无 ☒ 被踩踏;	有 ☐ 无 ☒ 整改
14	砼浇筑过程中是否造成钢筋移位, 是否整改			是 ☐ 否 ☒ 移位;	有 ☐ 无 ☒ 整改
15	梁柱节点钢筋隐蔽过程中是否移位, 是否整改			是 ☐ 否 ☒ 移位;	有 ☐ 无 ☒ 整改
16	水电等专业预埋件(管、线)是否移位, 是否整改			是 ☐ 否 ☒ 移位;	有 ☐ 无 ☒ 整改
17	浇筑过程中是否爆模, 支撑系统是否稳定 有无整改			是 ☐ 否 ☒ 爆模、是 ☐ 否 ☒ 稳定;	有 ☐ 无 ☒ 整改
18	浇筑顺序、施工缝、后浇带等是否按专项方案执行			是 ☒	否 ☐
19	砼运输、浇筑及间歇总时间是否超过砼初凝时间			是 ☒	否 ☒
20	分层浇筑砼是否符合连续浇筑要求			是 ☒	否 ☐
21	砼振捣是否符合要求(砼表面出浆和不再沉落为宜)			符合 ☒	不符合 ☐
22	厚度及标高是否符合要求			符合 ☒	不符合 ☐
23	砼表面是否进行二次抹压, 是否出现裂缝, 是否整改			是 ☒ 否 ☐ 二压、是 ☐ 否 ☐ 裂缝、有 ☐ 无 ☒ 整改	
24	砼试块是否按规定数量留设			是 ☒ 否 ☐	见证3组, 标养1组, 同条件1组, 抗渗1组。
25	是否及时进行砼覆盖养护			是 ☒	否 ☐
26	是否违反强制性条文			是 ☐	否 ☒

监理对
出现问
题处理
意见

(应注明发现与处理问题情况, 特别是下雨、停电等情况下施工缝的处理)

施工企业:

项目经理部:

质检员(签字): 郭立新 2022年9月14日

监理企业:

项目监理机构:

旁站监理人员(签字): 2022年9月14日

注: 项目监理部可根据工程项目的实际情况对本表格作出相应的调整

混凝土浇筑旁站监理记录表

工程名称: 汇源县平定堡镇150MW风电项目

编号:

旁站部位: 升压站联合泵房

旁站时间: 2022年9月15日14时至2022年9月15日18时

设计配合比		水/砂/石/水泥/外加剂/掺和料		天气	30	气温	平均 15℃
砼强度等级	C30	设计坍落度	180±20	泵送砼	是 ☒ 否 ☐	砼数量	110 m³
每盘砼水泥用量	Kg/m³	砼振捣机械	1台平板	插入	☒	物料提升设备	机械
检查记录内容	1 施工企业的质检员是否到岗			是 ☒ 否 ☐			
	2 特种作业人员是否持有效证件上岗(电工、机操工等)			持证上岗 ☒ 非持证上岗 ☐			
	3 护模、护筋工是否到位			护模工是 ☒ 否 ☐ 到位 钢筋工是 ☒ 否 ☐ 到位			
	4 模板内清污、模板润湿、模板刚度是否满足要求			满足要求 ☒ 未满足要求 ☐			
	5 垂直运输机械是否进场报验、检测、备案			是 ☒ 否 ☐ 报验、是 ☒ 否 ☐ 检测、是 ☒ 否 ☐ 备案			
	6 现场拌制砼的原材料进场合格证、复检及设计配合比			是 ☒ 否 ☐ 齐全			
	7 砼现场拌制原材料是否计量准确			是 ☒ 否 ☐			
	8 商品混凝土内业资料是否提供			是 ☒ 否 ☐			
	9 砼浇筑申请是否经各专业监理工程师和总监确认			是 ☒ 否 ☐			
	10 首次使用的砼配合比是否按规定进行开盘鉴定			是 ☒ 否 ☐ 本次无需开盘鉴定 ☐			
	11 砼坍落度目测和抽检是否符合要求			符合 ☒ 不符合 ☐ ，坍落度值为: 175 mm / 182 mm			
	12 是否有保证质量的应急预案			是 ☒ 否 ☐			
	13 钢筋被踩踏情况，是否整改			有 ☐ 无 ☒ 被踩踏； 有 ☐ 无 ☒ 整改			
	14 砼浇筑过程中是否造成钢筋移位，是否整改			是 ☐ 否 ☒ 移位； 有 ☐ 无 ☒ 整改			
	15 梁柱节点钢筋隐蔽过程中是否移位，是否整改			是 ☐ 否 ☒ 移位； 有 ☐ 无 ☒ 整改			
	16 水电等专业预埋件(管、线)是否移位，是否整改			是 ☐ 否 ☒ 移位； 有 ☐ 无 ☒ 整改			
	17 浇筑过程中是否爆模，支撑系统是否稳定 有无整改			是 ☐ 否 ☒ 爆模、是 ☒ 否 ☐ 稳定；有 ☐ 无 ☒ 整改			
	18 浇筑顺序、施工缝、后浇带等是否按专项方案执行			是 ☒ 否 ☐			
	19 砼运输、浇筑及间歇总时间是否超过砼初凝时间			是 ☒ 否 ☒			
	20 分层浇筑砼是否符合连续浇筑要求			是 ☒ 否 ☐			
	21 砼振捣是否符合要求(砼表面出浆和不再沉落为宜)			符合 ☒ 不符合 ☐			
	22 厚度及标高是否符合要求			符合 ☒ 不符合 ☐			
	23 砼表面是否进行二次抹压，是否出现裂缝，是否整改			是 ☒ 否 ☐ 二压、是 ☐ 否 ☒ 裂缝、有 ☐ 无 ☒ 整改			
	24 砼试块是否按规定数量留设			是 ☒ 否 ☐ 见证 2组，标养 / 组，同条件 / 组，抗渗 / 组。			
	25 是否及时进行砼覆盖养护			是 ☒ 否 ☐			
	26 是否违反强制性条文			是 ☐ 否 ☒			
监理对出现问题的处理意见		(应注明发现与处理问题情况，特别是下雨、停电等情况下施工缝的处理)					

施工企业:

项目经理部:

质检员(签字): 郭立新 2022年9月15日

监理企业:

项目监理机构:

旁站监理人员(签字): 2022年9月15日

注: 项目监理部可根据工程项目的实际情况对本表格作出相应的调整

混凝土浇筑旁站监理记录表

工程名称: 汇源县平定堡镇150MW风电项目

编号:

旁站部位: 联合泵房一层板墙浇筑

旁站时间: 2021年9月23日7时至2021年9月23日12时

设计配合比	水185 砂783 石810 外加剂10.54 掺2			天气	晴	气温	平均	℃
砼强度等级	C20	设计坍落度	180±20	泵送砼	是 ☒ 否 ☐	砼数量	105 m³	
每盘砼水泥用量	257 Kg/m³	砼振捣机械	1台平板		插入	物料提升设备	机械	
检查记录内容	1	施工企业的质检员是否到岗			是 ☒ 否 ☐			
	2	特种作业人员是否持有有效证件上岗(电工、机操工等)			持证上岗 ☒ 非持证上岗 ☐			
	3	护模、护筋工是否到位			护模工是 ☒ 否 ☐ 到位		钢筋工是 ☒ 否 ☐ 到位	
	4	模板内清污、模板润湿、模板刚度是否满足要求			满足要求 ☒ 未满足要求 ☐			
	5	垂直运输机械是否进场报验、检测、备案			是 ☒ 否 ☐ 报验、是 ☒ 否 ☐ 检测、是 ☒ 否 ☐ 备案			
	6	现场拌制砼的原材料进场合格证、复检及设计配合比			是 ☒ 否 ☐ 齐全			
	7	砼现场拌制原材料是否计量准确			是 ☒ 否 ☐			
	8	商品混凝土内业资料是否提供			是 ☒ 否 ☐			
	9	砼浇筑申请是否经各专业监理工程师和总监确认			是 ☒ 否 ☐			
	10	首次使用的砼配合比是否按规定进行开盘鉴定			是 ☒ 否 ☐ 本次无需开盘鉴定 ☐			
	11	砼坍落度目测和抽检是否符合要求			符合 ☒ 不符合 ☐ 坍落度值为: 178 mm / 176 mm			
	12	是否有保证质量的应急预案			是 ☒ 否 ☐			
	13	钢筋被踩踏情况, 是否整改			有 ☐ 无 ☒ 被踩踏; 有 ☐ 无 ☒ 整改			
	14	砼浇筑过程中是否造成钢筋移位, 是否整改			是 ☐ 否 ☒ 移位; 有 ☐ 无 ☒ 整改			
	15	梁柱节点钢筋隐蔽过程中是否移位, 是否整改			是 ☐ 否 ☒ 移位; 有 ☐ 无 ☒ 整改			
	16	水电等专业预埋件(管、线)是否移位, 是否整改			是 ☐ 否 ☒ 移位; 有 ☐ 无 ☒ 整改			
	17	浇筑过程中是否爆模, 支撑系统是否稳定 有无整改			是 ☐ 否 ☒ 爆模、是 ☒ 否 ☐ 稳定; 有 ☐ 无 ☒ 整改			
	18	浇筑顺序、施工缝、后浇带等是否按专项方案执行			是 ☒ 否 ☐			
	19	砼运输、浇筑及间歇总时间是否超过砼初凝时间			是 ☒ 否 ☐			
	20	分层浇筑砼是否符合连续浇筑要求			是 ☒ 否 ☐			
	21	砼振捣是否符合要求(砼表面出浆和不再沉落为宜)			符合 ☒ 不符合 ☐			
	22	厚度及标高是否符合要求			符合 ☒ 不符合 ☐			
	23	砼表面是否进行二次抹压, 是否出现裂缝, 是否整改			是 ☒ 否 ☐ 二压、是 ☐ 否 ☒ 裂缝、有 ☐ 无 ☒ 整改			
	24	砼试块是否按规定数量留设			是 ☒ 否 ☐			
	25	是否及时进行砼覆盖养护			是 ☒ 否 ☐			
	26	是否违反强制性条文			是 ☐ 否 ☒			

监理对出现问题的处理意见

(应注明发现与处理问题情况, 特别是下雨、停电等情况下施工缝的处理)

施工企业:

项目经理部:

质检员(签字): 郭子豪 2021年9月23日

监理企业:

项目监理机构:

旁站监理人员(签字): 2021年9月23日

注: 项目监理部可根据工程项目的实际情况对本表格作出相应的调整

混凝土浇筑旁站监理记录表

工程名称: 沁源县平遥镇150MW风电项目

编号:

旁站部位: 升压站6KV基础

旁站时间: 2021年9月26日9时 至 2021年9月26日13时

设计配合比		W35.75/7836/083(1702P-1010.4)FA92		天气	多云	气温	平均 20 °C
砼强度等级	C30	设计坍落度	180±20mm	泵送砼	是 ☒ 否 ☐	砼数量	96 m³
每盘砼水泥用量	357 Kg/m³	砼振捣机械	2台平板	插入	☒	物料提升设备	机械
检查记录内容	1	施工企业的质检员是否到岗		是 ☒ 否 ☐			
	2	特种作业人员是否持有效证件上岗(电工、机操工等)		持证上岗 ☒ 非持证上岗 ☐			
	3	护模、护筋工是否到位		护模工是 ☒ 否 ☐ 到位		钢筋工是 ☒ 否 ☐ 到位	
	4	模板内清污、模板润湿、模板刚度是否满足要求		满足要求 ☒ 未满足要求 ☐			
	5	垂直运输机械是否进场报验、检测、备案		是 ☒ 否 ☐ 报验、是 ☒ 否 ☐ 检测、是 ☒ 否 ☐ 备案			
	6	现场拌制砼的原材料进场合格证、复检及设计配合比		是 ☒ 否 ☐ 齐全			
	7	砼现场拌制原材料是否计量准确		是 ☒ 否 ☐			
	8	商品混凝土内业资料是否提供		是 ☒ 否 ☐			
	9	砼浇筑申请是否经各专业监理工程师和总监确认		是 ☒ 否 ☐			
	10	首次使用的砼配合比是否按规定进行开盘鉴定		是 ☒ 否 ☐ 本次无需开盘鉴定 ☐			
	11	砼坍落度目测和抽检是否符合要求		符合 ☒ 不符合 ☐ 坍落度值为: 167 mm 174 mm			
	12	是否有保证质量的应急预案		是 ☒ 否 ☐			
	13	钢筋被踩踏情况, 是否整改		有 ☐ 无 ☒ 被踩踏; 有 ☐ 无 ☐ 整改			
	14	砼浇筑过程中是否造成钢筋移位, 是否整改		是 ☐ 否 ☒ 移位; 有 ☐ 无 ☐ 整改			
	15	梁柱节点钢筋隐蔽过程中是否移位, 是否整改		是 ☐ 否 ☒ 移位; 有 ☐ 无 ☐ 整改			
	16	水电等专业预埋件(管、线)是否移位, 是否整改		是 ☐ 否 ☒ 移位; 有 ☐ 无 ☐ 整改			
	17	浇筑过程中是否爆模, 支撑系统是否稳定 有无整改		是 ☐ 否 ☒ 爆模、是 ☒ 否 ☐ 稳定; 有 ☐ 无 ☐ 整改			
	18	浇捣顺序、施工缝、后浇带等是否按专项方案执行		是 ☒ 否 ☐			
	19	砼运输、浇捣及间歇总时间是否超过砼初凝时间		是 ☐ 否 ☒			
	20	分层浇筑砼是否符合连续浇筑要求		是 ☒ 否 ☐			
	21	砼振捣是否符合要求(砼表面出浆和不再沉落为宜)		符合 ☒ 不符合 ☐			
	22	厚度及标高是否符合要求		符合 ☒ 不符合 ☐			
	23	砼表面是否进行二次抹压, 是否出现裂缝, 是否整改		是 ☒ 否 ☐ 二压、是 ☐ 否 ☒ 裂缝、有 ☐ 无 ☐ 整改			
	24	砼试块是否按规定数量留设		是 ☒ 否 ☐ 见证 1组, 标养 1组, 同条件 组, 抗渗 组。			
	25	是否及时进行砼覆盖养护		是 ☒ 否 ☐			
	26	是否违反强制性条文		是 ☐ 否 ☒			
监理对出现问题的处理意见		(应注明发现与处理问题情况, 特别是下雨、停电等情况下施工缝的处理)					
施工企业: 项目经理部: 质检员(签字): 吕晨 2021年9月26日				监理企业: 项目监理机构: 旁站监理人员(签字): 赵焕柱 2021年9月26日			

注: 项目监理部可根据工程项目的实际情况对本表格作出相应的调整

混凝土浇筑旁站监理记录表

工程名称: 河源县平头镇150mmW2020

编号:

旁站部位: 升压站5V6基础

旁站时间: 2021年8月24日10时至2021年8月24日16时

设计配合比		✓ 35757936108301202P-10104FA82		天气	多云	气温	平均 23℃
砼强度等级	C30	设计坍落度	180±20mm	泵送砼	是 ☒ 否 ☐	砼数量	181 m³
每盘砼水泥用量	357 Kg/m³	砼振捣机械	3 台平板	插入	☒	物料提升设备	机械
检查记录内容	1 施工企业的质检员是否到岗			是 ☒ 否 ☐			
	2 特种作业人员是否持有效证件上岗(电工、机操工等)			持证上岗 ☒ 非持证上岗 ☐			
	3 护模、护筋工是否到位			护模工是 ☒ 否 ☐ 到位 钢筋工是 ☒ 否 ☐ 到位			
	4 模板内清污、模板润湿、模板刚度是否满足要求			满足要求 ☒ 未满足要求 ☐			
	5 垂直运输机械是否进场报验、检测、备案			是 ☒ 否 ☐ 报验、是 ☒ 否 ☐ 检测、是 ☒ 否 ☐ 备案			
	6 现场拌制砼的原材料进场合格证、复检及设计配合比			是 ☒ 否 ☐ 齐全			
	7 砼现场拌制原材料是否计量准确			是 ☒ 否 ☐			
	8 商品混凝土内业资料是否提供			是 ☒ 否 ☐			
	9 砼浇筑申请是否经各专业监理工程师和总监确认			是 ☒ 否 ☐			
	10 首次使用的砼配合比是否按规定进行开盘鉴定			是 ☒ 否 ☐ 本次无需开盘鉴定 ☐			
	11 砼坍落度目测和抽检是否符合要求			符合 ☒ 不符合 ☐ ，坍落度值为: 164 mm / 127 mm			
	12 是否有保证质量的应急预案			是 ☒ 否 ☐			
	13 钢筋被踩踏情况，是否整改			有 ☐ 无 ☒ 被踩踏； 有 ☐ 无 ☒ 整改			
	14 砼浇筑过程中是否造成钢筋移位，是否整改			是 ☐ 否 ☒ 移位； 有 ☐ 无 ☒ 整改			
	15 梁柱节点钢筋隐蔽过程中是否移位，是否整改			是 ☐ 否 ☒ 移位； 有 ☐ 无 ☒ 整改			
	16 水电等专业预埋件(管、线)是否移位，是否整改			是 ☐ 否 ☒ 移位； 有 ☐ 无 ☒ 整改			
	17 浇筑过程中是否爆模，支撑系统是否稳定 有无整改			是 ☐ 否 ☒ 爆模、是 ☒ 否 ☐ 稳定；有 ☐ 无 ☒ 整改			
	18 浇筑顺序、施工缝、后浇带等是否按专项方案执行			是 ☒ 否 ☐			
	19 砼运输、浇筑及间歇总时间是否超过砼初凝时间			是 ☐ 否 ☒			
	20 分层浇筑砼是否符合连续浇筑要求			是 ☒ 否 ☐			
	21 砼振捣是否符合要求(砼表面出浆和不再沉落为宜)			符合 ☒ 不符合 ☐			
	22 厚度及标高是否符合要求			符合 ☒ 不符合 ☐			
	23 砼表面是否进行二次抹压，是否出现裂缝，是否整改			是 ☒ 否 ☐ 二压、是 ☐ 否 ☒ 裂缝、有 ☐ 无 ☒ 整改			
	24 砼试块是否按规定数量留设			是 ☒ 否 ☐ 见证2组，标养2组，同条件 组，抗渗 组。			
	25 是否及时进行砼覆盖养护			是 ☒ 否 ☐			
	26 是否违反强制性条文			是 ☐ 否 ☒			
监理对出现问题的处理意见		(应注明发现与处理问题情况，特别是下雨、停电等情况下施工缝的处理)					
施工企业:		监理企业:					
项目经理部:		项目监理机构:					
质检员(签字):		旁站监理人员(签字):					
12月 2021年8月24日		2021年8月24日					

注:项目监理部可根据工程项目的实际情况对本表格作出相应的调整

混凝土浇筑旁站监理记录表

工程名称: 济源县平遥镇150mw风电项目

编号:

旁站部位: 4#塔筒FC、塔筒封头

旁站时间: 2021年8月23日 8时 至 2021年8月23日 17时

设计配合比		W57.5/57.3/61.0/83/170/2P-10.1/54/PA82		天气	65%云	气温	平均 25℃
砼强度等级	C30	设计坍落度	140±20mm	泵送砼	是 ☒ 否 ☐	砼数量	246 m³
每盘砼水泥用量	357 Kg/m³	砼振捣机械	2台平板	插入	☒	物料提升设备	机械
检查记录内容	1	施工企业的质检员是否到岗		是 ☒ 否 ☐			
	2	特种作业人员是否持有效证件上岗(电工、机操工等)		持证上岗 ☒ 非持证上岗 ☐			
	3	护模、护筋工是否到位		护模工是 ☒ 否 ☐ 到位		钢筋工是 ☒ 否 ☐ 到位	
	4	模板内清污、模板润湿、模板刚度是否满足要求		满足要求 ☒		未满足要求 ☐	
	5	垂直运输机械是否进场报验、检测、备案		是 ☒ 否 ☐ 报验、是 ☒ 否 ☐ 检测、是 ☒ 否 ☐ 备案			
	6	现场拌制砼的原材料进场合格证、复检及设计配合比		是 ☒ 否 ☐ 齐全			
	7	砼现场拌制原材料是否计量准确		是 ☒ 否 ☐			
	8	商品混凝土内业资料是否提供		是 ☒ 否 ☐			
	9	砼浇筑申请是否经各专业监理工程师和总监确认		是 ☒ 否 ☐			
	10	首次使用的砼配合比是否按规定进行开盘鉴定		是 ☒ 否 ☐		本次无需开盘鉴定 ☐	
	11	砼坍落度目测和抽检是否符合要求		符合 ☒ 不符合 ☐		坍落度值为: 177 mm / 140 mm	
	12	是否有保证质量的应急预案		是 ☒ 否 ☐			
	13	钢筋被踩踏情况, 是否整改		有 ☐ 无 ☒ 被踩踏;		有 ☐ 无 ☒ 整改	
	14	砼浇筑过程中是否造成钢筋移位, 是否整改		是 ☐ 否 ☒ 移位;		有 ☐ 无 ☒ 整改	
	15	梁柱节点钢筋隐蔽过程中是否移位, 是否整改		是 ☐ 否 ☒ 移位;		有 ☐ 无 ☒ 整改	
	16	水电等专业预埋件(管、线)是否移位, 是否整改		是 ☐ 否 ☒ 移位;		有 ☐ 无 ☒ 整改	
	17	浇筑过程中是否爆模, 支撑系统是否稳定 有无整改		是 ☐ 否 ☒ 爆模、是 ☐ 否 ☒ 稳定; 有 ☐ 无 ☒ 整改			
	18	浇筑顺序、施工缝、后浇带等是否按专项方案执行		是 ☒ 否 ☐			
	19	砼运输、浇筑及间歇总时间是否超过砼初凝时间		是 ☐ 否 ☒			
	20	分层浇筑砼是否符合连续浇筑要求		是 ☒ 否 ☐			
	21	砼振捣是否符合要求(砼表面出浆和不再沉落为宜)		符合 ☒ 不符合 ☐			
	22	厚度及标高是否符合要求		符合 ☒ 不符合 ☐			
	23	砼表面是否进行二次抹压, 是否出现裂缝, 是否整改		是 ☒ 否 ☐ 二压、是 ☐ 否 ☒ 裂缝、有 ☐ 无 ☒ 整改			
	24	砼试块是否按规定数量留设		是 ☒ 否 ☐		见证2组, 标养2组, 同条件 组, 抗渗 组。	
	25	是否及时进行砼覆盖养护		是 ☒ 否 ☐			
	26	是否违反强制性条文		是 ☐ 否 ☒			
监理对出现问题的处理意见		(应注明发现与处理问题情况, 特别是下雨、停电等情况下施工缝的处理)					
施工企业: 项目经理部: 质检员(签字): 吕晨				监理企业: 项目监理机构: 旁站监理人员(签字): 赵海松			
2021年8月23日				2021年8月23日			

注: 项目监理部可根据工程项目的实际情况对本表格作出相应的调整

混凝土浇筑旁站监理记录表

工程名称: 66kV平遥变电站150mVA变压器

编号:

旁站部位: 综合楼基础

旁站时间: 2021年8月21日 11时 至 2021年8月21日 16时

设计配合比		W25.7/57.8%1083C1702P-10.54FA82		天气	晴	气温	平均 25 °C
砼强度等级	C30	设计坍落度	180±20mm	泵送砼	是 ☒ 否 ☐	砼数量	45 m³
每盘砼水泥用量	257 Kg/m³	砼振捣机械	2台平板	插入	☒	物料提升设备	机#6
检查记录内容	1 施工企业的质检员是否到岗			是 ☒ 否 ☐			
	2 特种作业人员是否持有效证件上岗(电工、机操工等)			持证上岗 ☒ 非持证上岗 ☐			
	3 护模、护筋工是否到位			护模工是 ☒ 否 ☐ 到位 钢筋工是 ☒ 否 ☐ 到位			
	4 模板内清污、模板润湿、模板刚度是否满足要求			满足要求 ☒ 未满足要求 ☐			
	5 垂直运输机械是否进场报验、检测、备案			是 ☒ 否 ☐ 报验、是 ☒ 否 ☐ 检测、是 ☒ 否 ☐ 备案			
	6 现场拌制砼的原材料进场合格证、复检及设计配合比			是 ☒ 否 ☐ 齐全			
	7 砼现场拌制原材料是否计量准确			是 ☒ 否 ☐			
	8 商品混凝土内业资料是否提供			是 ☒ 否 ☐			
	9 砼浇筑申请是否经各专业监理工程师和总监确认			是 ☒ 否 ☐			
	10 首次使用的砼配合比是否按规定进行开盘鉴定			是 ☒ 否 ☐ 本次无需开盘鉴定 ☐			
	11 砼坍落度目测和抽检是否符合要求			符合 ☒ 不符合 ☐ ，坍落度值为: 167 mm 140 mm			
	12 是否有保证质量的应急预案			是 ☒ 否 ☐			
	13 钢筋被踩踏情况，是否整改			有 ☐ 无 ☒ 被踩踏； 有 ☐ 无 ☐ 整改			
	14 砼浇筑过程中是否造成钢筋移位，是否整改			是 ☐ 否 ☒ 移位； 有 ☐ 无 ☐ 整改			
	15 梁柱节点钢筋隐蔽过程中是否移位，是否整改			是 ☐ 否 ☒ 移位； 有 ☐ 无 ☐ 整改			
	16 水电等专业预埋件(管、线)是否移位，是否整改			是 ☐ 否 ☒ 移位； 有 ☐ 无 ☐ 整改			
	17 浇筑过程中是否爆模，支撑系统是否稳定 有无整改			是 ☐ 否 ☒ 爆模、是 ☒ 否 ☐ 稳定；有 ☐ 无 ☐ 整改			
	18 浇筑顺序、施工缝、后浇带等是否按专项方案执行			是 ☒ 否 ☐			
	19 砼运输、浇筑及间歇总时间是否超过砼初凝时间			是 ☐ 否 ☒			
	20 分层浇筑砼是否符合连续浇筑要求			是 ☒ 否 ☐			
	21 砼振捣是否符合要求(砼表面出浆和不再沉落为宜)			符合 ☒ 不符合 ☐			
	22 厚度及标高是否符合要求			符合 ☒ 不符合 ☐			
	23 砼表面是否进行二次抹压，是否出现裂缝，是否整改			是 ☒ 否 ☐ 二压、是 ☐ 否 ☒ 裂缝、有 ☐ 无 ☐ 整改			
	24 砼试块是否按规定数量留设			是 ☐ 否 ☐ 见证 组，标养 组，同条件 组，抗渗 组。			
	25 是否及时进行砼覆盖养护			是 ☒ 否 ☐			
	26 是否违反强制性条文			是 ☐ 否 ☒			
监理对出现问题的处理意见	(应注明发现与处理问题情况，特别是下雨、停电等情况下施工缝的处理)						
施工企业: 项目经理部: 质检员(签字):				监理企业: 项目监理机构: 旁站监理人员(签字):			
2021年8月21日				2021年8月21日			

注: 项目监理部可根据工程项目的实际情况对本表格作出相应的调整

混凝土浇筑旁站监理记录表

工程名称: 洛宁县平遥镇150mW风电项目

编号:

旁站部位: 综合楼卫生间反梁

旁站时间: 2021年9月21日 9时 至 2021年8月21日 13时

设计配合比		W35.75/98.5G/0.83C1702F-10.6.54FA62		天气	晴	气温	平均 25℃
砼强度等级	C30	设计坍落度	180±20mm	泵送砼	是 ☒ 否 ☐	砼数量	45 m³
每盘砼水泥用量	247 Kg/m³	砼振捣机械	2台平板	插入	☐	物料提升设备	机械
检查记录内容	1 施工企业的质检员是否到岗			是 ☐ 否 ☐			
	2 特种作业人员是否持有效证件上岗(电工、机操工等)			持证上岗 ☒ 非持证上岗 ☐			
	3 护模、护筋工是否到位			护模工是 ☒ 否 ☐ 到位 钢筋工是 ☒ 否 ☐ 到位			
	4 模板内清污、模板润湿、模板刚度是否满足要求			满足要求 ☒ 未满足要求 ☐			
	5 垂直运输机械是否进场报验、检测、备案			是 ☐ 否 ☐ 报验、是 ☐ 否 ☐ 检测、是 ☐ 否 ☐ 备案			
	6 现场拌制砼的原材料进场合格证、复检及设计配合比			是 ☒ 否 ☐ 齐全			
	7 砼现场拌制原材料是否计量准确			是 ☒ 否 ☐			
	8 商品混凝土内业资料是否提供			是 ☒ 否 ☐			
	9 砼浇筑申请是否经各专业监理工程师和总监确认			是 ☒ 否 ☐			
	10 首次使用的砼配合比是否按规定进行开盘鉴定			是 ☐ 否 ☐ 本次无需开盘鉴定 ☐			
	11 砼坍落度目测和抽检是否符合要求			符合 ☒ 不符合 ☐ ，坍落度值为: 167mm 175mm			
	12 是否有保证质量的应急预案			是 ☒ 否 ☐			
	13 钢筋被踩踏情况，是否整改			有 ☐ 无 ☒ 被踩踏； 有 ☐ 无 ☐ 整改			
	14 砼浇筑过程中是否造成钢筋移位，是否整改			是 ☐ 否 ☒ 移位； 有 ☐ 无 ☐ 整改			
	15 梁柱节点钢筋隐蔽过程中是否移位，是否整改			是 ☐ 否 ☒ 移位； 有 ☐ 无 ☐ 整改			
	16 水电等专业预埋件(管、线)是否移位，是否整改			是 ☐ 否 ☒ 移位； 有 ☐ 无 ☐ 整改			
	17 浇筑过程中是否爆模，支撑系统是否稳定 有无整改			是 ☐ 否 ☒ 爆模、是 ☐ 否 ☐ 稳定；有 ☐ 无 ☐ 整改			
	18 浇捣顺序、施工缝、后浇带等是否按专项方案执行			是 ☒ 否 ☐			
	19 砼运输、浇捣及间歇总时间是否超过砼初凝时间			是 ☐ 否 ☒			
	20 分层浇筑砼是否符合连续浇筑要求			是 ☒ 否 ☐			
	21 砼振捣是否符合要求(砼表面出浆和不再沉落为宜)			符合 ☒ 不符合 ☐			
	22 厚度及标高是否符合要求			符合 ☒ 不符合 ☐			
	23 砼表面是否进行二次抹压，是否出现裂缝，是否整改			是 ☐ 否 ☐ 二压、是 ☐ 否 ☒ 裂缝、有 ☐ 无 ☐ 整改			
	24 砼试块是否按规定数量留设			是 ☒ 否 ☐ 见证 1组，标养 1组，同条件 组，抗渗 组。			
	25 是否及时进行砼覆盖养护			是 ☒ 否 ☐			
	26 是否违反强制性条文			是 ☐ 否 ☒			
监理对出现问题的处理意见		(应注明发现与处理问题情况，特别是下雨、停电等情况下施工缝的处理)					
施工企业: 项目经理部: 质检员(签字): 13 晨 2021年 8月21日				监理企业: 项目监理机构: 旁站监理人员(签字): 赵焕柱 2021年 8月21日			

注: 项目监理部可根据工程项目的实际情况对本表格作出相应的调整

混凝土浇筑旁站监理记录表

工程名称: 100MW炉内化灰炉150MW炉内化灰炉

编号:

旁站部位: 4#炉内化灰炉基础

旁站时间: 2021年8月16日12时至2021年8月16日15时

设计配合比		W35777836103C1702F-1010.44FA82		天气	多云	气温	平均 22℃
砼强度等级	C30	设计坍落度	190±20mm	泵送砼	是 ☒ 否 ☐	砼数量	36 m³
每盘砼水泥用量	237 Kg/m³	砼振捣机械	2台平板	插入	☐	物料提升设备	机械
检查记录内容	1 施工企业的质检员是否到岗			是 ☐ 否 ☐			
	2 特种作业人员是否持有有效证件上岗(电工、机操工等)			持证上岗 ☒ 非持证上岗 ☐			
	3 护模、护筋工是否到位			护模工是 ☒ 否 ☐ 到位 钢筋工是 ☒ 否 ☐ 到位			
	4 模板内清污、模板润湿、模板刚度是否满足要求			满足要求 ☒ 未满足要求 ☐			
	5 垂直运输机械是否进场报验、检测、备案			是 ☐ 否 ☐ 报验、是 ☐ 否 ☐ 检测、是 ☐ 否 ☐ 备案			
	6 现场拌制砼的原材料进场合格证、复检及设计配合比			是 ☒ 否 ☐ 齐全			
	7 砼现场拌制原材料是否计量准确			是 ☒ 否 ☐			
	8 商品混凝土内业资料是否提供			是 ☒ 否 ☐			
	9 砼浇筑申请是否经各专业监理工程师和总监确认			是 ☒ 否 ☐			
	10 首次使用的砼配合比是否按规定进行开盘鉴定			是 ☐ 否 ☐ 本次无需开盘鉴定 ☐			
	11 砼坍落度目测和抽检是否符合要求			符合 ☒ 不符合 ☐ ，坍落度值为: 169 mm 179 mm			
	12 是否有保证质量的应急预案			是 ☒ 否 ☐			
	13 钢筋被踩踏情况，是否整改			有 ☐ 无 ☒ 被踩踏；有 ☐ 无 ☐ 整改			
	14 砼浇筑过程中是否造成钢筋移位，是否整改			是 ☐ 否 ☒ 移位；有 ☐ 无 ☐ 整改			
	15 梁柱节点钢筋隐蔽过程中是否移位，是否整改			是 ☐ 否 ☒ 移位；有 ☐ 无 ☐ 整改			
	16 水电等专业预埋件(管、线)是否移位，是否整改			是 ☐ 否 ☒ 移位；有 ☐ 无 ☐ 整改			
	17 浇筑过程中是否爆模，支撑系统是否稳定 有无整改			是 ☐ 否 ☒ 爆模、是 ☐ 否 ☐ 稳定；有 ☐ 无 ☐ 整改			
	18 浇捣顺序、施工缝、后浇带等是否按专项方案执行			是 ☒ 否 ☐			
	19 砼运输、浇捣及间歇总时间是否超过砼初凝时间			是 ☐ 否 ☒			
	20 分层浇筑砼是否符合连续浇筑要求			是 ☒ 否 ☐			
	21 砼振捣是否符合要求(砼表面出浆和不再沉落为宜)			符合 ☒ 不符合 ☐			
	22 厚度及标高是否符合要求			符合 ☒ 不符合 ☐			
	23 砼表面是否进行二次抹压，是否出现裂缝，是否整改			是 ☒ 否 ☐ 二压、是 ☐ 否 ☒ 裂缝、有 ☐ 无 ☐ 整改			
	24 砼试块是否按规定数量留设			是 ☐ 否 ☐ 见证(组，标养)组，同条件组，抗渗组。			
	25 是否及时进行砼覆盖养护			是 ☒ 否 ☐			
	26 是否违反强制性条文			是 ☐ 否 ☒			
监理对出现问题的处理意见		(应注明发现与处理问题情况，特别是下雨、停电等情况下施工缝的处理)					
施工企业: 项目经理部: 质检员(签字): 12 13 2021年8月16日				监理企业: 项目监理机构: 旁站监理人员(签字): 赵维佳 2021年8月16日			

注: 项目监理部可根据工程项目的实际情况对本表格作出相应的调整

混凝土浇筑旁站监理记录表

工程名称: 汝源县平望镇150MW风电项目

编号:

旁站部位: 辅助用房及围墙

旁站时间: 2021年8月16日14时至2021年8月16日17时

设计配合比		W3375783G683C1202F-666.54F482		天气	多云	气温	平均 22℃
砼强度等级	C30	设计坍落度	180±20mm	泵送砼	是 ☒ 否 ☐	砼数量	36 m³
每盘砼水泥用量	357 Kg/m³	砼振捣机械	2台平板	插入	物料提升设备	机械	
检查记录内容	1 施工企业的质检员是否到岗			是 ☒ 否 ☐			
	2 特种作业人员是否持有有效证件上岗(电工、机操工等)			持证上岗 ☒ 非持证上岗 ☐			
	3 护模、护筋工是否到位			护模工是 ☒ 否 ☐ 到位 钢筋工是 ☒ 否 ☐ 到位			
	4 模板内清污、模板润湿、模板刚度是否满足要求			满足要求 ☒ 未满足要求 ☐			
	5 垂直运输机械是否进场报验、检测、备案			是 ☒ 否 ☐ 报验、是 ☒ 否 ☐ 检测、是 ☒ 否 ☐ 备案			
	6 现场拌制砼的原材料进场合格证、复检及设计配合比			是 ☒ 否 ☐ 齐全			
	7 砼现场拌制原材料是否计量准确			是 ☒ 否 ☐			
	8 商品混凝土内业资料是否提供			是 ☒ 否 ☐			
	9 砼浇筑申请是否经各专业监理工程师和总监确认			是 ☒ 否 ☐			
	10 首次使用的砼配合比是否按规定进行开盘鉴定			是 ☒ 否 ☐ 本次无需开盘鉴定 ☐			
	11 砼坍落度目测和抽检是否符合要求			符合 ☒ 不符合 ☐ 坍落度值为: 170 mm 177 mm			
	12 是否有保证质量的应急预案			是 ☒ 否 ☐			
	13 钢筋被踩踏情况, 是否整改			有 ☐ 无 ☒ 被踩踏; 有 ☐ 无 ☒ 整改			
	14 砼浇筑过程中是否造成钢筋移位, 是否整改			是 ☐ 否 ☒ 移位; 有 ☐ 无 ☒ 整改			
	15 梁柱节点钢筋隐蔽过程中是否移位, 是否整改			是 ☐ 否 ☒ 移位; 有 ☐ 无 ☒ 整改			
	16 水电等专业预埋件(管、线)是否移位, 是否整改			是 ☐ 否 ☒ 移位; 有 ☐ 无 ☒ 整改			
	17 浇筑过程中是否爆模, 支撑系统是否稳定 有无整改			是 ☐ 否 ☒ 爆模、是 ☒ 否 ☐ 稳定; 有 ☐ 无 ☒ 整改			
	18 浇捣顺序、施工缝、后浇带等是否按专项方案执行			是 ☒ 否 ☐			
	19 砼运输、浇捣及间歇总时间是否超过砼初凝时间			是 ☐ 否 ☒			
	20 分层浇筑砼是否符合连续浇筑要求			是 ☒ 否 ☐			
	21 砼振捣是否符合要求(砼表面出浆和不再沉落为宜)			符合 ☒ 不符合 ☐			
	22 厚度及标高是否符合要求			符合 ☒ 不符合 ☐			
	23 砼表面是否进行二次抹压, 是否出现裂缝, 是否整改			是 ☒ 否 ☐ 二压、是 ☐ 否 ☐ 裂缝、有 ☐ 无 ☒ 整改			
	24 砼试块是否按规定数量留设			是 ☒ 否 ☐ 见证(组, 标养 组, 同条件 组, 抗渗 组。			
	25 是否及时进行砼覆盖养护			是 ☒ 否 ☐			
	26 是否违反强制性条文			是 ☐ 否 ☒			
监理对出现问题的处理意见	(应注明发现与处理问题情况, 特别是下雨、停电等情况下施工缝的处理)						
施工企业: 项目经理部: 质检员(签字): 13 18 2021年8月16日				监理企业: 项目监理机构: 旁站监理人员(签字): 2021年8月16日			

注: 项目监理部可根据工程项目的实际情况对本表格作出相应的调整

混凝土浇筑旁站监理记录表

工程名称: 沽源县平定堡镇150MW风电项目

编号:

旁站部位: 塔基地基基础

旁站时间: 2021年8月16日9时至2021年8月16日12时

设计配合比		W35/57B36/103C1702F-1010.54FA92		天气	多云	气温	平均 22℃
砼强度等级	C30	设计坍落度	180±20mm	泵送砼	是 ☒ 否 ☐	砼数量	36 m³
每盘砼水泥用量	357 Kg/m³	砼振捣机械	2台平板	插入	☒	物料提升设备	振捣
检查记录内容	1 施工企业的质检员是否到岗			是 ☒ 否 ☐			
	2 特种作业人员是否持有效证件上岗(电工、机操工等)			持证上岗 ☒ 非持证上岗 ☐			
	3 护模、护筋工是否到位			护模工是 ☒ 否 ☐ 到位 钢筋工是 ☒ 否 ☐ 到位			
	4 模板内清污、模板润湿、模板刚度是否满足要求			满足要求 ☒ 未满足要求 ☐			
	5 垂直运输机械是否进场报验、检测、备案			是 ☒ 否 ☐ 报验、是 ☒ 否 ☐ 检测、是 ☒ 否 ☐ 备案			
	6 现场拌制砼的原材料进场合格证、复检及设计配合比			是 ☒ 否 ☐ 齐全			
	7 砼现场拌制原材料是否计量准确			是 ☒ 否 ☐			
	8 商品混凝土内业资料是否提供			是 ☒ 否 ☐			
	9 砼浇筑申请是否经各专业监理工程师和总监确认			是 ☒ 否 ☐			
	10 首次使用的砼配合比是否按规定进行开盘鉴定			是 ☒ 否 ☐ 本次无需开盘鉴定 ☐			
	11 砼坍落度目测和抽检是否符合要求			符合 ☒ 不符合 ☐ ，坍落度值为: 166 mm 174 mm			
	12 是否有保证质量的应急预案			是 ☒ 否 ☐			
	13 钢筋被踩踏情况，是否整改			有 ☐ 无 ☒ 被踩踏； 有 ☐ 无 ☒ 整改			
	14 砼浇筑过程中是否造成钢筋移位，是否整改			是 ☐ 否 ☒ 移位； 有 ☐ 无 ☒ 整改			
	15 梁柱节点钢筋隐蔽过程中是否移位，是否整改			是 ☐ 否 ☒ 移位； 有 ☐ 无 ☒ 整改			
	16 水电等专业预埋件(管、线)是否移位，是否整改			是 ☐ 否 ☒ 移位； 有 ☐ 无 ☒ 整改			
	17 浇筑过程中是否爆模，支撑系统是否稳定 有无整改			是 ☐ 否 ☒ 爆模、是 ☒ 否 ☐ 稳定；有 ☐ 无 ☒ 整改			
	18 浇筑顺序、施工缝、后浇带等是否按专项方案执行			是 ☒ 否 ☐			
	19 砼运输、浇筑及间歇总时间是否超过砼初凝时间			是 ☐ 否 ☒			
	20 分层浇筑砼是否符合连续浇筑要求			是 ☒ 否 ☐			
	21 砼振捣是否符合要求(砼表面出浆和不再沉落为宜)			符合 ☒ 不符合 ☐			
	22 厚度及标高是否符合要求			符合 ☒ 不符合 ☐			
	23 砼表面是否进行二次抹压，是否出现裂缝，是否整改			是 ☒ 否 ☐ 二压、是 ☐ 否 ☐ 裂缝、有 ☐ 无 ☒ 整改			
	24 砼试块是否按规定数量留设			是 ☐ 否 ☐ 见证 \组, 标养 \组, 同条件 \组, 抗渗 \组。			
	25 是否及时进行砼覆盖养护			是 ☒ 否 ☐			
	26 是否违反强制性条文			是 ☐ 否 ☒			
监理对出现问题的处理意见		(应注明发现与处理问题情况，特别是下雨、停电等情况下施工缝的处理)					
施工企业: 项目经理部: 质检员(签字): 12 13 辰 2021年8月16日				监理企业: 项目监理机构: 旁站监理人员(签字): 赵晓生 2021年8月16日			

注: 项目监理部可根据工程项目的实际情况对本表格作出相应的调整

混凝土浇筑旁站监理记录表

工程名称: 沁源县平遥镇150MW风电项目

旁站部位: 独立基础

旁站时间: 2021年8月16日13时至2021年8月16日16时

编号:

设计配合比	W45.75743G1022P-601254FA92		天气	多云	气温	平均 22℃
砼强度等级	C30	设计坍落度	180±20mm	泵送砼	是 ☒ 否 ☐	砼数量
每盘砼水泥用量	357 Kg/m³	砼振捣机械	2台平板	插入	☒	物料提升设备
				机械		
检查记录内容	1 施工企业的质检员是否到岗			是 ☒ 否 ☐		
	2 特种作业人员是否持有有效证件上岗(电工、机操工等)			持证上岗 ☒ 非持证上岗 ☐		
	3 护模、护筋工是否到位			护模工是 ☒ 否 ☐ 到位 钢筋工是 ☒ 否 ☐ 到位		
	4 模板内清污、模板润湿、模板刚度是否满足要求			满足要求 ☒ 未满足要求 ☐		
	5 垂直运输机械是否进场报验、检测、备案			是 ☒ 否 ☐ 报验、是 ☒ 否 ☐ 检测、是 ☒ 否 ☐ 备案		
	6 现场拌制砼的原材料进场合格证、复检及设计配合比			是 ☒ 否 ☐ 齐全		
	7 砼现场拌制原材料是否计量准确			是 ☒ 否 ☐		
	8 商品混凝土内业资料是否提供			是 ☒ 否 ☐		
	9 砼浇筑申请是否经各专业监理工程师和总监确认			是 ☒ 否 ☐		
	10 首次使用的砼配合比是否按规定进行开盘鉴定			是 ☒ 否 ☐ 本次无需开盘鉴定 ☐		
	11 砼坍落度目测和抽检是否符合要求			符合 ☒ 不符合 ☐ 坍落度值为: 165 mm, 179 mm		
	12 是否有保证质量的应急预案			是 ☒ 否 ☐		
	13 钢筋被踩踏情况, 是否整改			有 ☐ 无 ☒ 被踩踏; 有 ☐ 无 ☒ 整改		
	14 砼浇筑过程中是否造成钢筋移位, 是否整改			是 ☐ 否 ☒ 移位; 有 ☐ 无 ☒ 整改		
	15 梁柱节点钢筋隐蔽过程中是否移位, 是否整改			是 ☐ 否 ☒ 移位; 有 ☐ 无 ☒ 整改		
	16 水电等专业预埋件(管、线)是否移位, 是否整改			是 ☐ 否 ☒ 移位; 有 ☐ 无 ☒ 整改		
	17 浇筑过程中是否爆模, 支撑系统是否稳定 有无整改			是 ☐ 否 ☒ 爆模、是 ☐ 否 ☒ 稳定; 有 ☐ 无 ☒ 整改		
	18 浇捣顺序、施工缝、后浇带等是否按专项方案执行			是 ☒ 否 ☐		
	19 砼运输、浇捣及间歇总时间是否超过砼初凝时间			是 ☐ 否 ☒		
	20 分层浇筑砼是否符合连续浇筑要求			是 ☒ 否 ☐		
	21 砼振捣是否符合要求(砼表面出浆和不再沉落为宜)			符合 ☒ 不符合 ☐		
	22 厚度及标高是否符合要求			符合 ☒ 不符合 ☐		
	23 砼表面是否进行二次抹压, 是否出现裂缝, 是否整改			是 ☒ 否 ☐ 二压、是 ☐ 否 ☒ 裂缝、有 ☐ 无 ☒ 整改		
	24 砼试块是否按规定数量留设			是 ☒ 否 ☐		
	25 是否及时进行砼覆盖养护			是 ☒ 否 ☐		
	26 是否违反强制性条文			是 ☐ 否 ☒		

监理对出现问题的处理意见: (应注明发现与处理问题情况, 特别是下雨、停电等情况下施工缝的处理)

施工企业:
项目经理部:
质检员(签字): 12.13 2021年8月16日

监理企业:
项目监理机构:
旁站监理人员(签字): 赵换拉 2021年8月16日

注: 项目监理部可根据工程项目的实际情况对本表格作出相应的调整

混凝土浇筑旁站监理记录表

工程名称: 沁源县平定镇150mN/A电项

旁站部位: 4#站房顶板

编号:

旁站时间: 2021年8月16日8时至2021年8月16日11时

设计配合比		W35F5B3C10B3C02F-1010.54FA82		天气	多云	气温	平均 22℃
砼强度等级	C30	设计坍落度	140±20mm	泵送砼	是 ☒ 否 ☐	砼数量	36 m³
每盘砼水泥用量	347 Kg/m³	砼振捣机械	2台平板	插入	☒	物料提升设备	机械
检查记录内容	1 施工企业的质检员是否到岗			是 ☐ 否 ☐			
	2 特种作业人员是否持有有效证件上岗(电工、机操工等)			持证上岗 ☒ 非持证上岗 ☐			
	3 护模、护筋工是否到位			护模工是 ☒ 否 ☐ 到位 钢筋工是 ☐ 否 ☐ 到位			
	4 模板内清污、模板润湿、模板刚度是否满足要求			满足要求 ☒ 未满足要求 ☐			
	5 垂直运输机械是否进场报验、检测、备案			是 ☐ 否 ☐ 报验、是 ☐ 否 ☐ 检测、是 ☐ 否 ☐ 备案			
	6 现场拌制砼的原材料进场合格证、复检及设计配合比			是 ☐ 否 ☐ 齐全			
	7 砼现场拌制原材料是否计量准确			是 ☒ 否 ☐			
	8 商品混凝土内业资料是否提供			是 ☒ 否 ☐			
	9 砼浇筑申请是否经各专业监理工程师和总监确认			是 ☒ 否 ☐			
	10 首次使用的砼配合比是否按规定进行开盘鉴定			是 ☒ 否 ☐ 本次无需开盘鉴定 ☐			
	11 砼坍落度目测和抽检是否符合要求			符合 ☒ 不符合 ☐ ，坍落度值为: 169 mm / 177 mm			
	12 是否有保证质量的应急预案			是 ☒ 否 ☐			
	13 钢筋被踩踏情况，是否整改			有 ☐ 无 ☒ 被踩踏；有 ☐ 无 ☐ 整改			
	14 砼浇筑过程中是否造成钢筋移位，是否整改			是 ☐ 否 ☒ 移位；有 ☐ 无 ☐ 整改			
	15 梁柱节点钢筋隐蔽过程中是否移位，是否整改			是 ☐ 否 ☒ 移位；有 ☐ 无 ☐ 整改			
	16 水电等专业预埋件(管、线)是否移位，是否整改			是 ☐ 否 ☒ 移位；有 ☐ 无 ☐ 整改			
	17 浇筑过程中是否爆模，支撑系统是否稳定 有无整改			是 ☐ 否 ☒ 爆模、是 ☐ 否 ☐ 稳定；有 ☐ 无 ☐ 整改			
	18 浇筑顺序、施工缝、后浇带等是否按专项方案执行			是 ☒ 否 ☐			
	19 砼运输、浇筑及间歇总时间是否超过砼初凝时间			是 ☐ 否 ☒			
	20 分层浇筑砼是否符合连续浇筑要求			是 ☒ 否 ☐			
	21 砼振捣是否符合要求(砼表面出浆和不再沉落为宜)			符合 ☒ 不符合 ☐			
	22 厚度及标高是否符合要求			符合 ☒ 不符合 ☐			
	23 砼表面是否进行二次抹压，是否出现裂缝，是否整改			是 ☐ 否 ☐ 二压、是 ☐ 否 ☐ 裂缝、有 ☐ 无 ☐ 整改			
	24 砼试块是否按规定数量留设			是 ☐ 否 ☐ 见证 1组，标养 1组，同条件 组，抗渗 组。			
	25 是否及时进行砼覆盖养护			是 ☒ 否 ☐			
	26 是否违反强制性条文			是 ☐ 否 ☒			
监理对出现问题的处理意见	(应注明发现与处理问题情况，特别是下雨、停电等情况下施工缝的处理)						
施工企业: 项目经理部: 质检员(签字): 12 18 2021年8月16日				监理企业: 项目监理机构: 旁站监理人员(签字): 赵梁柱 2021年8月16日			

注: 项目监理部可根据工程项目的实际情况对本表格作出相应的调整

混凝土浇筑旁站监理记录表

工程名称: 太原县平遥镇150mmW1A2板

编号:

旁站部位: 辅助用房顶板

旁站时间: 2021年8月14日9时至2021年8月14日13时

设计配合比		W35.75/92.61/0.31/0.22F-10.6.54PA82		天气	多云	气温	平均22℃
砼强度等级	C30	设计坍落度	140±20mm	泵送砼	是 ☒ 否 ☐	砼数量	43 m³
每盘砼水泥用量	357 Kg/m³	砼振捣机械	2台平板	插入	☒	物料提升设备	机械
检查记录内容	1 施工企业的质检员是否到岗			是 ☒ 否 ☐			
	2 特种作业人员是否持有效证件上岗(电工、机操工等)			持证上岗 ☒ 非持证上岗 ☐			
	3 护模、护筋工是否到位			护模工是 ☒ 否 ☐ 到位 钢筋工是 ☒ 否 ☐ 到位			
	4 模板内清污、模板润湿、模板刚度是否满足要求			满足要求 ☒ 未满足要求 ☐			
	5 垂直运输机械是否进场报验、检测、备案			是 ☒ 否 ☐ 报验、是 ☒ 否 ☐ 检测、是 ☒ 否 ☐ 备案			
	6 现场拌制砼的原材料进场合格证、复检及设计配合比			是 ☒ 否 ☐ 齐全			
	7 砼现场拌制原材料是否计量准确			是 ☒ 否 ☐			
	8 商品混凝土内业资料是否提供			是 ☒ 否 ☐			
	9 砼浇筑申请是否经各专业监理工程师和总监确认			是 ☒ 否 ☐			
	10 首次使用的砼配合比是否按规定进行开盘鉴定			是 ☒ 否 ☐ 本次无需开盘鉴定 ☐			
	11 砼坍落度目测和抽检是否符合要求			符合 ☒ 不符合 ☐ ，坍落度值为: 162mm/177mm			
	12 是否有保证质量的应急预案			是 ☒ 否 ☐			
	13 钢筋被踩踏情况，是否整改			有 ☐ 无 ☒ 被踩踏；有 ☐ 无 ☐ 整改			
	14 砼浇筑过程中是否造成钢筋移位，是否整改			是 ☐ 否 ☒ 移位；有 ☐ 无 ☐ 整改			
	15 梁柱节点钢筋隐蔽过程中是否移位，是否整改			是 ☐ 否 ☒ 移位；有 ☐ 无 ☐ 整改			
	16 水电等专业预埋件(管、线)是否移位，是否整改			是 ☐ 否 ☒ 移位；有 ☐ 无 ☐ 整改			
	17 浇筑过程中是否爆模，支撑系统是否稳定 有无整改			是 ☐ 否 ☒ 爆模、是 ☐ 否 ☐ 稳定；有 ☐ 无 ☐ 整改			
	18 浇筑顺序、施工缝、后浇带等是否按专项方案执行			是 ☒ 否 ☐			
	19 砼运输、浇筑及间歇总时间是否超过砼初凝时间			是 ☐ 否 ☒			
	20 分层浇筑砼是否符合连续浇筑要求			是 ☒ 否 ☐			
	21 砼振捣是否符合要求(砼表面出浆和不再沉落为宜)			符合 ☒ 不符合 ☐			
	22 厚度及标高是否符合要求			符合 ☒ 不符合 ☐			
	23 砼表面是否进行二次抹压，是否出现裂缝，是否整改			是 ☒ 否 ☐ 二压、是 ☐ 否 ☐ 裂缝、有 ☐ 无 ☐ 整改			
	24 砼试块是否按规定数量留设			是 ☒ 否 ☐			
	25 是否及时进行砼覆盖养护			是 ☒ 否 ☐			
	26 是否违反强制性条文			是 ☐ 否 ☒			
监理对出现问题的处理意见		(应注明发现与处理问题情况，特别是下雨、停电等情况下施工缝的处理)					
施工企业:				监理企业:			
项目经理部:				项目监理机构:			
质检员(签字): 13 12 2021年8月14日				旁站监理人员(签字): 赵俊华 2021年8月14日			

注: 项目监理部可根据工程项目的实际情况对本表格作出相应的调整

混凝土浇筑旁站监理记录表

工程名称: 沧源县平定镇150MW风电项目

编号:

旁站部位: 辅助用房地梁

旁站时间: 2021年8月9日13时至2021年8月9日14时

设计配合比		W15F15793G1093C1702F-10124FA82		天气	晴	气温	平均 23 °C
砼强度等级	C30	设计坍落度	190±20mm	泵送砼	是 ☒ 否 ☐	砼数量	15 m³
每盘砼水泥用量	357 Kg/m³	砼振捣机械	1台平板	插入	☒	物料提升设备	机械
检查记录内容	1 施工企业的质检员是否到岗			是 ☒ 否 ☐			
	2 特种作业人员是否持有效证件上岗(电工、机操工等)			持证上岗 ☒ 非持证上岗 ☐			
	3 护模、护筋工是否到位			护模工是 ☒ 否 ☐ 到位 钢筋工是 ☐ 否 ☐ 到位			
	4 模板内清污、模板润湿、模板刚度是否满足要求			满足要求 ☒ 未满足要求 ☐			
	5 垂直运输机械是否进场报验、检测、备案			是 ☒ 否 ☐ 报验、是 ☒ 否 ☐ 检测、是 ☒ 否 ☐ 备案			
	6 现场拌制砼的原材料进场合格证、复检及设计配合比			是 ☒ 否 ☐ 齐全			
	7 砼现场拌制原材料是否计量准确			是 ☒ 否 ☐			
	8 商品混凝土内业资料是否提供			是 ☒ 否 ☐			
	9 砼浇筑申请是否经各专业监理工程师和总监确认			是 ☒ 否 ☐			
	10 首次使用的砼配合比是否按规定进行开盘鉴定			是 ☒ 否 ☐ 本次无需开盘鉴定 ☐			
	11 砼坍落度目测和抽检是否符合要求			符合 ☒ 不符合 ☐ ，坍落度值为: 170mm(162mm)			
	12 是否有保证质量的应急预案			是 ☒ 否 ☐			
	13 钢筋被踩踏情况, 是否整改			有 ☐ 无 ☒ 被踩踏; 有 ☐ 无 ☐ 整改			
	14 砼浇筑过程中是否造成钢筋移位, 是否整改			是 ☐ 否 ☒ 移位; 有 ☐ 无 ☐ 整改			
	15 梁柱节点钢筋隐蔽过程中是否移位, 是否整改			是 ☐ 否 ☒ 移位; 有 ☐ 无 ☐ 整改			
	16 水电等专业预埋件(管、线)是否移位, 是否整改			是 ☐ 否 ☒ 移位; 有 ☐ 无 ☐ 整改			
	17 浇筑过程中是否爆模, 支撑系统是否稳定 有无整改			是 ☐ 否 ☒ 爆模、是 ☒ 否 ☐ 稳定; 有 ☐ 无 ☐ 整改			
	18 浇捣顺序、施工缝、后浇带等是否按专项方案执行			是 ☒ 否 ☐			
	19 砼运输、浇捣及间歇总时间是否超过砼初凝时间			是 ☐ 否 ☒			
	20 分层浇筑砼是否符合连续浇筑要求			是 ☒ 否 ☐			
	21 砼振捣是否符合要求(砼表面出浆和不再沉落为宜)			符合 ☒ 不符合 ☐			
	22 厚度及标高是否符合要求			符合 ☒ 不符合 ☐			
	23 砼表面是否进行二次抹压, 是否出现裂缝, 是否整改			是 ☒ 否 ☐ 二压、是 ☐ 否 ☒ 裂缝、有 ☐ 无 ☐ 整改			
	24 砼试块是否按规定数量留设			是 ☒ 否 ☐ 见证\组, 标养\组, 同条件\组, 抗渗\组。			
	25 是否及时进行砼覆盖养护			是 ☒ 否 ☐			
	26 是否违反强制性条文			是 ☐ 否 ☒			
监理对出现问题的处理意见		(应注明发现与处理问题情况, 特别是下雨、停电等情况下施工缝的处理)					
施工企业: 项目经理部: 质检员(签字): 王景 2021年8月9日				监理企业: 项目监理机构: 旁站监理人员(签字): 赵梅桂 2021年8月9日			

注: 项目监理部可根据工程项目的实际情况对本表格作出相应的调整

混凝土浇筑旁站监理记录表

工程名称: 龙潭县平定镇150MW风电项目

旁站部位: 综合楼墙压板圈梁

编号:

旁站时间: 2021年8月7日11时至2021年8月7日14时

设计配合比	W57.5/93.6/143.4/202F-10/0.54/PA92		天气	晴	气温	平均 25℃
砼强度等级	C30	设计坍落度	180±20mm	泵送砼	是 ☒ 否 ☐	砼数量
每盘砼水泥用量	357 Kg/m³	砼振捣机械	台平板	插入	物料提升设备	机械
检查记录内容	1	施工企业的质检员是否到岗		是 ☒ 否 ☐		
	2	特种作业人员是否持有有效证件上岗(电工、机操工等)		持证上岗 ☒ 非持证上岗 ☐		
	3	护模、护筋工是否到位		护模工是 ☒ 否 ☐ 到位 钢筋工是 ☒ 否 ☐ 到位		
	4	模板内清污、模板润湿、模板刚度是否满足要求		满足要求 ☒ 未满足要求 ☐		
	5	垂直运输机械是否进场报验、检测、备案		是 ☒ 否 ☐ 报验、是 ☒ 否 ☐ 检测、是 ☒ 否 ☐ 备案		
	6	现场拌制砼的原材料进场合格证、复检及设计配合比		是 ☒ 否 ☐ 齐全		
	7	砼现场拌制原材料是否计量准确		是 ☒ 否 ☐		
	8	商品混凝土内业资料是否提供		是 ☒ 否 ☐		
	9	砼浇筑申请是否经各专业监理工程师和总监确认		是 ☒ 否 ☐		
	10	首次使用的砼配合比是否按规定进行开盘鉴定		是 ☒ 否 ☐ 本次无需开盘鉴定 ☐		
	11	砼坍落度目测和抽检是否符合要求		符合 ☒ 不符合 ☐ 坍落度值为: 167 mm (140 mm)		
	12	是否有保证质量的应急预案		是 ☒ 否 ☐		
	13	钢筋被踩踏情况, 是否整改		有 ☐ 无 ☒ 被踩踏; 有 ☐ 无 ☒ 整改		
	14	砼浇筑过程中是否造成钢筋移位, 是否整改		是 ☐ 否 ☒ 移位; 有 ☐ 无 ☒ 整改		
	15	梁柱节点钢筋隐蔽过程中是否移位, 是否整改		是 ☐ 否 ☒ 移位; 有 ☐ 无 ☒ 整改		
	16	水电等专业预埋件(管、线)是否移位, 是否整改		是 ☐ 否 ☒ 移位; 有 ☐ 无 ☒ 整改		
	17	浇筑过程中是否爆模, 支撑系统是否稳定 有无整改		是 ☐ 否 ☒ 爆模、是 ☒ 否 ☐ 稳定; 有 ☐ 无 ☒ 整改		
	18	浇筑顺序、施工缝、后浇带等是否按专项方案执行		是 ☒ 否 ☐		
	19	砼运输、浇筑及间歇总时间是否超过砼初凝时间		是 ☐ 否 ☒		
	20	分层浇筑砼是否符合连续浇筑要求		是 ☒ 否 ☐		
	21	砼振捣是否符合要求(砼表面出浆和不再沉落为宜)		符合 ☒ 不符合 ☐		
	22	厚度及标高是否符合要求		符合 ☒ 不符合 ☐		
	23	砼表面是否进行二次抹压, 是否出现裂缝, 是否整改		是 ☒ 否 ☐ 二压、是 ☐ 否 ☒ 裂缝、有 ☐ 无 ☒ 整改		
	24	砼试块是否按规定数量留设		是 ☒ 否 ☐		
	25	是否及时进行砼覆盖养护		是 ☒ 否 ☐		
	26	是否违反强制性条文		是 ☐ 否 ☒		
监理对出现问题的处理意见	(应注明发现与处理问题情况, 特别是下雨、停电等情况下施工缝的处理)					

施工企业:
项目经理部:
质检员(签字): 12 12 2021年8月7日

监理企业:
项目监理机构:
旁站监理人员(签字): 赵振柱 2021年8月7日

注: 项目监理部可根据工程项目的实际情况对本表格作出相应的调整

工程名称: 洛源兴平至宝镇500MW风电项目

旁站部位: 4#站事故油池

旁站时间: 2021 年 8 月 7 日 10 时 至 2021 年 8 月 7 日 17 时

注：项目监理部可根据工程项目的实际情况对本表格作出相应的调整

混凝土浇筑旁站监理记录表

工程名称: 济源市平遥镇150MW风电项目

旁站部位: 4#塔筒基础

编号:

旁站时间: 2021年8月7日9时至2021年8月7日12时

设计配合比		W15.75/28.36/0.39C10.2F-10.6.54F492		天气	晴	气温	平均 25℃
砼强度等级	C30	设计坍落度	180±20mm	泵送砼	是 ☒ 否 ☐	砼数量	38 m³
每盘砼水泥用量	257 Kg/m³	砼振捣机械	2台平板	插入	☒	物料提升设备	机械
检查内容	1 施工企业的质检员是否到岗			是 ☒ 否 ☐			
	2 特种作业人员是否持有有效证件上岗(电工、机操工等)			持证上岗 ☒ 非持证上岗 ☐			
	3 护模、护筋工是否到位			护模工是 ☒ 否 ☐ 到位 钢筋工是 ☒ 否 ☐ 到位			
	4 模板内清污、模板润湿、模板刚度是否满足要求			满足要求 ☒ 未满足要求 ☐			
	5 垂直运输机械是否进场报验、检测、备案			是 ☒ 否 ☐ 报验、是 ☒ 否 ☐ 检测、是 ☒ 否 ☐ 备案			
	6 现场拌制砼的原材料进场合格证、复检及设计配合比			是 ☒ 否 ☐ 齐全			
	7 砼现场拌制原材料是否计量准确			是 ☒ 否 ☐			
	8 商品混凝土内业资料是否提供			是 ☒ 否 ☐			
	9 砼浇筑申请是否经各专业监理工程师和总监确认			是 ☒ 否 ☐			
	10 首次使用的砼配合比是否按规定进行开盘鉴定			是 ☒ 否 ☐ 本次无需开盘鉴定 ☐			
	11 砼坍落度目测和抽检是否符合要求			符合 ☒ 不符合 ☐ ，坍落度值为: 170 mm 181 mm			
	12 是否有保证质量的应急预案			是 ☒ 否 ☐			
	13 钢筋被踩踏情况，是否整改			有 ☐ 无 ☒ 被踩踏; 有 ☐ 无 ☒ 整改			
	14 砼浇筑过程中是否造成钢筋移位，是否整改			是 ☐ 否 ☒ 移位; 有 ☐ 无 ☒ 整改			
	15 梁柱节点钢筋隐蔽过程中是否移位，是否整改			是 ☐ 否 ☒ 移位; 有 ☐ 无 ☒ 整改			
	16 水电等专业预埋件(管、线)是否移位，是否整改			是 ☐ 否 ☒ 移位; 有 ☐ 无 ☒ 整改			
	17 浇筑过程中是否爆模，支撑系统是否稳定 有无整改			是 ☐ 否 ☒ 爆模、是 ☒ 否 ☐ 稳定; 有 ☐ 无 ☒ 整改			
	18 浇筑顺序、施工缝、后浇带等是否按专项方案执行			是 ☒ 否 ☐			
	19 砼运输、浇筑及间歇总时间是否超过砼初凝时间			是 ☐ 否 ☒			
	20 分层浇筑砼是否符合连续浇筑要求			是 ☒ 否 ☐			
	21 砼振捣是否符合要求(砼表面出浆和不再沉落为宜)			符合 ☒ 不符合 ☐			
	22 厚度及标高是否符合要求			符合 ☒ 不符合 ☐			
	23 砼表面是否进行二次抹压，是否出现裂缝，是否整改			是 ☒ 否 ☐ 二压、是 ☐ 否 ☒ 裂缝、有 ☐ 无 ☒ 整改			
	24 砼试块是否按规定数量留设			是 ☒ 否 ☐ 见证 1 组, 标养 1 组, 同条件 组, 抗渗 组。			
	25 是否及时进行砼覆盖养护			是 ☒ 否 ☐			
	26 是否违反强制性条文			是 ☐ 否 ☒			
监理对出现问题的处理意见		(应注明发现与处理问题情况,特别是下雨、停电等情况下施工缝的处理)					
施工企业: 项目经理部: 质检员(签字): 13 13 12 12 2021年8月7日				监理企业: 项目监理机构: 旁站监理人员(签字): 赵焕柱 2021年8月7日			

注:项目监理部可根据工程项目的实际情况对本表格作出相应的调整

混凝土浇筑旁站监理记录表

工程名称: 汕头县平海镇150MW风电项目

编号:

旁站部位: 升压站综合楼顶板

旁站时间: 2021年8月7日13时至2021年8月7日16时

设计配合比		W35.7/57.9/36.1/0.94C170 180±20mm 10.54FA92		天气	晴天	气温	平均25℃
砼强度等级	C30	设计坍落度	180±20mm	泵送砼	是 ☒ 否 ☐	砼数量	38 m³
每盘砼水泥用量	357 Kg/m³	砼振捣机械	2台平板	插入	☒	物料提升设备	机械
检查记录内容	1 施工企业的质检员是否到岗			是 ☐ 否 ☐			
	2 特种作业人员是否持有效证件上岗(电工、机操工等)			持证上岗 ☒ 非持证上岗 ☐			
	3 护模、护筋工是否到位			护模工是 ☐ 否 ☐ 到位 钢筋工是 ☒ 否 ☐ 到位			
	4 模板内清污、模板润湿、模板刚度是否满足要求			满足要求 ☒ 未满足要求 ☐			
	5 垂直运输机械是否进场报验、检测、备案			是 ☒ 否 ☐ 报验、是 ☒ 否 ☐ 检测、是 ☒ 否 ☐ 备案			
	6 现场拌制砼的原材料进场合格证、复检及设计配合比			是 ☒ 否 ☐ 齐全			
	7 砼现场拌制原材料是否计量准确			是 ☒ 否 ☐			
	8 商品混凝土内业资料是否提供			是 ☒ 否 ☐			
	9 砼浇筑申请是否经各专业监理工程师和总监确认			是 ☒ 否 ☐			
	10 首次使用的砼配合比是否按规定进行开盘鉴定			是 ☒ 否 ☐ 本次无需开盘鉴定 ☐			
	11 砼坍落度目测和抽检是否符合要求			符合 ☐ 不符合 ☐ ，坍落度值为: 169 mm 77 mm			
	12 是否有保证质量的应急预案			是 ☒ 否 ☐			
	13 钢筋被踩踏情况，是否整改			有 ☐ 无 ☒ 被踩踏； 有 ☐ 无 ☐ 整改			
	14 砼浇筑过程中是否造成钢筋移位，是否整改			是 ☐ 否 ☒ 移位； 有 ☐ 无 ☐ 整改			
	15 梁柱节点钢筋隐蔽过程中是否移位，是否整改			是 ☐ 否 ☒ 移位； 有 ☐ 无 ☐ 整改			
	16 水电等专业预埋件(管、线)是否移位，是否整改			是 ☐ 否 ☒ 移位； 有 ☐ 无 ☐ 整改			
	17 浇筑过程中是否爆模，支撑系统是否稳定 有无整改			是 ☐ 否 ☒ 爆模、是 ☒ 否 ☐ 稳定；有 ☐ 无 ☐ 整改			
	18 浇筑顺序、施工缝、后浇带等是否按专项方案执行			是 ☒ 否 ☐			
	19 砼运输、浇筑及间歇总时间是否超过砼初凝时间			是 ☐ 否 ☒			
	20 分层浇筑砼是否符合连续浇筑要求			是 ☒ 否 ☐			
	21 砼振捣是否符合要求(砼表面出浆和不再沉落为宜)			符合 ☒ 不符合 ☐			
	22 厚度及标高是否符合要求			符合 ☒ 不符合 ☐			
	23 砼表面是否进行二次抹压，是否出现裂缝，是否整改			是 ☒ 否 ☐ 二压、是 ☐ 否 ☒ 裂缝、有 ☐ 无 ☐ 整改			
	24 砼试块是否按规定数量留设			是 ☒ 否 ☐ 见证 \ 组，标养 \ 组，同条件 \ 组，抗渗 \ 组。			
	25 是否及时进行砼覆盖养护			是 ☒ 否 ☐			
	26 是否违反强制性条文			是 ☐ 否 ☒			
监理对出现问题的处理意见		(应注明发现与处理问题情况，特别是下雨、停电等情况下施工缝的处理)					
施工企业:		监理企业:					
项目经理部:		项目监理机构:					
质检员(签字): 13 13		旁站监理人员(签字): 赵煥拉 2021年8月7日					

注: 项目监理部可根据工程项目的实际情况对本表格作出相应的调整

混凝土浇筑旁站监理记录表

工程名称: 汝源县平定堡镇150MW风电项目

编号:

旁站部位: 升压站房屋圈梁

旁站时间: 2021年9月7日9时至2021年9月7日12时

设计配合比		W1357578361040C170F-10.1254FA82		天气	晴	气温	平均 25℃
砼强度等级	C30	设计坍落度	140±20mm	泵送砼	是 ☒ 否 ☐	砼数量	38 m³
每盘砼水泥用量	357 Kg/m³	砼振捣机械	2台平板 ☐ 插入 ☒		物料提升设备	机械	
检查记录内容	1 施工企业的质检员是否到岗			是 ☒ 否 ☐			
	2 特种作业人员是否持有效证件上岗(电工、机操工等)			持证上岗 ☒ 非持证上岗 ☐			
	3 护模、护筋工是否到位			护模工是 ☒ 否 ☐ 到位 钢筋工是 ☐ 否 ☐ 到位			
	4 模板内清污、模板润湿、模板刚度是否满足要求			满足要求 ☒ 未满足要求 ☐			
	5 垂直运输机械是否进场报验、检测、备案			是 ☒ 否 ☐ 报验、是 ☒ 否 ☐ 检测、是 ☐ 否 ☐ 备案			
	6 现场拌制砼的原材料进场合格证、复检及设计配合比			是 ☒ 否 ☐ 齐全			
	7 砼现场拌制原材料是否计量准确			是 ☒ 否 ☐			
	8 商品混凝土内业资料是否提供			是 ☒ 否 ☐			
	9 砼浇筑申请是否经各专业监理工程师和总监确认			是 ☒ 否 ☐			
	10 首次使用的砼配合比是否按规定进行开盘鉴定			是 ☒ 否 ☐ 本次无需开盘鉴定 ☐			
	11 砼坍落度目测和抽检是否符合要求			符合 ☒ 不符合 ☐ ，坍落度值为: 70 mm 81 mm			
	12 是否有保证质量的应急预案			是 ☒ 否 ☐			
	13 钢筋被踩踏情况，是否整改			有 ☐ 无 ☒ 被踩踏; 有 ☐ 无 ☐ 整改			
	14 砼浇筑过程中是否造成钢筋移位，是否整改			是 ☐ 否 ☒ 移位; 有 ☐ 无 ☐ 整改			
	15 梁柱节点钢筋隐蔽过程中是否移位，是否整改			是 ☐ 否 ☒ 移位; 有 ☐ 无 ☐ 整改			
	16 水电等专业预埋件(管、线)是否移位，是否整改			是 ☐ 否 ☒ 移位; 有 ☐ 无 ☐ 整改			
	17 浇筑过程中是否爆模，支撑系统是否稳定 有无整改			是 ☐ 否 ☒ 爆模、是 ☐ 否 ☐ 稳定; 有 ☐ 无 ☐ 整改			
	18 浇筑顺序、施工缝、后浇带等是否按专项方案执行			是 ☒ 否 ☐			
	19 砼运输、浇筑及间歇总时间是否超过砼初凝时间			是 ☐ 否 ☒			
	20 分层浇筑砼是否符合连续浇筑要求			是 ☒ 否 ☐			
	21 砼振捣是否符合要求(砼表面出浆和不再沉落为宜)			符合 ☒ 不符合 ☐			
	22 厚度及标高是否符合要求			符合 ☒ 不符合 ☐			
	23 砼表面是否进行二次抹压，是否出现裂缝，是否整改			是 ☒ 否 ☐ 二压、是 ☐ 否 ☐ 裂缝、有 ☐ 无 ☐ 整改			
	24 砼试块是否按规定数量留设			是 ☒ 否 ☐ 见证 \ 组, 标养 \ 组, 同条件 \ 组, 抗渗 \ 组。			
	25 是否及时进行砼覆盖养护			是 ☒ 否 ☐			
	26 是否违反强制性条文			是 ☐ 否 ☒			
监理对出现问题的处理意见		(应注明发现与处理问题情况，特别是下雨、停电等情况下施工缝的处理)					
施工企业: 项目经理部: 质检员(签字): 12 辰				2021年8月7日			
监理企业: 项目监理机构: 旁站监理人员(签字): 赵焕松				2021年8月7日			

注: 项目监理部可根据工程项目的实际情况对本表格作出相应的调整

混凝土浇筑旁站监理记录表

工程名称: 法源县平定镇50mW A电站

编号:

旁站部位: 辅坝坝基基础支墩

旁站时间: 2021年8月5日14时 至 2021年8月5日16时

设计配合比		C30 设计坍落度		180±20mm		天气		多云		气温		平均 20℃	
砼强度等级		C30		设计坍落度		180±20mm		泵送砼		是 ☒ 否 ☐		砼数量	
每盘砼水泥用量		247 Kg/m³		砼振捣机械		1台平板		插入		物料提升设备		机械	
检查记录内容	1	施工企业的质检员是否到岗						是 ☒ 否 ☐					
	2	特种作业人员是否持有效证件上岗(电工、机操工等)						持证上岗 ☒ 非持证上岗 ☐					
	3	护模、护筋工是否到位						护模工是 ☒ 否 ☐ 到位 钢筋工是 ☒ 否 ☐ 到位					
	4	模板内清污、模板润湿、模板刚度是否满足要求						满足要求 ☒ 未满足要求 ☐					
	5	垂直运输机械是否进场报验、检测、备案						是 ☒ 否 ☐ 报验、是 ☒ 否 ☐ 检测、是 ☒ 否 ☐ 备案					
	6	现场拌制砼的原材料进场合格证、复检及设计配合比						是 ☒ 否 ☐ 齐全					
	7	砼现场拌制原材料是否计量准确						是 ☒ 否 ☐					
	8	商品混凝土内业资料是否提供						是 ☒ 否 ☐					
	9	砼浇筑申请是否经各专业监理工程师和总监确认						是 ☒ 否 ☐					
	10	首次使用的砼配合比是否按规定进行开盘鉴定						是 ☒ 否 ☐ 本次无需开盘鉴定 ☐					
	11	砼坍落度目测和抽检是否符合要求						符合 ☒ 不符合 ☐ 坍落度值为: 175mm 182mm					
	12	是否有保证质量的应急预案						是 ☒ 否 ☐					
	13	钢筋被踩踏情况, 是否整改						有 ☐ 无 ☒ 被踩踏; 有 ☐ 无 ☒ 整改					
	14	砼浇筑过程中是否造成钢筋移位, 是否整改						是 ☐ 否 ☒ 移位; 有 ☐ 无 ☒ 整改					
	15	梁柱节点钢筋隐蔽过程中是否移位, 是否整改						是 ☐ 否 ☒ 移位; 有 ☐ 无 ☒ 整改					
	16	水电等专业预埋件(管、线)是否移位, 是否整改						是 ☐ 否 ☒ 移位; 有 ☐ 无 ☒ 整改					
	17	浇筑过程中是否爆模, 支撑系统是否稳定 有无整改						是 ☐ 否 ☒ 爆模、是 ☐ 否 ☒ 稳定; 有 ☐ 无 ☒ 整改					
	18	浇筑顺序、施工缝、后浇带等是否按专项方案执行						是 ☒ 否 ☐					
	19	砼运输、浇筑及间歇总时间是否超过砼初凝时间						是 ☐ 否 ☒					
	20	分层浇筑砼是否符合连续浇筑要求						是 ☒ 否 ☐					
	21	砼振捣是否符合要求(砼表面出浆和不再沉落为宜)						符合 ☒ 不符合 ☐					
	22	厚度及标高是否符合要求						符合 ☒ 不符合 ☐					
	23	砼表面是否进行二次抹压, 是否出现裂缝, 是否整改						是 ☒ 否 ☐ 二压、是 ☐ 否 ☒ 裂缝、有 ☐ 无 ☒ 整改					
	24	砼试块是否按规定数量留设						是 ☒ 否 ☐ 见证 组, 标养 组, 同条件 组, 抗渗 组。					
	25	是否及时进行砼覆盖养护						是 ☒ 否 ☐					
	26	是否违反强制性条文						是 ☐ 否 ☒					
监理对出现问题的处理意见		(应注明发现与处理问题情况, 特别是下雨、停电等情况下施工缝的处理)											
施工企业:						监理企业:							
项目经理部:						项目监理机构:							
质检员(签字):						旁站监理人员(签字):							
2021年8月5日						2021年8月5日							

注: 项目监理部可根据工程项目的实际情况对本表格作出相应的调整

混凝土浇筑旁站监理记录表

工程名称: 洛源公路改建150MW风电项目

编号:

旁站部位: 4#塔筒内墙顶

旁站时间: 2021年8月4日9时至2021年8月4日11时

设计配合比		C30 设计坍落度		140±20mm		天气		阴		气温		平均 20℃	
砼强度等级		C30		泵送砼		是 ☒ 否 ☐		砼数量		14		m³	
每盘砼水泥用量		357 Kg/m³		砼振捣机械		1台平板口插入口		物料提升设备		机械			
检查记录内容	1	施工企业的质检员是否到岗					是 ☒ 否 ☐						
	2	特种作业人员是否持有效证件上岗(电工、机操工等)					持证上岗 ☒ 非持证上岗 ☐						
	3	护模、护筋工是否到位					护模工是 ☒ 否 ☐ 到位		钢筋工是 ☒ 否 ☐ 到位				
	4	模板内清污、模板润湿、模板刚度是否满足要求					满足要求 ☒		未满足要求 ☐				
	5	垂直运输机械是否进场报验、检测、备案					是 ☒ 否 ☐ 报验、是 ☒ 否 ☐ 检测、是 ☒ 否 ☐ 备案						
	6	现场拌制砼的原材料进场合格证、复检及设计配合比					是 ☒ 否 ☐ 齐全						
	7	砼现场拌制原材料是否计量准确					是 ☒ 否 ☐						
	8	商品混凝土内业资料是否提供					是 ☒ 否 ☐						
	9	砼浇筑申请是否经各专业监理工程师和总监确认					是 ☒ 否 ☐						
	10	首次使用的砼配合比是否按规定进行开盘鉴定					是 ☒ 否 ☐		本次无需开盘鉴定 ☐				
	11	砼坍落度目测和抽检是否符合要求					符合 ☒ 不符合 ☐		坍落度值为: 176mm 182mm				
	12	是否有保证质量的应急预案					是 ☒ 否 ☐						
	13	钢筋被踩踏情况, 是否整改					有 ☐ 无 ☒ 被踩踏;		有 ☐ 无 ☐ 整改				
	14	砼浇筑过程中是否造成钢筋移位, 是否整改					是 ☐ 否 ☒ 移位;		有 ☐ 无 ☐ 整改				
	15	梁柱节点钢筋隐蔽过程中是否移位, 是否整改					是 ☐ 否 ☒ 移位;		有 ☐ 无 ☐ 整改				
	16	水电等专业预埋件(管、线)是否移位, 是否整改					是 ☐ 否 ☒ 移位;		有 ☐ 无 ☐ 整改				
	17	浇筑过程中是否爆模, 支撑系统是否稳定 有无整改					是 ☐ 否 ☒ 爆模、是 ☐ 否 ☐ 稳定; 有 ☐ 无 ☐ 整改						
	18	浇筑顺序、施工缝、后浇带等是否按专项方案执行					是 ☒ 否 ☐						
	19	砼运输、浇筑及间歇总时间是否超过砼初凝时间					是 ☐ 否 ☒						
	20	分层浇筑砼是否符合连续浇筑要求					是 ☒ 否 ☐						
	21	砼振捣是否符合要求(砼表面出浆和不再沉落为宜)					符合 ☒ 不符合 ☐						
	22	厚度及标高是否符合要求					符合 ☒ 不符合 ☐						
	23	砼表面是否进行二次抹压, 是否出现裂缝, 是否整改					是 ☒ 否 ☐ 二压、是 ☐ 否 ☒ 裂缝、有 ☐ 无 ☐ 整改						
	24	砼试块是否按规定数量留设					是 ☒ 否 ☐		见证 组, 标养 组, 同条件 组, 抗渗 组。				
	25	是否及时进行砼覆盖养护					是 ☒ 否 ☐						
	26	是否违反强制性条文					是 ☐ 否 ☒						
监理对出现问题的处理意见		(应注明发现与处理问题情况, 特别是下雨、停电等情况下施工缝的处理)											
施工企业:						监理企业:							
项目经理部:						项目监理机构:							
质检员(签字):						旁站监理人员(签字):							
B 13 2021年8月4日						赵焕柱 2021年8月4日							

注: 项目监理部可根据工程项目的实际情况对本表格作出相应的调整

混凝土浇筑旁站监理记录表

工程名称: 长原县平定镇150MW风电项目

编号:

旁站部位: 升压站辅助用房托架柱

旁站时间: 2021年8月4日13时至2021年8月4日15时

设计配合比		W37.57.53G10.97C10.2F-10.6.4FA76		天气	PA	气温	平均 20 °C
砼强度等级	C30	设计坍落度	140 ± 20mm	泵送砼	是 ☒ 否 ☐	砼数量	15 m³
每盘砼水泥用量	357 Kg/m³	砼振捣机械	1台平板 ☐ 插入 ☒		物料提升设备	机械	
检 查 记 录 内 容	1	施工企业的质检员是否到岗		是 ☒ 否 ☐			
	2	特种作业人员是否持有有效证件上岗(电工、机操工等)		持证上岗 ☒ 非持证上岗 ☐			
	3	护模、护筋工是否到位		护模工是 ☒ 否 ☐ 到位 钢筋工是 ☒ 否 ☐ 到位			
	4	模板内清污、模板润湿、模板刚度是否满足要求		满足要求 ☒ 未满足要求 ☐			
	5	垂直运输机械是否进场报验、检测、备案		是 ☒ 否 ☐ 报验、是 ☒ 否 ☐ 检测、是 ☒ 否 ☐ 备案			
	6	现场拌制砼的原材料进场合格证、复检及设计配合比		是 ☒ 否 ☐ 齐全			
	7	砼现场拌制原材料是否计量准确		是 ☒ 否 ☐			
	8	商品混凝土内业资料是否提供		是 ☒ 否 ☐			
	9	砼浇筑申请是否经各专业监理工程师和总监确认		是 ☒ 否 ☐			
	10	首次使用的砼配合比是否按规定进行开盘鉴定		是 ☒ 否 ☐ 本次无需开盘鉴定 ☐			
	11	砼坍落度目测和抽检是否符合要求		符合 ☒ 不符合 ☐ 坍落度值为: 128mm / 132mm			
	12	是否有保证质量的应急预案		是 ☒ 否 ☐			
	13	钢筋被踩踏情况, 是否整改		有 ☐ 无 ☒ 被踩踏; 有 ☐ 无 ☒ 整改			
	14	砼浇筑过程中是否造成钢筋移位, 是否整改		是 ☐ 否 ☒ 移位; 有 ☐ 无 ☒ 整改			
	15	梁柱节点钢筋隐蔽过程中是否移位, 是否整改		是 ☐ 否 ☒ 移位; 有 ☐ 无 ☒ 整改			
	16	水电等专业预埋件(管、线)是否移位, 是否整改		是 ☐ 否 ☒ 移位; 有 ☐ 无 ☒ 整改			
	17	浇筑过程中是否爆模, 支撑系统是否稳定 有无整改		是 ☐ 否 ☒ 爆模、是 ☐ 否 ☒ 稳定; 有 ☐ 无 ☒ 整改			
	18	浇筑顺序、施工缝、后浇带等是否按专项方案执行		是 ☒ 否 ☐			
	19	砼运输、浇筑及间歇总时间是否超过砼初凝时间		是 ☐ 否 ☒			
	20	分层浇筑砼是否符合连续浇筑要求		是 ☒ 否 ☐			
	21	砼振捣是否符合要求(砼表面出浆和不再沉落为宜)		符合 ☒ 不符合 ☐			
	22	厚度及标高是否符合要求		符合 ☒ 不符合 ☐			
	23	砼表面是否进行二次抹压, 是否出现裂缝, 是否整改		是 ☒ 否 ☐ 二压、是 ☒ 否 ☐ 裂缝、有 ☐ 无 ☒ 整改			
	24	砼试块是否按规定数量留设		是 ☒ 否 ☐ 见证 / 组, 标养 / 组, 同条件 / 组, 抗渗 / 组。			
	25	是否及时进行砼覆盖养护		是 ☒ 否 ☐			
	26	是否违反强制性条文		是 ☐ 否 ☒			
监理对出现问题的处理意见		(应注明发现与处理问题情况, 特别是下雨、停电等情况下施工缝的处理)					
施工企业: 项目经理部: 质检员(签字): 13 13 12 辰 2021年8月4日				监理企业: 项目监理机构: 旁站监理人员(签字): 赵煥拉 2021年8月4日			

注: 项目监理部可根据工程项目的实际情况对本表格作出相应的调整

混凝土浇筑旁站监理记录表

工程名称: 沁源县平定堡镇150MW风电项目

编号:

旁站部位: 主变、村前梁基础、综合楼西配房

旁站时间: 2021年8月3日0时至2021年8月3日15时

设计配合比		C30 设计坍落度		140±20mm		天气		多云		气温		平均 22℃	
砼强度等级		C30		泵送砼		是 ☒ 否 ☐		砼数量		78		m³	
每盘砼水泥用量		347		Kg/m³		砼振捣机械		3台平板		物料提升设备		机械	
检查记录内容	1	施工企业的质检员是否到岗						是 ☒ 否 ☐					
	2	特种作业人员是否持有效证件上岗(电工、机操工等)						持证上岗 ☒ 非持证上岗 ☐					
	3	护模、护筋工是否到位						护模工是 ☒ 否 ☐ 到位		钢筋工是 ☒ 否 ☐ 到位			
	4	模板内清污、模板润湿、模板刚度是否满足要求						满足要求 ☒		未满足要求 ☐			
	5	垂直运输机械是否进场报验、检测、备案						是 ☒ 否 ☐ 报验、是 ☒ 否 ☐ 检测、是 ☒ 否 ☐ 备案					
	6	现场拌制砼的原材料进场合格证、复检及设计配合比						是 ☒ 否 ☐ 齐全					
	7	砼现场拌制原材料是否计量准确						是 ☒ 否 ☐					
	8	商品混凝土内业资料是否提供						是 ☒ 否 ☐					
	9	砼浇筑申请是否经各专业监理工程师和总监确认						是 ☒ 否 ☐					
	10	首次使用的砼配合比是否按规定进行开盘鉴定						是 ☒ 否 ☐		本次无需开盘鉴定 ☐			
	11	砼坍落度目测和抽检是否符合要求						符合 ☒ 不符合 ☐		坍落度值为: 169mm 173mm			
	12	是否有保证质量的应急预案						是 ☒ 否 ☐					
	13	钢筋被踩踏情况, 是否整改						有 ☐ 无 ☒ 被踩踏;		有 ☐ 无 ☒ 整改			
	14	砼浇筑过程中是否造成钢筋移位, 是否整改						是 ☐ 否 ☒ 移位;		有 ☐ 无 ☒ 整改			
	15	梁柱节点钢筋隐蔽过程中是否移位, 是否整改						是 ☐ 否 ☒ 移位;		有 ☐ 无 ☒ 整改			
	16	水电等专业预埋件(管、线)是否移位, 是否整改						是 ☐ 否 ☒ 移位;		有 ☐ 无 ☒ 整改			
	17	浇筑过程中是否爆模, 支撑系统是否稳定 有无整改						是 ☐ 否 ☒ 爆模、是 ☒ 否 ☐ 稳定; 有 ☐ 无 ☒ 整改					
	18	浇筑顺序、施工缝、后浇带等是否按专项方案执行						是 ☒ 否 ☐					
	19	砼运输、浇筑及间歇总时间是否超过砼初凝时间						是 ☐ 否 ☒					
	20	分层浇筑砼是否符合连续浇筑要求						是 ☒ 否 ☐					
	21	砼振捣是否符合要求(砼表面出浆和不再沉落为宜)						符合 ☒ 不符合 ☐					
	22	厚度及标高是否符合要求						符合 ☒ 不符合 ☐					
	23	砼表面是否进行二次抹压, 是否出现裂缝, 是否整改						是 ☒ 否 ☐ 二压、是 ☐ 否 ☒ 裂缝、有 ☐ 无 ☒ 整改					
	24	砼试块是否按规定数量留设						是 ☒ 否 ☐		见证 2组, 标养 1组, 同条件 1组, 抗渗 1组。			
	25	是否及时进行砼覆盖养护						是 ☒ 否 ☐					
	26	是否违反强制性条文						是 ☐ 否 ☒					
监理对出现问题的处理意见		(应注明发现与处理问题情况, 特别是下雨、停电等情况下施工缝的处理)											
施工企业:						监理企业:							
项目经理部:						项目监理机构:							
质检员(签字):						旁站监理人员(签字):							
2021年8月3日						2021年8月3日							

注: 项目监理部可根据工程项目的实际情况对本表格作出相应的调整

混凝土浇筑旁站监理记录表

工程名称: 汨罗县平江镇150MW风电项目

旁站部位: 4#塔筒基础

旁站时间: 2021年7月31日13时至2021年7月31日16时

编号:

设计配合比	W35.7G783G10A(C70.2F-10.10.4FA76)		天气	晴	气温	平均 24 °C
砼强度等级	C30	设计坍落度	160±20mm	泵送砼	是 ☒ 否 ☐	砼数量
每盘砼水泥用量	357 Kg/m³	砼振捣机械	2台平板 ☐ 插入 ☒		物料提升设备	机械
检查记录内容	1	施工企业的质检员是否到岗		是 ☐ 否 ☐		
	2	特种作业人员是否持有效证件上岗(电工、机操工等)		持证上岗 ☒ 非持证上岗 ☐		
	3	护模、护筋工是否到位		护模工是 ☒ 否 ☐ 到位 钢筋工是 ☒ 否 ☐ 到位		
	4	模板内清污、模板润湿、模板刚度是否满足要求		满足要求 ☒ 未满足要求 ☐		
	5	垂直运输机械是否进场报验、检测、备案		是 ☒ 否 ☐ 报验、是 ☒ 否 ☐ 检测、是 ☒ 否 ☐ 备案		
	6	现场拌制砼的原材料进场合格证、复检及设计配合比		是 ☒ 否 ☐ 齐全		
	7	砼现场拌制原材料是否计量准确		是 ☒ 否 ☐		
	8	商品混凝土内业资料是否提供		是 ☒ 否 ☐		
	9	砼浇筑申请是否经各专业监理工程师和总监确认		是 ☒ 否 ☐		
	10	首次使用的砼配合比是否按规定进行开盘鉴定		是 ☒ 否 ☐ 本次无需开盘鉴定 ☐		
	11	砼坍落度目测和抽检是否符合要求		符合 ☒ 不符合 ☐ 坍落度值为: 170 mm (162 mm)		
	12	是否有保证质量的应急预案		是 ☒ 否 ☐		
	13	钢筋被踩踏情况, 是否整改		有 ☐ 无 ☒ 被踩踏; 有 ☐ 无 ☒ 整改		
	14	砼浇筑过程中是否造成钢筋移位, 是否整改		是 ☐ 否 ☒ 移位; 有 ☐ 无 ☒ 整改		
	15	梁柱节点钢筋隐蔽过程中是否移位, 是否整改		是 ☐ 否 ☒ 移位; 有 ☐ 无 ☒ 整改		
	16	水电等专业预埋件(管、线)是否移位, 是否整改		是 ☐ 否 ☒ 移位; 有 ☐ 无 ☒ 整改		
	17	浇筑过程中是否爆模, 支撑系统是否稳定 有无整改		是 ☐ 否 ☒ 爆模、是 ☐ 否 ☒ 稳定; 有 ☐ 无 ☒ 整改		
	18	浇筑顺序、施工缝、后浇带等是否按专项方案执行		是 ☒ 否 ☐		
	19	砼运输、浇筑及间歇总时间是否超过砼初凝时间		是 ☒ 否 ☐		
	20	分层浇筑砼是否符合连续浇筑要求		是 ☒ 否 ☐		
	21	砼振捣是否符合要求(砼表面出浆和不再沉落为宜)		符合 ☐ 不符合 ☐		
	22	厚度及标高是否符合要求		符合 ☐ 不符合 ☐		
	23	砼表面是否进行二次抹压, 是否出现裂缝, 是否整改		是 ☒ 否 ☐ 二压、是 ☐ 否 ☐ 裂缝、有 ☐ 无 ☒ 整改		
	24	砼试块是否按规定数量留设		是 ☒ 否 ☐ 见证 1 组, 标养 1 组, 同条件 组, 抗渗 组。		
	25	是否及时进行砼覆盖养护		是 ☒ 否 ☐		
	26	是否违反强制性条文		是 ☐ 否 ☒		

监理对
出现问
题处理
意见

(应注明发现与处理问题情况, 特别是下雨、停电等情况下施工缝的处理)

施工企业:

项目经理部:

质检员(签字): 13 13 2021年7月31日

监理企业:

项目监理机构:

旁站监理人员(签字): 赵煥松 2021年7月31日

注: 项目监理部可根据工程项目的实际情况对本表格作出相应的调整

混凝土浇筑旁站监理记录表

工程名称: 汨罗县平江镇10MW风电项目

旁站部位: 4#塔筒综合楼一层框架柱

旁站时间: 2021年7月23日9时至2021年7月23日12时

编号:

设计配合比	w35f5783G108C1202F-6010.54FA76		天气	晴	气温	平均 21 °C	
砼强度等级	C30	设计坍落度	180±20mm	泵送砼	是 ☒ 否 ☐	砼数量	20 m³
每盘砼水泥用量	357 Kg/m³	砼振捣机械	2台平板振捣器		物料提升设备	机械	
检查记录内容	1	施工企业的质检员是否到岗		是 ☒ 否 ☐			
	2	特种作业人员是否持有效证件上岗(电工、机操工等)		持证上岗 ☒ 非持证上岗 ☐			
	3	护模、护筋工是否到位		护模工是 ☒ 否 ☐ 到位		钢筋工是 ☒ 否 ☐ 到位	
	4	模板内清污、模板润湿、模板刚度是否满足要求		满足要求 ☒		未满足要求 ☐	
	5	垂直运输机械是否进场报验、检测、备案		是 ☒ 否 ☐ 报验、是 ☒ 否 ☐ 检测、是 ☒ 否 ☐ 备案			
	6	现场拌制砼的原材料进场合格证、复检及设计配合比		是 ☒ 否 ☐ 齐全			
	7	砼现场拌制原材料是否计量准确		是 ☒ 否 ☐			
	8	商品混凝土内业资料是否提供		是 ☒ 否 ☐			
	9	砼浇筑申请是否经各专业监理工程师和总监确认		是 ☒ 否 ☐			
	10	首次使用的砼配合比是否按规定进行开盘鉴定		是 ☒ 否 ☐		本次无需开盘鉴定 ☐	
	11	砼坍落度目测和抽检是否符合要求		符合 ☒ 不符合 ☐ ，坍落度值为: 169 mm 179 mm			
	12	是否有保证质量的应急预案		是 ☒ 否 ☐			
	13	钢筋被踩踏情况, 是否整改		有 ☐ 无 ☒ 被踩踏; 有 ☐ 无 ☒ 整改			
	14	砼浇筑过程中是否造成钢筋移位, 是否整改		是 ☐ 否 ☒ 移位; 有 ☐ 无 ☒ 整改			
	15	梁柱节点钢筋隐蔽过程中是否移位, 是否整改		是 ☐ 否 ☒ 移位; 有 ☐ 无 ☒ 整改			
	16	水电等专业预埋件(管、线)是否移位, 是否整改		是 ☐ 否 ☒ 移位; 有 ☐ 无 ☒ 整改			
	17	浇筑过程中是否爆模, 支撑系统是否稳定 有无整改		是 ☐ 否 ☒ 爆模、是 ☒ 否 ☐ 稳定; 有 ☐ 无 ☒ 整改			
	18	浇筑顺序、施工缝、后浇带等是否按专项方案执行		是 ☒ 否 ☐			
	19	砼运输、浇筑及间歇总时间是否超过砼初凝时间		是 ☐ 否 ☒			
	20	分层浇筑砼是否符合连续浇筑要求		是 ☒ 否 ☐			
	21	砼振捣是否符合要求(砼表面出浆和不再沉落为宜)		符合 ☒ 不符合 ☐			
	22	厚度及标高是否符合要求		符合 ☒ 不符合 ☐			
	23	砼表面是否进行二次抹压, 是否出现裂缝, 是否整改		是 ☒ 否 ☐ 二压、是 ☐ 否 ☒ 裂缝、有 ☐ 无 ☒ 整改			
	24	砼试块是否按规定数量留设		是 ☒ 否 ☐		见证 组, 标养 组, 同条件 组, 抗渗 组。	
	25	是否及时进行砼覆盖养护		是 ☒ 否 ☐			
	26	是否违反强制性条文		是 ☐ 否 ☒			

监理对
出现问
题处理
意见

(应注明发现与处理问题情况, 特别是下雨、停电等情况下施工缝的处理)

施工企业:

项目经理部:

质检员(签字): 13 13 2021年7月23日

监理企业:

项目监理机构:

旁站监理人员(签字): 赵煥柱 2021年7月23日

注: 项目监理部可根据工程项目的实际情况对本表格作出相应的调整

混凝土浇筑旁站监理记录表

工程名称: 济源县平遥镇150MW风电项目

旁站部位: 升压站深井泵池板墙顶板

旁站时间: 2021年7月16日9时至2021年7月16日11时

编号:

设计配合比	W ₁₅ 7578361038C1702F-10.54FA76			天气	多云	气温	平均 20℃
砼强度等级	C30P6	设计坍落度	180±20mm	泵送砼	是 ☒ 否 ☐	砼数量	15 m ³
每盘砼水泥用量	357 Kg/m ³	砼振捣机械	台平板 ☐ 插入 ☐		物料提升设备	机械	
检查记录内容	1	施工企业的质检员是否到岗			是 ☒ 否 ☐		
	2	特种作业人员是否持有效证件上岗(电工、机操工等)			持证上岗 ☒ 非持证上岗 ☐		
	3	护模、护筋工是否到位			护模工是 ☒ 否 ☐ 到位 钢筋工是 ☒ 否 ☐ 到位		
	4	模板内清污、模板润湿、模板刚度是否满足要求			满足要求 ☒ 未满足要求 ☐		
	5	垂直运输机械是否进场报验、检测、备案			是 ☒ 否 ☐ 报验、是 ☒ 否 ☐ 检测、是 ☒ 否 ☐ 备案		
	6	现场拌制砼的原材料进场合格证、复检及设计配合比			是 ☒ 否 ☐ 齐全		
	7	砼现场拌制原材料是否计量准确			是 ☒ 否 ☐		
	8	商品混凝土内业资料是否提供			是 ☒ 否 ☐		
	9	砼浇筑申请是否经各专业监理工程师和总监确认			是 ☒ 否 ☐		
	10	首次使用的砼配合比是否按规定进行开盘鉴定			是 ☒ 否 ☐ 本次无需开盘鉴定 ☐		
	11	砼坍落度目测和抽检是否符合要求			符合 ☐ 不符合 ☐ 坍落度值为: 170 mm 177 mm		
	12	是否有保证质量的应急预案			是 ☒ 否 ☐		
	13	钢筋被踩踏情况, 是否整改			有 ☐ 无 ☒ 被踩踏; 有 ☐ 无 ☒ 整改		
	14	砼浇筑过程中是否造成钢筋移位, 是否整改			是 ☐ 否 ☒ 移位; 有 ☐ 无 ☒ 整改		
	15	梁柱节点钢筋隐蔽过程中是否移位, 是否整改			是 ☐ 否 ☒ 移位; 有 ☐ 无 ☒ 整改		
	16	水电等专业预埋件(管、线)是否移位, 是否整改			是 ☐ 否 ☒ 移位; 有 ☐ 无 ☒ 整改		
	17	浇筑过程中是否爆模, 支撑系统是否稳定 有无整改			是 ☐ 否 ☒ 爆模、是 ☒ 否 ☐ 稳定; 有 ☐ 无 ☒ 整改		
	18	浇筑顺序、施工缝、后浇带等是否按专项方案执行			是 ☒ 否 ☐		
	19	砼运输、浇筑及间歇总时间是否超过砼初凝时间			是 ☐ 否 ☒		
	20	分层浇筑砼是否符合连续浇筑要求			是 ☒ 否 ☐		
	21	砼振捣是否符合要求(砼表面出浆和不再沉落为宜)			符合 ☒ 不符合 ☐		
	22	厚度及标高是否符合要求			符合 ☒ 不符合 ☐		
	23	砼表面是否进行二次抹压, 是否出现裂缝, 是否整改			是 ☒ 否 ☐ 二压、是 ☐ 否 ☒ 裂缝、有 ☐ 无 ☒ 整改		
	24	砼试块是否按规定数量留设			是 ☐ 否 ☒		
	25	是否及时进行砼覆盖养护			见证 组, 标养 组, 同条件 组, 抗渗 组。		
	26	是否违反强制性条文			是 ☐ 否 ☒		

监理对
出现问
题处理
意见

(应注明发现与处理问题情况, 特别是下雨、停电等情况下施工缝的处理)

施工企业:

项目经理部:

质检员(签字): 2021年7月16日

监理企业:

项目监理机构:

旁站监理人员(签字): 2021年7月16日

注: 项目监理部可根据工程项目的实际情况对本表格作出相应的调整

混凝土浇筑旁站监理记录表

工程名称: 沁源县平遥路50MW光伏发电项目

编号:

旁站部位: 升压站综合楼、配电室基础柱

旁站时间: 2021年7月10日11时至2021年7月10日13时

设计配合比		W35.75/43.6/0.34 C170.2F-10.10.54 FA76		天气	晴	气温	平均 26 °C
砼强度等级	C30	设计坍落度	180 ± 20mm	泵送砼	是 ☒ 否 ☐	砼数量	13 m³
每盘砼水泥用量	357 Kg/m³	砼振捣机械	1 台平板 ☐ 插入 ☒	物料提升设备		机械	
检查记录内容	1	施工企业的质检员是否到岗		是 ☒ 否 ☐			
	2	特种作业人员是否持有有效证件上岗(电工、机操工等)		持证上岗 ☒ 非持证上岗 ☐			
	3	护模、护筋工是否到位		护模工是 ☒ 否 ☐ 到位 钢筋工是 ☒ 否 ☐ 到位			
	4	模板内清污、模板润湿、模板刚度是否满足要求		满足要求 ☒ 未满足要求 ☐			
	5	垂直运输机械是否进场报验、检测、备案		是 ☒ 否 ☐ 报验、是 ☒ 否 ☐ 检测、是 ☒ 否 ☐ 备案			
	6	现场拌制砼的原材料进场合格证、复检及设计配合比		是 ☒ 否 ☐ 齐全			
	7	砼现场拌制原材料是否计量准确		是 ☒ 否 ☐			
	8	商品混凝土内业资料是否提供		是 ☒ 否 ☐			
	9	砼浇筑申请是否经各专业监理工程师和总监确认		是 ☒ 否 ☐			
	10	首次使用的砼配合比是否按规定进行开盘鉴定		是 ☒ 否 ☐ 本次无需开盘鉴定 ☐			
	11	砼坍落度目测和抽检是否符合要求		符合 ☒ 不符合 ☐ 坍落度值为: 174 mm 180 mm			
	12	是否有保证质量的应急预案		是 ☒ 否 ☐			
	13	钢筋被踩踏情况, 是否整改		有 ☐ 无 ☒ 被踩踏; 有 ☐ 无 ☒ 整改			
	14	砼浇筑过程中是否造成钢筋移位, 是否整改		是 ☐ 否 ☒ 移位; 有 ☐ 无 ☒ 整改			
	15	梁柱节点钢筋隐蔽过程中是否移位, 是否整改		是 ☐ 否 ☒ 移位; 有 ☐ 无 ☒ 整改			
	16	水电等专业预埋件(管、线)是否移位, 是否整改		是 ☐ 否 ☒ 移位; 有 ☐ 无 ☒ 整改			
	17	浇筑过程中是否爆模, 支撑系统是否稳定 有无整改		是 ☐ 否 ☒ 爆模、是 ☐ 否 ☒ 稳定; 有 ☐ 无 ☒ 整改			
	18	浇筑顺序、施工缝、后浇带等是否按专项方案执行		是 ☒ 否 ☐			
	19	砼运输、浇筑及间歇总时间是否超过砼初凝时间		是 ☐ 否 ☒			
	20	分层浇筑砼是否符合连续浇筑要求		是 ☒ 否 ☐			
	21	砼振捣是否符合要求(砼表面出浆和不再沉落为宜)		符合 ☒ 不符合 ☐			
	22	厚度及标高是否符合要求		符合 ☒ 不符合 ☐			
	23	砼表面是否进行二次抹压, 是否出现裂缝, 是否整改		是 ☐ 否 ☒ 二压、是 ☐ 否 ☒ 裂缝、有 ☐ 无 ☒ 整改			
	24	砼试块是否按规定数量留设		是 ☐ 否 ☒ 见证 1 组, 标养 1 组, 同条件 1 组, 抗渗 1 组。			
	25	是否及时进行砼覆盖养护		是 ☐ 否 ☒			
	26	是否违反强制性条文		是 ☐ 否 ☒			
监理对出现问题的处理意见		(应注明发现与处理问题情况, 特别是下雨、停电等情况下施工缝的处理)					
施工企业: 项目经理部: 质检员(签字): 王 斌 2021年7月10日				监理企业: 项目监理机构: 旁站监理人员(签字): 赵 俊 2021年7月10日			

注: 项目监理部可根据工程项目的实际情况对本表格作出相应的调整

混凝土浇筑旁站监理记录表

工程名称: 河源县平定镇150MW风电A

旁站部位: 升压站综合楼、配电室基础

旁站时间: 2021年7月7日8时至2021年7月7日16时

编号:

设计配合比	W35.75kg/m³ 10.83 170.25-10.54 FA76			天气	晴	气温	平均 25 °C
砼强度等级	C30	设计坍落度	180±20mm	泵送砼	是 ☒ 否 ☐	砼数量	225 m³
每盘砼水泥用量	267 kg/m³	砼振捣机械	3台平板	插入	☐	物料提升设备	机机
检查记录内容	1	施工企业的质检员是否到岗			是 ☒ 否 ☐		
	2	特种作业人员是否持有效证件上岗(电工、机操工等)			持证上岗 ☒ 非持证上岗 ☐		
	3	护模、护筋工是否到位			护模工是 ☒ 否 ☐ 到位 钢筋工是 ☒ 否 ☐ 到位		
	4	模板内清污、模板润湿、模板刚度是否满足要求			满足要求 ☒ 未满足要求 ☐		
	5	垂直运输机械是否进场报验、检测、备案			是 ☒ 否 ☐ 报验、是 ☒ 否 ☐ 检测、是 ☒ 否 ☐ 备案		
	6	现场拌制砼的原材料进场合格证、复检及设计配合比			是 ☒ 否 ☐ 齐全		
	7	砼现场拌制原材料是否计量准确			是 ☒ 否 ☐		
	8	商品混凝土内业资料是否提供			是 ☒ 否 ☐		
	9	砼浇筑申请是否经各专业监理工程师和总监确认			是 ☒ 否 ☐		
	10	首次使用的砼配合比是否按规定进行开盘鉴定			是 ☐ 否 ☐ 本次无需开盘鉴定 ☐		
	11	砼坍落度目测和抽检是否符合要求			符合 ☒ 不符合 ☐ 坍落度值为: 72mm 145mm		
	12	是否有保证质量的应急预案			是 ☒ 否 ☐		
	13	钢筋被踩踏情况, 是否整改			有 ☐ 无 ☒ 被踩踏; 有 ☐ 无 ☐ 整改		
	14	砼浇筑过程中是否造成钢筋移位, 是否整改			是 ☐ 否 ☒ 移位; 有 ☐ 无 ☐ 整改		
	15	梁柱节点钢筋隐蔽过程中是否移位, 是否整改			是 ☐ 否 ☒ 移位; 有 ☐ 无 ☐ 整改		
	16	水电等专业预埋件(管、线)是否移位, 是否整改			是 ☐ 否 ☒ 移位; 有 ☐ 无 ☐ 整改		
	17	浇筑过程中是否爆模, 支撑系统是否稳定 有无整改			是 ☐ 否 ☐ 爆模、是 ☐ 否 ☐ 稳定; 有 ☐ 无 ☐ 整改		
	18	浇筑顺序、施工缝、后浇带等是否按专项方案执行			是 ☒ 否 ☐		
	19	砼运输、浇筑及间歇总时间是否超过砼初凝时间			是 ☐ 否 ☒		
	20	分层浇筑砼是否符合连续浇筑要求			是 ☒ 否 ☐		
	21	砼振捣是否符合要求(砼表面出浆和不再沉落为宜)			符合 ☒ 不符合 ☐		
	22	厚度及标高是否符合要求			符合 ☒ 不符合 ☐		
	23	砼表面是否进行二次抹压, 是否出现裂缝, 是否整改			是 ☒ 否 ☐ 二压、是 ☐ 否 ☐ 裂缝、有 ☐ 无 ☐ 整改		
	24	砼试块是否按规定数量留设			是 ☒ 否 ☐ 见证 1 组, 标养 3 组, 同条件 2 组, 抗渗 组。		
	25	是否及时进行砼覆盖养护			是 ☒ 否 ☐		
	26	是否违反强制性条文			是 ☐ 否 ☒		

监理对
出现问
题处理
意见

(应注明发现与处理问题情况, 特别是下雨、停电等情况下施工缝的处理)

施工企业:

项目经理部:

质检员(签字):

2021年7月7日

监理企业:

项目监理机构:

旁站监理人员(签字):

2021年7月7日

注: 项目监理部可根据工程项目的实际情况对本表格作出相应的调整

混凝土浇筑旁站监理记录表

工程名称: 洛源县平定堡150MW风电项目

旁站部位: 升压站围墙基础

编号:

旁站时间: 2021 年 7 月 4 日 8 时 至 2021 年 7 月 4 日 12 时

设计配合比		W35.75/93C1039C170.2F-10.4FA76		天气	阴	气温	平均 14 °C
砼强度等级	C30	设计坍落度	140±20mm	泵送砼	是 ☒ 否 ☐	砼数量	65 m³
每盘砼水泥用量	357 Kg/m³	砼振捣机械	1 台平板	插入	☐	物料提升设备	机械
检查记录内容	1	施工企业的质检员是否到岗		是 ☒ 否 ☐			
	2	特种作业人员是否持有效证件上岗(电工、机操工等)		持证上岗 ☒ 非持证上岗 ☐			
	3	护模、护筋工是否到位		护模工是 ☒ 否 ☐ 到位		钢筋工是 ☒ 否 ☐ 到位	
	4	模板内清污、模板润湿、模板刚度是否满足要求		满足要求 ☒ 未满足要求 ☐			
	5	垂直运输机械是否进场报验、检测、备案		是 ☒ 否 ☐ 报验、是 ☒ 否 ☐ 检测、是 ☒ 否 ☐ 备案			
	6	现场拌制砼的原材料进场合格证、复检及设计配合比		是 ☒ 否 ☐ 齐全			
	7	砼现场拌制原材料是否计量准确		是 ☒ 否 ☐			
	8	商品混凝土内业资料是否提供		是 ☒ 否 ☐			
	9	砼浇筑申请是否经各专业监理工程师和总监确认		是 ☒ 否 ☐			
	10	首次使用的砼配合比是否按规定进行开盘鉴定		是 ☒ 否 ☐ 本次无需开盘鉴定 ☐			
	11	砼坍落度目测和抽检是否符合要求		符合 ☒ 不符合 ☐ 坍落度值为: 170 mm 182 mm			
	12	是否有保证质量的应急预案		是 ☒ 否 ☐			
	13	钢筋被踩踏情况, 是否整改		有 ☐ 无 ☒ 被踩踏; 有 ☐ 无 ☒ 整改			
	14	砼浇筑过程中是否造成钢筋移位, 是否整改		是 ☐ 否 ☒ 移位; 有 ☐ 无 ☒ 整改			
	15	梁柱节点钢筋隐蔽过程中是否移位, 是否整改		是 ☐ 否 ☒ 移位; 有 ☐ 无 ☒ 整改			
	16	水电等专业预埋件(管、线)是否移位, 是否整改		是 ☐ 否 ☒ 移位; 有 ☐ 无 ☒ 整改			
	17	浇筑过程中是否爆模, 支撑系统是否稳定 有无整改		是 ☐ 否 ☒ 爆模、是 ☐ 否 ☒ 稳定; 有 ☐ 无 ☒ 整改			
	18	浇筑顺序、施工缝、后浇带等是否按专项方案执行		是 ☒ 否 ☐			
	19	砼运输、浇筑及间歇总时间是否超过砼初凝时间		是 ☐ 否 ☒			
	20	分层浇筑砼是否符合连续浇筑要求		是 ☒ 否 ☐			
	21	砼振捣是否符合要求(砼表面出浆和不再沉落为宜)		符合 ☒ 不符合 ☐			
	22	厚度及标高是否符合要求		符合 ☒ 不符合 ☐			
	23	砼表面是否进行二次抹压, 是否出现裂缝, 是否整改		是 ☒ 否 ☐ 二压、是 ☐ 否 ☐ 裂缝、有 ☐ 无 ☒ 整改			
	24	砼试块是否按规定数量留设		是 ☒ 否 ☐ 见证 组, 标养 组, 同条件 组, 抗渗 组。			
	25	是否及时进行砼覆盖养护		是 ☒ 否 ☐			
	26	是否违反强制性条文		是 ☐ 否 ☒			
监理对出现问题的处理意见		(应注明发现与处理问题情况, 特别是下雨、停电等情况下施工缝的处理)					
施工企业: 项目经理部: 质检员(签字):				监理企业: 项目监理机构: 旁站监理人员(签字):			

注: 项目监理部可根据工程项目的实际情况对本表格作出相应的调整