旁站监理记录表

工程名称：芜湖红方包装股份有限公司 1.1MWp 屋顶分布式光伏项目　　编号：001

日期及天气	2021.06.11　晴	旁站监理开始/结束时间	6:00/8:00
旁站监理部位及工序	预制支架基础		

施工情况：

1、质检员到岗情况：☑是　□否；

2、机械准备情况：☑是　□否；

3、商品混凝土供应商的资质：☑是　□否；

4、商品混凝土的合格证：☑是　□否；

混凝土的强度等级：C25　　混凝土的设计坍落度（mm）：140±30

混凝土浇筑量（m^3）：17　　混凝土留置试块组数：/

监理情况：

1、混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间应不超过混凝土的初凝时间：☑是　□否；

2、施工缝的位置应按设计要求和施工方案留设：□是　□否；

3、施工缝的处理应按施工技术方案执行：□是　□否；

4、后浇带的留设位置应按设计要求和施工技术方案确定：□是　□否；

5、后浇带的混凝土浇筑应按设计要求和施工技术方案进行：□是　□否；

6、混凝土浇筑过程中主要受力钢筋（特别是负弯矩钢筋）不得移位：□是　□否；

7、混凝土不得有漏振或过振：☑是　□否；

发现的问题及处理情况：

无

处理意见：

承包单位名称：浙江泰辉新能源科技有限公司 质检员（签字）：王五伟 2021年06月11日	监理单位名称：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员（签字）： 2021年06月11日

旁站监理记录表

工程名称：芜湖红方包装股份有限公司 1.1MWp 屋顶分布式光伏项目　　编号：002

日期及天气	2021.06.12　晴	旁站监理开始/结束时间	6:00/8:00
旁站监理部位及工序	预制支架基础		

施工情况：

1、质检员到岗情况：☑是　□否；
2、机械准备情况：☑是　□否；
3、商品混凝土供应商的资质：☑是　□否；
4、商品混凝土的合格证：☑是　□否；
混凝土的强度等级：C25　　混凝土的设计坍落度（mm）：150±30
混凝土浇筑量（m³）：16　　混凝土留置试块组数：/

监理情况：

1、混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间应不超过混凝土的初凝时间：☑是　□否；
2、施工缝的位置应按设计要求和施工方案留设：□是　□否；
3、施工缝的处理应按施工技术方案执行：□是　□否；
4、后浇带的留设位置应按设计要求和施工技术方案确定：□是　□否；
5、后浇带的混凝土浇筑应按设计要求和施工技术方案进行：□是　□否；
6、混凝土浇筑过程中主要受力钢筋（特别是负弯矩钢筋）不得移位：□是　□否；
7、混凝土不得有漏振或过振：☑是　□否；

发现的问题及处理情况：

无

处理意见：

已调正。

承包单位名称：浙江泰辉新能源科技有限公司 质检员（签字）：王五伟 2021 年 06 月 12 日	监理单位名称：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员（签字）： 2021 年 06 月 12 日

旁站监理记录表

工程名称：芜湖红方包装股份有限公司 1.1MWp 屋顶分布式光伏项目　　编号：003

日期及天气	2021.06.15　晴	旁站监理开始/结束时间	6:00/8:20
旁站监理部位及工序	预制支架基础		

施工情况：

1、质检员到岗情况：☑是　□否；

2、机械准备情况：☑是　□否；

3、商品混凝土供应商的资质：☑是　□否；

4、商品混凝土的合格证：☑是　□否；

混凝土的强度等级：C25　　混凝土的设计坍落度（mm）：140±30

混凝土浇筑量（m^3）：18　　混凝土留置试块组数：/

监理情况：

1、混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间应不超过混凝土的初凝时间：☑是　□否；

2、施工缝的位置应按设计要求和施工方案留设：□是　□否；

3、施工缝的处理应按施工技术方案执行：□是　□否；

4、后浇带的留设位置应按设计要求和施工技术方案确定：□是　□否；

5、后浇带的混凝土浇筑应按设计要求和施工技术方案进行：□是　□否；

6、混凝土浇筑过程中主要受力钢筋（特别是负弯矩钢筋）不得移位：□是　□否；

7、混凝土不得有漏振或过振：☑是　□否；

发现的问题及处理情况：

无

处理意见：

已调正。

承包单位名称：浙江泰辉新能源科技有限公司 质检员（签字）： 2021 年 06 月 15 日	监理单位名称：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员（签字）： 2021 年 06 月 15 日

旁站监理记录表

工程名称：芜湖红方包装股份有限公司 1.1MWp 屋顶分布式光伏项目　　编号：004

日期及天气	2021.06.16　晴	旁站监理开始/结束时间	6:00/8:10
旁站监理部位及工序	预制支架基础		

施工情况：

1、质检员到岗情况：☑是　□否；

2、机械准备情况：☑是　□否；

3、商品混凝土供应商的资质：☑是　□否；

4、商品混凝土的合格证：☑是　□否；

混凝土的强度等级：C25　　混凝土的设计坍落度（mm）：150±30

混凝土浇筑量（m^3）：14　　混凝土留置试块组数：/

监理情况：

1、混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间应不超过混凝土的初凝时间：☑是　□否；

2、施工缝的位置应按设计要求和施工方案留设：□是　□否；

3、施工缝的处理应按施工技术方案执行：□是　□否；

4、后浇带的留设位置应按设计要求和施工技术方案确定：□是　□否；

5、后浇带的混凝土浇筑应按设计要求和施工技术方案进行：□是　□否；

6、混凝土浇筑过程中主要受力钢筋（特别是负弯矩钢筋）不得移位：□是　□否；

7、混凝土不得有漏振或过振：☑是　□否；

发现的问题及处理情况：

无

处理意见：

已调正。

承包单位名称：浙江泰辉新能源科技有限公司 质检员（签字）：王亚伟 2021 年 06 月 16 日	监理单位名称：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员（签字）： 2021 年 06 月 16 日

旁站监理记录表

工程名称：芜湖红方包装股份有限公司 1.1MWp 屋顶分布式光伏项目　　编号：005

日期及天气	2021.06.17　晴	旁站监理开始/结束时间	6:00/7:20
旁站监理部位及工序	预制支架基础		

施工情况：

1、质检员到岗情况：☑是　□否；

2、机械准备情况：☑是　□否；

3、商品混凝土供应商的资质：☑是　□否；

4、商品混凝土的合格证：☑是　□否；

混凝土的强度等级：**C25**　　混凝土的设计坍落度（mm）：**150±30**

混凝土浇筑量（m^3）：9　　混凝土留置试块组数：/

监理情况：

1、混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间应不超过混凝土的初凝时间：☑是　□否；

2、施工缝的位置应按设计要求和施工方案留设：□是　□否；

3、施工缝的处理应按施工技术方案执行：□是　□否；

4、后浇带的留设位置应按设计要求和施工技术方案确定：□是　□否；

5、后浇带的混凝土浇筑应按设计要求和施工技术方案进行：□是　□否；

6、混凝土浇筑过程中主要受力钢筋（特别是负弯矩钢筋）不得移位：□是　□否；

7、混凝土不得有漏振或过振：☑是　□否；

发现的问题及处理情况：

个别模具变形，要求调正。

处理意见：

已调正。

承包单位名称：浙江泰辉新能源科技有限公司 质检员（签字）： 2021 年 06 月 17 日	监理单位名称：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员（签字）： 2021 年 06 月 17 日

旁站监理记录表

工程名称：芜湖红方包装股份有限公司 1.1MWp 屋顶分布式光伏项目　　编号：006

日期及天气	2021.06.22　晴	旁站监理开始/结束时间	6:00/7:50
旁站监理部位及工序	预制支架基础		

施工情况：

1、质检员到岗情况：☑是　□否；

2、机械准备情况：☑是　□否；

3、商品混凝土供应商的资质：☑是　□否；

4、商品混凝土的合格证：☑是　□否；

混凝土的强度等级：**C25**　　混凝土的设计坍落度（mm）：**140±30**

混凝土浇筑量（m³）：15　　混凝土留置试块组数：/

监理情况：

1、混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间应不超过混凝土的初凝时间：☑是　□否；

2、施工缝的位置应按设计要求和施工方案留设：□是　□否；

3、施工缝的处理应按施工技术方案执行：□是　□否；

4、后浇带的留设位置应按设计要求和施工技术方案确定：□是　□否；

5、后浇带的混凝土浇筑应按设计要求和施工技术方案进行：□是　□否；

6、混凝土浇筑过程中主要受力钢筋（特别是负弯矩钢筋）不得移位：□是　□否；

7、混凝土不得有漏振或过振：☑是　□否；

发现的问题及处理情况：

多个模具变形，要求调正。

处理意见：

已调正。

承包单位名称：浙江泰辉新能源科技有限公司 质检员（签字）：王五能 2021年06月22日	监理单位名称：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员（签字）： 2021年06月22日