

建水县五里冲畜光互补光伏电站项目

监理工作联系单

表号: WLCGD-B3

编号: CZZH-JL-121-0017

主送: 四川红叶建设有限公司
抄送: 建水县鸿辉种养殖产业有限公司

事由: 地面光伏电站灌注桩预埋件焊接问题

2016年04月21日。我单位在巡查施工现场施工作业中,发现施工现场存在以下问题:

1、你单位在地面光伏电站区域所施工的灌注桩浇筑作业中,所采用的灌注桩预埋件钢板与4Φ10钢筋焊接口出现虚焊不饱满现象,严重影响地面光伏电站整体安全性。

针对现已出现的施工弊端,要求你单位务必及时排查整改并在后期预埋件焊接加工作业中严格把控质量要求。

项目监理部(章)

总/专业监理工程师:  代

日期: 2016. 4/21

本表一式五份,由项目监理部填报,建设管理单位、承包单位各存一份,项目监理部存三份。