

监理工作联系单

工程名称：许昌森源新能源发电有限公司禹州花石项目

编号 CZZHJL-YZHS-008

致：河南众志电力建设工程有限公司

事由：关于桩基打孔深度不合格，碎石未清理的问题；

内容：监理巡视发现你单位 11#光伏区部分桩基打孔深度达不到设计要求的 1.5 米要求（部分只有 1 米深），桩孔周围碎石和浮土未清理，现要求你方尽快落实整改，其他光伏区桩孔周围的碎石和浮土在浇筑前也要抓紧清理，整改完成报监理验收后方可浇筑。



项目监理机构：



总/副总监监理工程师/专业监理工程师

日期：2016 年 03 月 21 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部一份。