

监理工作联系单

工程名称: 禹州市花石镇二期 80Wp 光伏项目

编号: CZZHJL-YZHS-054

致: 禹州市花石镇二期 80Wp 光伏项目部:

主题: 关于对现场标准件检测的汇报:

内容:

据河南众志、天津电建、中机国际工作联系单的要求, 进场标准件质量有问题, 已造成呆工现象 (不够用), 严重影响施工进度, 并对施工质量造成一定隐患, 我监理部于 9 月 20 日下午去天津电建现场对标准件进行抽样检查, 结果如下:

抽查人员: 监理赵文渠、李全, 业主: 吴爽

规格	名称	抽检数量	合格品	不可用	不合格率
M8*50	内六角螺栓	600	486	114	19%
M12	六角螺母	100	91	9	9%
M10	六角螺母	100	88	12	12%
M8	平垫, 弹簧垫	100	95	5	5%
M10	平垫, 弹簧垫	100	95	5	5%
M12	平垫, 弹簧垫	100	95	5	5%

经过抽查发现, 此标准件镀锌层及固定件规格不标准。

检测方法: 目测,

检测工具: 游标卡尺, 内六角板手。

(附图第 2 页)

项目监理机构 (章):

总/副总/专业监理工程师:

日

期:



注: 本表一式 3 份, 由项目监理机构填写, 建设单位、接收单位各 1 份, 监理部存 1 份。

编号: CZZHJL-YZHS-054

工作联系单

工程名称: 高州花石项目 编号: CZZHJL-YZHS-054

致: 高州花石项目监理单位 抄送: 高州花石项目监理单位

事由: 关于高州花石项目监理单位在施工现场发现不合格螺栓和螺母的问题, 请贵单位尽快处理。

内容: 贵单位在施工现场发现不合格螺栓和螺母的问题, 请贵单位尽快处理。

附件: 不合格螺栓和螺母的照片。

监理单位: 高州花石项目监理单位

监理单位负责人: 高州花石项目监理单位

监理单位日期: 2016.9.19

工作联系单

工程名称: 高州花石项目 编号: CZZHJL-YZHS-054

致: 高州花石项目监理单位 抄送: 高州花石项目监理单位

事由: 关于高州花石项目监理单位在施工现场发现不合格螺栓和螺母的问题, 请贵单位尽快处理。

内容: 贵单位在施工现场发现不合格螺栓和螺母的问题, 请贵单位尽快处理。

附件: 不合格螺栓和螺母的照片。

监理单位: 高州花石项目监理单位

监理单位负责人: 高州花石项目监理单位

监理单位日期: 2016.9.19

