

# 监理工作联系单

工程名称：陕西合阳桂花清洁能源有限公司合阳 150Mwp 光伏发电及农业综合开发项目一期 50Mwp（蓄光互补）工程 编号：ZH-002

致：陕西中浩建筑工程有限公司

主题：关于验收一、二期鸡舍及综合楼、冷链物流分布式存在的问题

内容：2017年1月4日经甲方、运维、监理方各代表现场检查，发现现场问题如下：

- 1、综合楼上组件太脏、螺丝生锈未喷漆
- 2、冷链物流原地砖被破坏未修复完整且场地不平整
- 3、汇流箱接线处电缆均未封实
- 4、汇流箱接线没有标签
- 5、一期鸡舍电缆上下坡段，坡底电缆管外露且未用沙袋压实
- 6、二期鸡舍电缆上下坡段，坡底沙袋四周未封土且因山体太高坡度太陡，恐雨水将电缆沟冲出，要求将电缆一侧开出一道排水沟
- 7、敷设电缆凡是有土坎处，必须用袋子封堵
- 8、要求电缆沟回填应高于地面，防止雨水后下沉
- 9、6#逆变器四周电缆沟回填土未平整

以上问题尽快整改自检后报监理部检查

项目监理机构（章）

总/专业监理工程师：

日

期：



填报说明：