

工程联系单

工程名称: 灵寿县 20MW 分布式太阳能光伏发电与食用菌产业园一体化项目

编号: C.005

事由	现场安全、质量、进度	签收人姓名及时间	李程臣 16/12/14
----	------------	----------	--------------

致: 宁波建乐现场 项目部:

你单位承建的灵寿县塔上镇 20mw 分布式太阳能光伏发电与食用菌产业园一体化项目工程, 在我监理部人员巡视中发现存在以下问题:

- 1、个别区域避雷接地防腐漆涂抹不均匀。
- 2、螺旋桩加固 40*40 开挖, 个别开挖深度、尺寸不符合要求。
- 3、在电缆沟开挖、大棚基础施工时对组件及支架造成损坏。
- 4、对已经安装完成的区域应自检合格后, 上报我监理部验收。

以上存在问题希望贵公司认真进行整改。

(附件共 1 页)

发文单位 (章):

项目负责人 (签字):

日期: 2016 年 12 月 11 日



注: 1、本联系单分为建设单位工程联系单 (C.0.11)、项目监理机构工程联系单 (C.0.12)、施工单位工程联系单 (C.0.13)。2、收到单位如有疑义, 应在自收到本联系单后 48 小时内书面提出。3、本表发文与收文单位各一份。