

表 B.1 监理工程师联系单

工程名称: 高青德信 30 兆瓦光伏发电项目

编号: ZHJL--LX-008

致: 甘肃省安装建设集团公司 (单位)

主题: 关于你单位施工质量相关事宜

内容:

监理在 2016 年 12 月 27 日现场巡视中发现你单位在 1 区 7-10 号牛棚基础垫层浇筑后, 未采取有效的保温养护措施, 导致基础垫层结冻。使混凝土凝固强度严重受损, 降低混凝土强度标号, 不符合规范设计要求。现要求你单位立即采取确实有效的保温养护措施, 确保基础混凝土浇筑质量。

附: 图片

抄送业主: 正信光电科技股份有限公司高青德信 30 兆瓦光伏发电项目部

项目监理单位 (章)

总监理工程师/专业监理工程师: 李尚明

日

期

2016 12 27

注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。

