

监理工作联系单

工程名称：焦作市马村区中辉 50MW 农光互补项目

编号：JXMB5-016

致：宜兴市铜峰建筑安装工程有限公司施工项目部

主题：关于施工现场施工工艺和质量的相关问题

内容：

在业主方和监理方日常巡视过程中发现现场施工存在以下问题：

- 1、部分桩头破损严重、桩基偏位较大；
- 2、个别桩基有断桩现象；
- 3、现场发现有施工人员截断原材料；
- 4、箱变基础未按图纸施工；
- 5、升压站每道工序施工前必须报验；
- 8、组件安装必须技术交底，施工人员佩戴安全帽及安全带，严格按照施工工艺进行施工；
- 9、尽快做拉拔试验

光伏区及升压站所有施工必须严格按图施工，施工前必须报验业主方和监理方，合格后方可进入下道工序施工，私自施工一概不予认可全部砸掉。


以上问题望你项目部积极配合予以落实，按期完成整改，严格把控工艺、质量管理。

项目监理机构（章）：

总监/专业监理工程师：

日

期：



注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。