

监理工作联系单

工程名称：辽阳县寒岭镇唐家地面光伏发电二期10MWP项目 编号：013

致：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

主题：关于现场质量事宜

内容：监理工程师在检查引孔时发现，部分引孔在淋雨后孔有淤泥沉淀现象，致使孔深不符合要求。望贵施工单位在浇筑前将淤泥清理干净以保证引孔质量和浇筑质量。如违规操作引起的费用由贵公司独立承担。

项目监理机构（章）

总监/专业监理工程师：王立波

日

期：2018.7.8



注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

