

监理工作联系单

工程名称: 庆云 20MWP 一期 10MWP 光伏项目

编号: ZHJL-XST-005

致: 江苏省江建集团有限公司


事由: 关于同创彩钢厂房顶光伏板安装不规范一事。

内容: 问题如下

- 1、同创彩钢厂房组件安装的不规范, 光伏板安装板与板的缝隙不均匀。
- 2、在彩钢厂房顶上施工作业人员, 在踩踏彩钢瓦时、施工作业人员还是有人踩到彩钢瓦上的棱角上了, 特容易踩坏变形。
- 3、施工的区域垃圾太多, 必须做到工完料进场场地清。

要求:

- 1、总包必须管理到位, 加强督促施工单位在施工过程中, 光伏板安装规范、保证施工质量。
- 2、彩钢厂房顶严禁踩踏彩钢瓦棱角, 防止踩坏变形, 必须保护好房顶上的彩钢瓦。
- 3、彩钢厂房顶上施工必须加强安全管理, 确保施工作业人员自身安全。



监理项目部(盖章)

总/专业监理工程师: 王林

日期: 2017年03月12日

注: 本表一式__份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存__份。