

监理工作联系单

工程名称: 内蒙古清佑新能源 10MW 光伏发电扶贫项目

编号: 005

致: 江苏华能建设工程有限公司

抄送: 清佑新能源科技有限公司

事由: 关于江苏华能建设工程有限公司铁塔防雷接地中存在的问题:

内容: 你单位外线杆塔施工目前存在以下问题:

1、进场用于工程的材料未报验;

2、现场辐射接地圆钢材料不是热镀锌、圆钢直径不符合图纸设计要求:

设计要求为 $\phi 12$ 热镀锌圆钢, 现场是 $\phi 8$ 普通圆钢;

3、基础防雷接地圆钢搭接焊接的长度、焊缝饱满度不符合规范要求;

4、目前地梁分段进行施工, 现场防雷接地报验资料未与工程施工进度同步;

5、现场特种作业人员未持证上岗;

针对以上问题, 要求施工单位立即制定整改措施进行整改。也特此提醒业主项目部引起重视。

监理项目部(章)

总/专业监理工程师: 陈海

日期: 2017 年 4 月 19 日

注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。

