



常州正衡电力工程监理有限公司

监理工作联系单

工程名称：西昌市西溪乡兴国寺水库 20MWp 渔光一体光伏发电项目

编号：ZHJL-20171217-10

致：四川锦龙电力建设有限公司

主题：关于管理区土方运输导致电缆受损的相关事宜：

内容：贵公司于 2017.12 月 16 日下午 17 点 30 分左右，在往管理区运土过程中，一运土车辆将光伏区 10 区-11 区的一段敷设好的 $3 \times 120 \text{mm}^2$ 高压电缆（一根）和 9 区到升压站 $3 \times 240 \text{mm}^2$ （一根）高压电缆及桥架挂掉，导致桥架变形和损坏，造成此段电缆可能存在质量隐患，鉴于上述情况要求如下：

1. 要求贵公司加强运输车辆管理，对司机人员要进行安全技术交底，提高司机人员的安全意识；
2. 要求对施工现场的机械设备加强管理，包括：压路机、挖掘机、装载机等机械在施工过程中，要谨慎驾驶，细心操作，严禁损坏管理区和光伏区的电器设备，确保安全施工；
3. 要求贵公司安排专职人员跟踪检查，加大现场巡检力度，发现隐患及时整改，为确保各项施工正常展开奠定良好基础；

附图 片 2 张

监理项目部（章）：_____

总/专业监理工程师：_____

日期：_____

2017 年 12 月 17 日

本表(含附件)一式 三 份，由监理项目部填写，接收单位存 一 份，监理项目部存 一 份，


业主单位留存 一 份

数据 讲话

专业 解答



运输车辆挂掉桥架及电缆现场照片（一）



现场照片（二）

