



常州正衡电力工程监理有限公司

## 监理工作联系单

工程名称：西昌市西溪乡兴国寺水库 20MWP 渔光一体光伏发电项目

编号：ZHJL-20180404-16

致：四川锦龙电力建设有限公司

主题：关于管理区道路堡坎砌筑施工存在的施工质量问题相关事宜：

内容：我监理人员在现场巡检中发现，贵公司施工人员在砌筑管理区道路堡坎过程中存在严重质量问题，经我方监理现场多次口头提醒，至今仍未整改迹象；现就存在的施工质量问题提出以下要求：

- 1、经现场检查在堡坎砌筑过程中存在灰浆不饱满，甚至个别地方就没有灰浆等现象，现要求你单位加大现场检查力度，督促整改，确保施工质量；
- 2、天气炎热，气温高，要求你单位做好堡坎墙体的养护工作，包括室内地面砖和墙面砖，在养护期内一定要保持充足的水分，达到养护标准，不要敷衍了事。

希望贵公司在施工质量管理方面加大力度，严把施工质量关，尽职尽责，做好自查自检工作，确保施工质量符合施工规范要求。

附图片 5 张：

监理项目部（章）：  
  
总/专业监理工师：李东君

日期：2018年4月4日

本表(含附件)一式三份，由监理项目部填写，接收单位存一份，监理项目部存一份，

业主单位留存一份。

数据 讲话

专业 解答



常州正衡电力工程监理有限公司

## 监理工作联系单

工程名称：西昌市西溪乡兴国寺水库 20MWp 渔光一体光伏发电项目

编号：ZHJL-20180404-16

致：四川锦龙电力建设有限公司

主题：关于管理区道路堡坎砌筑施工存在的施工质量问题相关事宜：

内容；我监理人员在现场巡检中发现，贵公司施工人员在砌筑管理区道路堡坎过程中存在严重质量问题，经我方监理现场多次口头提醒，至今仍未整改迹象；现就存在的施工质量问题提出以下要求：

- 1、经现场检查在堡坎砌筑过程中存在灰浆不饱满，甚至个别地方就没有灰浆等现象，现要求你单位加大现场检查力度，督促整改，确保施工质量；
- 2、天气炎热，气温高，要求你单位做好堡坎墙体的养护工作，包括室内地面砖和墙面砖，在养护期内一定要保持充足的水分，达到养护标准，不要敷衍了事。

希望贵公司在施工质量管理方面加大力度，严把施工质量关，尽职尽责，做好自查自检工作，确保施工质量符合施工规范要求。

附图片 5 张；

监理项目部（章）：

总/专业监理工师：李东君

日期：2018年4月4日

本表(含附件)一式三份，由监理项目部填写，接收单位存一份，监理项目部存一份，

业主单位留存一份。

数据 讲话

专业 解答