

监理工作联系单

工程名称：禹州梨园沟120MWp光伏电站送出输变电工程

编号：005

致：河南省电力勘测设计院

主题：关于运维楼、主控楼基础混凝土施工事宜。

监理工程师在巡视运维楼、主控楼基承台基础混凝土施工过程中发现以下问题：

- 1、技术交底在施工过程中落实不到位
- 2、混凝土运输过程中间隔时间较长
- 3、混凝土养护措施准备不足
- 4、成品保护工作有待加强

以上问题在后续的施工过程中、加强管理、杜绝此类问题，如在发现将进行罚款处理。

项目监理机构（章）：

总监/专业监理工程师：

日

期：



由 扫描全能王 扫描创建