





SH/T3503-J112	工 作 联 络 单		工程名称：中地能源 20 兆瓦光伏农业科技大棚电站项目
联络单编号	CZZHJI-008	送达单位	中国新时代国际工程有限公司
事由：关于电控楼、综合楼接地焊接工艺要求 内容：2017 年 3 月 25 日，监理巡检时发现电控楼框架柱接地排（扁铁引出接地排）焊接处焊接工艺不符合工艺要求，焊接面积达不到扁铁与扁铁 2 倍，扁铁与元钢 6 倍的焊积面要求。（已焊好四个框架柱）现要求总包单位再次和分包单位沟通，施工过程中必需按标准要求。 专业监理工程师：  日 期：2017 年 3 月 25 日			
处理意见：1、经监理当时找施工质量负责人，负责人已要求操作工立即整改，（已合格）监理人员同操作人员已当面交底。 2、要求施工单位质量负责人现场跟踪检查，争取一次报检合格率。 3、如再次发现类似违规作业，将以罚款处理，并责令整改。 处理单位负责人（签字） 			
会签意见：			
建设单位代表：   会签单位（公章） 日期： 年 月 日	监理单位代表：   会签单位（公章） 日期：2017 年 3 月 25 日	总包单位代表：   会签单位（公章） 日期：2017 年 3 月 28 日	

说明：抄报建设单位、总包单位，监理单位留存一份。