

SH/T3503-J112	工 程 联 络 单		工程名称：中地能源 20 兆瓦光伏农业科技大棚电站项目
联络单编号	CZZHJL-022	送达单位	中国新时代国际工程有限公司
事由：关于高压柜主电缆终端接线事宜； 内容： 2017 年 6 月 15 日上午，根据高压柜制造厂家在调试过程中发现主电缆终端安装时不慎将主电缆绝缘层弄坏，制造厂家人员已向监理说明，他们不敢肯定是否有问题。监理要求总包同试验技术人员沟通，作出结论，其次要求总包对施工人员交待还有 4 台在接线过程中要注意接线工艺要求，以防类似问题发生。 监理单位： 专业监理工程师：黎建光 日 期： 2017 年 6 月 15 日			
处理意见： 请总包单位落实沟通并对电缆绝缘层出现的问题如何处理作出答复。 处理单位负责人：（签字）黄泽桐			
建设单位意见： 立即处理电缆绝缘层，保证运行安全；后续严格控制接线工艺。			
建设单位代表：  会签单位（公章） 日期：2017 年 6 月 15 日	监理单位代表：  会签单位（公章） 日期：2017 年 6 月 15 日	施工单位代表：  会签单位（公章） 日期：2017 年 6 月 15 日	