

SH/T3503-J112	工程联络单		工程名称：中地能源 20 兆瓦光伏农业科技大棚电站项目
联络单编号	CZZHJL-034	送达单位	中国新时代国际工程有限公司
事由：关于综合楼质量事宜； 内容：你单位施工的综合楼存在以下质量问题： 1、排水沟施工时破坏的地暖回水管，未及时恢复，造成 11 月 26 日供暖无法调试。 2、11 月 26 早 8 点发现二楼走廊东侧南 4 房间卫生间渗水严重。 3、1#楼梯间地面有水渗出，可能是楼梯扶手施工打眼造成，建议查找原因。 由于天气变冷，综合楼能够及时供暖，请总包单位立即组织施工人员进场维修 专业监理工程师：黎建光 日期：2017 年 11 月 27 日			
监理单位处理意见： 要求总包即时安排维修 处理单位负责人：（签字）黎建光			
总包单位意见： 通知即刻整改 负责人：日期：2017.11.27			
建设单位代表： 刘壮 会签单位（公章） 日期：年 月 日	监理单位代表： 黎建光 中地能源白永20兆瓦光伏农业科技大棚电站项目 会签单位（公章） 日期：2017 年 11 月 27 日	总包单位代表： 刘俊 会签单位（公章） 日期：2017 年 11 月 27 日	

注：本表抄送建设单位、总包单位、监理单位各一份。