

表 B.1 监理工作联系单

工程名称: 晶澳盐池光伏扶贫配套 20MWp 光伏发电项目

编号: JAYC-006

致: 宁夏华建建筑有限责任公司 (单位)

主题: 关于你单位在开挖箱逆变设备基础存在安全隐患等相关事宜

内容: 监理于 2017 年 3 月 18 日在巡检过程中发现你单位, 在开挖箱逆变基础坑中存在如下安全隐患。

1、开挖的土方堆放处距基坑边沿太近, 不符合规范要求 1.2 米的距离。

2、开挖基坑未按基坑深度比例放坡, 可能造成坍塌的安全隐患。

现要求你方单位严格按照施工规范及安全管理规定进行施工, 确保施工安全。

后附照片:

项目监理单位 (章):

总监理工程师/专业监理工程师: 赵敬

日期: 2017.3.18

填报说明:

本表一式 3 份, 由项目监理单位填写, 抄送相关单位。