

湖南华容北景港上横州 20MWp、和平 20MWp 分布式

农光互补发电项目

监理工作联系单

编号: HRGF-JLL-013

致: 南通通能工程建设有限公司华容项目部

监理在现场巡视时发现, 个别施工队伍在安装组件前, 未对支架进行调整, 用拉绳强行校正支架后安装组件, 待组件安装完成后, 对紧固绳索进行释放, 此间, 支架和组件会发生剧烈的震动, 这种行为会对组件造成不同程度的损伤, 甚至会使组件产生隐裂。希望总包单位引起重视, 对施工单位进行严格管控。

项目监理机构(章):

专业监理工程师:

总监理工程师:

日期:



