

监理工作联系单

工程名称：兴泰宝皇泰机电屋顶3.01MW 分布式光伏项目

编号：ZHJL-HT-LX-001

致：中设无锡机械设备工程有限公司

抄送：天津兴泰晟新能源科技发展有限公司

事由：新材料厂房部分被遮挡的组件未及时作出处理

内容：

监理方现场巡查发现你单位在新材料厂房安装的部分组件被风帽所遮挡出现较大面积的阴影，因此需将遮挡组件移至无遮挡区安装，至今还未作出及时的处理，现要求你单位尽快将遮挡组件移至无遮挡区安装。

监理项目部（章）

现场负责人：

日

期：

2017年8月17日

本表一式 3 份，由监理单位填写，建设单位、施工单位各存 1 份，监理单位存 1 份

