

监理工作联系单

工程名称：东方日升仙桃杨林尾镇 150 兆瓦（一期 50 兆瓦）农光互补光伏发电项目

编号：GFDZJBM—013

致：湖北工业建筑集团有限公司十堰分公司项目部

事由：

质量问题

内容：

经巡视现场发现：

1. 个别支架基础独立柱模板安装不牢固导致模板发生跑模、漏浆现象。
2. 个别支架檩条安装出现不顺直。

以上问题望你单位引起高度重视，加强自检消除质量隐患，避免影响后续施工，同时加强对施工班组的技术交底，杜绝类似问题再次发生。

图片见附件：

监理单位（章）

总/专业监理工程师：李金东

日期：2017年4月11日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。

附件：

