

监理工作联系单

工程名称：溧阳时代新能源一期 5.04MW_p 分布式光伏电站项目


编号：006

致：江苏启安建设集团有限公司

事由：现场施工质量问题

内容：

- 1、光伏电缆 PVC 保护管转角处，部分白色绕管缠绕不紧密；且有部分白色绕管延伸至 PVC 保护管内的长度不够，已经出现卷缩致使光伏电缆外露的现象；要求施工单位按相关的要求进行整改。
- 2、现场巡视的过程中发现有个别工人将接地线放置在组件板上，现要求施工单位立即整改，严禁将物品放置在组件板上。
- 3、现场电缆保护管及电缆的绑扎固定，不要用白色塑料扎带，要求用带铁丝内芯的黑色扎丝进行绑扎固定。
- 4、现场发现，有个别工人在上或者离开 1#车间屋面 B 区的过程中，不走搭设的临时阶梯，而是为了自己的方便从低女儿墙处踩踏而过，对女儿墙彩钢板造成了破坏；要求施工单位立即进行整改，加强对屋面的成品保护工作，并将已经破坏的儿女墙进行修复。



注本表一式3份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存1份