

监 理 联 系 单

工程名称：浩德武鸣区宁武镇 50MWp 农业光伏电站项目

编号：JXM6-028

致：中国核工业二三建设有限公司施工项目部

事由：关于光伏区立柱安装质量问题相关事宜

内容：

经监理部现场巡视，发现光伏区立柱安装存在以下问题：

- 1、桩引孔位置偏差较大，整体不在一条轴线上，严重影响桩基浇注质量。
- 2、局部区域桩顶模板位置不正，影响桩基成型效果及支架的安装质量。
- 3、建议总包单位对立柱安装时，出现桩顶与立柱交接处空隙较大现象，进行二次灌注。

以上问题，请施工单位高度重视，上报整改方案，并及时组织整改！

监理项目部


总/专业监理工程师：李维军

日期：2017年8月28日

注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存二份。



17 区多个桩模放置不正



17 区桩偏差太大



18 区预埋螺栓错位立柱下不来



11 区立柱底部垫层较厚且位置偏外