

## 监理工作联系单

工程名称：围场满族蒙古族自治县 2016 年村级光伏扶贫电站采购项目

编号：JXM6—011

致：江苏润海环保工程有限公司施工项目部

事由：光伏区现场施工的相关问题

内容：

在对下伙房乡万泉沟项目进行巡视时，突出存在以下问题：

1、支架基础由当初设计的螺旋桩改为预埋桩，你项目部应及时向业主及监理项目部提交相应的设计变更资料，同时提供现有预埋桩的拉拔试验报告，确保支架的稳定性。

2、部分浇筑的桩帽已出现碎裂，应及时调整混凝土的标号，浇筑时提高混凝土的密实度，保证浇筑质量，同时对碎裂的桩帽应及时进行修复整改。

（后附问题照片）

监理项目部：（章）

总/专业监理工程师：王修

日期：2017 年 7 月 27 日



注 本表一式 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 份。



浇筑的桩帽碎裂  
2017、7、27



万泉沟项目使用的预埋桩  
2017、7、27