

JXM6: 监理工作联系单

监理工作联系单

工程名称: 围场满族蒙古族自治县 2016 年村级光伏扶贫电站采购项目 编号: WCFP-LXD-022

致: 围场满族蒙古族自治县扶贫和农业开发办 (业主项目部)

事由:

关于现场支架镀锌层厚度不合格事宜

内容:

经现场监理与业主委托验收单位“常州华阳光伏检测技术有限公司”专业检测人员现场对“北京中伏源能源科技有限公司”负责施工的项目进行检测发现,该施工单位所用支架材料镀锌层厚度普遍小于 GB50797-2012《光伏发电站设计规范》6.8.10 第二条规定的镀锌层厚度不应小于 55um 要求。这样将加大支架在电站生命周期内腐蚀的风险,进而影响支架的强度,造成电站质量下降。

监理项目部现将此问题告知贵方,建议贵方可根据与施工单位签订的承包合同相应技术条款协商处理。



监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 张华

日期: 2017 年 10 月 09 日

本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。