

监理工作联系单

工程名称：江西木林森三期厂房 5 兆瓦分布式屋顶光伏发电项目


编号：JXM6-012

致：宁波建工建乐工程有限公司施工项目部

事由：关于在组件上随意开孔、接地线未能正确连接事宜

内容：

组件安装施工已经开始，经现场巡查时发现，在进行组件安装过程中出现在组件上私自开孔，未能正确安装组件接地线，此做法存在对组件造成损伤的隐患，同时不能达到防雷接地的作用。现要求你项目部及时落实施工问题，确保规范施工及施工质量。



在组件上随意开孔，未能正确连接接地线

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

任仲峰

日

期：

2017年12月27日

