

监理工作联系单

工程名称：勃利县光伏分布式发电站扶贫项目

编号：002

致：汉能薄膜太阳能电力工程有限公司

事由：关于我监理方现场巡视发现的问题

内容：

今日我监理人员在现场巡视中发现：

1、龙山村有多处光伏阵列后立柱因在施工过程中孔位之间不对称，导致后立柱支撑有严重倾斜现象；

2、箱逆变混凝土垫层基础加强保温措施。

以上事项望贵方采取有效措施立即在 12 月 4 日前整改完毕，整改后报我监理方现场检查，如未及时整改或拒不整改，我监理方将报建设单位后，给予贵方相应的经济考核。



监理项目部（章）

总/专业监理工程师：[Signature]

日期：2017 年 11 月 27 日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。