

监理工作联系单

工程名称：勃利县光伏分布式发电站扶贫项目

编号：003

致：汉能薄膜太阳能电力工程有限公司（七台河项目部）

事由：

关于我监理方现场巡检发现的问题

内容：

我监理人员在现场巡检中发现

1、支架螺栓紧固完成后螺栓缺少垫片；

2、支架立柱与底座接触不切实，垫片未满垫，时间一长极易使螺栓松动，导致组件损坏，影响发电量。

以上事项望贵方采取有效措施，立即整改，整改后报我监理方现场检查，如拒不整改，我监理方将报建设单位后，给予贵方相应的经济考核。



监理项目部（章）

总/专业监理工程师：226

日期：2017年11月30日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。