

监理工作联系单

工程名称：合肥万力轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目 编号：JXMB—008

致：北京英杰融创信息技术有限公司

事由

关于现场工程安全、质量事宜

内容

我监理部现场巡视发现近期支架、围挡安装，存在一下问题：

- 1、彩钢屋顶部分固定夹具螺栓存在松动及紧固不彻底现象；
- 2、彩钢屋顶部分夹具与轨道链接件存在松动；
- 3、混凝土屋顶部分斜梁与后立柱固定螺栓存在未紧固；
- 4、混凝土屋顶部分斜梁与檩条链接件锁块安装不符合要求；
- 5、部分支架链接螺栓存在缺少垫片现象；
- 6、部分围挡固定斜撑夹具存在倾斜、松动安装不彻底现象；
- 7、临时用电存在私拉乱接现象，未严格执行‘一机一闸一漏一箱’制；
- 8、部分屋顶存在诸多废料、垃圾，未及时给予清理，存在诸多安全隐患；

针对以上存在的问题，要求你项目部及时采取有效措施，加强施工现场质量管理，严格按照设计要求及相关规范要求施工，对存在问题的部分积极进行整改，认真落实对施工人员的技术交底，确保施工质量。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：胡景

日期：2018年2月13日

监理项目部

注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。



由 扫描全能王 扫描创建