

监理工作联系单

工程名称：合肥万力轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目 编号：JXMB—010

致：北京英杰融创信息技术有限公司

事由：

关于光伏区组件安装的相关问题：

内容：

光伏区组件在吊装安装过程中，发现对吊装到位组件，未及时进行安装。如遇大风天气，组件可能产生较大震动、坠落或损坏，极易造成组件内部损伤。要求你项目部及时对吊装完成组件进行安装，安装完成后认真检查，避免螺栓的漏装、漏上，保证所有螺栓紧固到位。

要求你项目部及时采取有效措施，加强施工现场安全、质量管理，严格按照设计要求及相关规范要求施工，认真落实对施工人员的技术交底，确保施工质量。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：胡景

日期：2018年4月8日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。



由 扫描全能王 扫描创建