

监理工作联系单

工程名称：平邑中阳郑城 50 兆瓦太阳能光伏并网电站项目（一期工程）

编号：JXM6—015


致：中机国能电力工程有限公司 施工项目部：

事由：关于光伏组件在卸车、运输及安装过程中存在的问题：

内容：


目前，光伏区组件安装已全面展开，结合近两天的现场施工情况，对存在的问题进行了梳理，主要表现在以下几个方面：（1）组件在卸车过程中，由于叉车驾驶失误，造成组件被叉车撞坏；（2）现场施工人员在散料搬运过程中，直接将组件摆放到地面上，极易造成组件电池片隐裂及背板划伤；（3）在组件安装过程中多次发现组件背板划伤现象，严重影响组件的使用寿命；（4）施工现场没有及时更换背板划伤的组件。

针对以上存在的问题，要求你项目部加强施工现场的巡视力度，做好施工现场的技术交底，有效地指导、监督现场施工，及时发现问题，解决问题。如发现组件背板划伤及损坏，应需及时更换，务必保证施工质量。同时严格按照业主下发的 PYZY01-012 工作联系单执行。





组件安装过程中造成的划伤
2018.6.12



卸车过程中组件被叉车撞坏
2018.6.12

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日

期：



注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。