

监理工作联系单

工程名称：平邑中阳郑城 50 兆瓦太阳能光伏并网电站项目（一期工程）


编号：JXM6—009

致：中机国能电力工程有限公司 施工项目部：

事由：关于外线铁塔基础浇筑存在的问题：

内容：

自从外线开始施工以来，整个铁塔基础浇筑经常出现蜂窝、麻面、漏筋等缺陷，监理项目部也多次进行警告，始终没有明显好转，浇筑时振捣不及时，同时不能及时进行报验。最近在浇筑 1 号铁塔基础时，仍然出现类似问题，浇筑的基础表面粗糙，成型差。为此，再次对你项目部进行警告，如再次出现类似情况，将进行重罚。



监理项目部（章）

总/专业监理工程师

日

期：



注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。