

监理工作联系单

工程名称：长沙亘晟门窗公司 1.1MW 屋顶分布式光伏电站项目

编号：GSLX-003

致： 南京南瑞太阳能科技有限公司

主题：关于低压交流电缆端接未做热缩电缆指套问题整改相关事宜

内容：

2018 年 1 月 10 日现场检查发现所有低压交流电缆端接包括汇流箱内 3×185 低压电缆接线端、 3×25 低压电缆接线端、箱变内 3×185 电缆接线端等，均未做三只套，现要求你方在 2 个工作日内完成整改后报验。

项目监理机构（章）：

总监理工程师：

日

期：

2018.01.10

填报说明：

本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。



由 扫描全能王 扫描创建