

监理工作联系单

工程名称: 山东东方新材料有限公司 4MW 屋顶分布式光伏电站项目

编号: 003

致: 山东九朗电力工程有限公司

事由 检查支架安装发现的问题

内容 对 1#2#厂房屋顶进行对支架安装整体检查发现的问题

1. 螺丝未紧固到位
2. 支架不顺直
3. 现场垃圾未清理

要求组件安装前整改完成,在组件安装过程中若发现仍有支架安装问题的,将严厉处罚。

近期天气寒冷,屋顶有霜冻产生,要求对施工人员再次进行安全教育,做出相应的措施,

防止产生不良影响。

监理项目部(章)

总/专业监理工程师:

日期: 2017 年 12 月 29 日

注 本表一式 份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存 份。