

监理工作联系单

工程名称: 山东东方新材料有限公司 4MW 屋顶分布式光伏电站项目

编号: 004

致: 山东九朗电力工程有限公司
事由 组件散料过程中出现的问题

内容 我方监理巡查现场时发现

1. 组件散料后, 仍有两块堆叠放置的现象, 有划伤组件面板的隐患。
2. 有吊装组件后未及时散料的现象
3. 组件边角保护纸壳未立即处理, 集中堆放

以上影响安全文明施工的行为必须改正, 若再有发现严厉处罚

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 刘士发

日期: 2017 年 12 月 30 日

注 本表一式 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 份。