

监理工作联系单

工程名称: 山东东方新材料有限公司 4mw 屋顶分布式光伏电站项目

编号: 007

致: 山东九朗电力工程有限公司

事由 施工现场安全

内容 我方监理对施工现场安全检查过程中发现的安全隐患

1. 屋脊与女儿墙交界处的女儿墙高度未达到临边防护的要求, 且未见安全警示标志。 要求增加具有警示性质的标识标牌或彩旗, 严禁人员靠近。

2. 屋顶施工便道跨采光带处应铺设托盘, 防止人员踩踏跌落。

此外还需注意

1. 冬季彩钢瓦屋面结霜湿滑, 施工单位应合理调整作业时间, 保证施工场地安全。

以上安全隐患应立即整改, 确保安全生产无隐患。

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师

日期: 2018 年 01 月 13 日

注 本表一式 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 份。