

监理工作联系单

工程名称：山东东方新材料有限公司 4MW 屋顶分布式光伏电站项目

编号：009

致：山东九朗电力工程有限公司

事由：4 平方光伏电缆敷设中发现的问题

内容 在 1#厂房屋顶进行对 4 平方电缆敷设整体检查发现的问题

1. 4 平方光伏电缆敷设过程中，有野蛮拖拉电缆的行为，造成部分电缆外皮磨损严重，存在相当严重的质量隐患。
2. 个别施工人员在电缆敷设过程中，有踩踏采光带的行为，存在安全隐患。

要求 电缆敷设过程中，务必做到不损伤电缆外皮，做好相应的保护措施。对缺乏安全意识的施工人员进行再教育，确保安全文明施工。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：刘士发

日期：2018 年 03 月 10 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 3 份。