

监理工作联系单

工程名称: 山东潍柴2MW 分布式光伏项目

编号: ZHJL-WC-LX-002

致: 镇江新华电有限责任公司

抄送: 浙江正泰新能源开发有限公司

事由: 安全文明施工不到位、施工质量存在弊端。

内容:

1、监理方现场巡查发现你单位现场文明施工不到位, 屋面施工产生的垃圾未及时清理干净。

2、现场对安装完成的导轨进行检查发现个别夹具与导轨连接处螺栓未紧固。

针对以上安全文明施工不到位、施工质量存在弊端现象, 现要求你单位对施工人员进行安全教育, 保证现场安全文明生产, 确保施工质量。

监理项目部(章)

现场负责人: 刘瑞杰

日期: 2017年12月13日

本表一式 3 份, 由监理单位填写, 建设单位、施工单位各存 1 份, 监理单位存 1 份