

表 B.1 监理工程师联系单

工程名称：滨海国泰新能源 3.75MW 分布式光伏发电项目

编号：CZZH-LX-001

致：兴润建设集团有限公司（单位）

主题：工程质量事宜

内容：

项目监理组在日常巡视过程中发现你单位施工过程中存在以下质量问题：

- 1、汇流箱支架所使用的角钢镀锌层脱落，焊接处补漆不到位；
- 2、光伏支架个别出现凹陷；
- 3、接地扁铁搭接处未按设计要求进行搭接焊强连接。

针对上述问题，望贵单位及时进行整改，严格按设计要求施工，规范并加强现场施工管理。

抄送业主：浙江正泰新能源开发有限公司滨海国泰新能源 3.75MW 分布式光伏发电项目部

监理项目部

专业监理工程师

日



期：

2017.12.17

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。



汇流箱支架焊接点处需补漆



光伏支架凹陷



接地扁铁搭接处螺栓连接