

湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监理工作联系单


编号: HNXV-JLL-013

致: 孚尧电力工程设计(上海)有限公司项目部:

关于光伏区发生管桩爆头的事宜。

内容: 2018 年 10 月 16 日我方监理人员在巡检光伏区施工现场过程中发现: 光伏区打桩施工过程中部分管桩发生爆头现象, 影响后续支架安装。现要求你单位在接到该联系单后, 针对以上问题查明原因并制定整改方案, 如在打桩过程中出现此类问题请及时上报监理项目部。

附: 问题图片



项目监理机构(章):
总/专业监理工程师:

日期: 2018.10.16



由 扫描全能王 扫描创建