

监理工作联系单

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号：ZHJL-ML-018

致：孚尧电力工程设计（上海）有限公司 施工项目部

事由：关于施工质量的问题

内容：

2018 年 12 月 3 日监理人员在巡视光伏区 17#区域管桩施工现场时，发现打桩施工人员未使用仪器及定位对管桩施工进行严格控制，造成个别管桩倾斜较严重、桩顶标高偏差较大等情况，误差超出规范及设计要求，给后续支架、组件安装工作造成较大困难，同时也影响整体的观感质量，现要求相关施工单位立即整改，严格按图纸、规范和相关施工方案要求施工，将偏差严格控制在要求范围内。



项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：

日期：2018 年 12 月 3 日

2×20兆瓦渔光互补扶贫项目

注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各一份，监理项目部存一份。