

监理工作联系单

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号：ZHJL-ML-010

致：孚尧电力工程设计（上海）有限公司 施工项目部

事由：关于箱逆变平台钢材的问题

内容：

光伏区箱逆变平台钢材已进场，监理现场检查发现问题：

- 1、进场材料检测，镀锌层厚度未达到设计要求。
- 2、未上报施工方案和人员资质。

要求：

- 1、材料镀锌层厚度必须满足设计要求；
- 2、立即上报施工方案和人员资质，并做好人员安全技术交底。

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：

日期：2018年6月7日

注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各一份，监理项目部存一份。



由 扫描全能王 扫描创建