

监理工作联系单

工程名称：亨氏联合有限公司（佛山）分公司 787kW 屋顶分布式光伏发电电站项目

编号：ZH—JXMB—008

致：西门子电力自动化有限公司

事由

关于现场施工问题

内容

由你单位承包的亨氏联合有限公司（佛山）分公司 787kW 屋顶分布式光伏发电电站项目施工中存在的及安全及质量问题：

- 1、组件之间 MC4 线缆未绑扎，大部分散落在屋面，要求对落在屋面的线缆进行绑扎。
- 2、已安装完成的桥架残渣清理不及时，因下雨桥架内部已有锈斑，你方请及时处理。
- 3、屋面采光带处未设置安全警戒标识，施工时你方需加强现场工人的安全交底。
- 4、最近高温天气施工，现场需注意施工时间段，尽量避免在温度过高时施工，控制工人上下班的时间。
- 5、加强现场安全管理，对施工人员做好安全交底记录。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2018 年 7 月 8 日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。