

监 理 工 作 联 系 单

工程名称: 2018 年房县光伏扶贫项目 EPC 总承包工程一标段 编号: ZHJL-007

致: 河南华之源实业有限公司湖北房县分公司

事由: 关于施工质量的相关事宜

内容:

你单位承包施工的《2018 年房县光伏扶贫项目 EPC 总承包一标段》工程: 监理工程师在 2#巡视中发现以下问题:

1、支架安装: 前立柱安装高度未达到设计要求, 现场已强行要求整改; 立柱钢管需要二次加工的, 必须做防锈处理;

2、光伏组件安装: 多处工程质量不符合规范要求, 个别光伏板组件边压块、中压块间隙过大; 边压块与檩条边缘距离过短; 安装过程中人员严禁踩踏光伏板; 光伏板最低下沿距离地面不低于设计要求 50cm.

以上问题希望你单位高度重视, 严格按照规范施工, 如有发现类似问题, 必将拍照罚款。

抄送: 房县天昊光伏扶贫有限公司

监理项目部: (章)

总/专业监理工程师:

孔德国

日 期: 2018 年 06 月 27 日



注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建