

监理工作联系单

工程名称:2018年房县光伏扶贫项目EPC总承包工程一标段 编号:ZHJL-029

致: 河南华之源实业有限公司湖北房县分公司

主题: 关于施工质量的相关事宜

内容:

近日我监理方巡视施工场地时,发现以下问题:

1、2#号地部分电缆沟深度未达到图纸设计要求(附图)



2、2#号地下部区域部分光伏组件安装时未拉线,造成光伏组件安装后参差不齐(附图)



3、2#号地部分逆变器接线时未按照接线规范进行施工，并且多出的1*4电缆未穿到PVC管内（附图）



规范接线图



4、光伏组件接线完毕后，应将线松开并藏于光伏支架棱条内



以上问题要求你方尽快整改，严格按照图纸设计进行施工，并及时进行自检，工程即将进入尾期，望各施工单位严格要求进行施工，保证工程质量。

抄送：房县天昊光伏扶贫有限公司

项目监理单位（章）：

总/专业监理工程师：

日期：2018年10月31日



注：本表一式 3 份，业主与总包各 1 份，监理方留存 1 份。