

监理工作联系单

工程名称:2018年房县光伏扶贫项目 EPC 总承包工程一标段

编号:ZHJL-009

致:河南华之源实业有限公司湖北房县分公司

事由:关于施工质量的相关事宜

内容:

监理工程师在巡视中发现你单位承包的《2018年房县光伏扶贫项目 EPC 总承包工程一标段》工程有以下问题:

1、多处环网接地沟和架间接地沟开挖深度不够,且多架架间接地扁铁搭接(要求一根成型),每架统一焊接后立柱;焊接成型后,清除药皮,刷防锈漆及标志漆;

2、1#地在支架基础浇筑过程中,部分地锚桩地上 10cm 混凝土浇筑未能跟本桩一次性浇筑完成,时隔多日仍未浇筑;不符合施工工艺和设计要求,严重影响工程质量。

以上问题现场已要求整改,并要求你方严格按照设计图纸施工
抄送:房县天昊光伏扶贫有限公司



监理项目部:(章)

总/专业监理工程师:

日期:2018年07月04日

注 本表一式3份,由监理项目部填写,业主项目部、总承包各存1份,监理项目部存1份。



由 扫描全能王 扫描创建