

监理工作联系单

工程名称 :江苏腾盛纺织 5MWp 光伏发电项目

编号: ZHJL-TSLX-009

致: 江苏腾盛纺织 5MWp 光伏发电项目施工项目部:

事由: 关于厂房钢结构加固的问题

2018 年 11 月 28 日 14 时, 我监理部人员巡视厂房钢结构加固施工, 发现以下质量问题:

- 1、1#厂房加固斜撑钢梁加固板出现二次安装开孔, 不符合图纸设计及国标要求。
- 2、加固斜撑加固板钢柱开孔部位原应开四孔安装, 个别钢柱开八孔, 开废掉四孔。
- 3、加固现场开孔钢丝废料掉落至纺织布料表面。
- 4、加固施工人员踩踏厂区布料, 施焊区域有烟头卫生混乱。

现要求你单位对以上问题进行整改, 整改要求如下:

- 1、要求对现场所有二次开孔斜撑, 1#厂房前期安装不合格 16mm 加固板斜撑一并更换合格加固板。
- 2、对现场钢柱多开孔位修复。
- 3、要求现场加固材料安装周围及底部做好防护, 防止废料掉落。
- 4、增强施工人员安全文明施工意识, 施工现场禁止抽烟, 每日下班前对现场进行卫生整理。

请贵单位及时整改, 避免因加固质量问题导致验收不合格, 影响工程款支付。

如对本监理通知单内容有异议, 请在 24 小时内向监理提出书面报告。

项目监理机构 (章):

总/专业监理工程师: 

日

期: 2018.11.28

注: 本表一式 三 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各一份, 监理项目部存一份。