

监理工作联系单

工程名称：河南省浙商纺织有限公司屋顶 5.9MW 分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-ZSFZ-LX-10

致：湖北飞友建设集团有限公司河南省浙商纺织有限公司屋顶 5.9MW 分布式光伏发电项目 施工

项目部

事由：现场安全、大风天气施工

内容：

经监理单位近期日常巡视检查，及气象预告发现以下问题：

1. 现场施工人员安全意识较差，存在施工人员安全帽未正确佩戴、高空作业安全带未佩戴
2. 屋面存在吸烟情况
3. 焊接钻孔消防防护措施不到位
4. 部分檩条加固螺栓紧固不到位，存在松动情况，力矩达不到要求
5. 近期大风天气，现场垃圾、材料以及部分多余的彩钢瓦未清理及收集，大风天气易造成吹刮造成事故及伤害
6. 现场临时电源老化、裸露情况，易存在漏电、触电等危险

现我监理单位对以上存在的问题提出以下要求：

1. 近段时间处于大风天气及暴风雨易发阶段，请各施工单位做好屋面恢复工作，并进行固定，防止大风天气吹刮造成意外事件发生。
2. 对未恢复的彩钢瓦及时进行恢复，并压接到位，同时下雨天气进行厂房漏雨点排查工作，及时修复完善
3. 对屋面多余的材料进行收集，产生的垃圾进行清理，多余彩钢瓦进行清运至地面
4. 加强现场施工人员管理。如在出现吸烟、安全帽未正确佩戴、赤膊等现象，将按照要求进行处罚，情节严重及出现不可控情况，我单位将下发工程暂停令并编制监理报告发至各参建单位，
5. 加强现场临时电源检查及更换，下班前做好断电处理。

我单位下周将进行现场安全、质量专项检查，请各分包单位做好各工序质量消缺自检，完善存在的问题。

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：_____

日期：2019年10月11日

